

# 产品的容差设计

朱鸿鸷 陈海强 陈柏孙

## 提 要

本文是《产品的参数设计》一文的续篇。对于性能不可计算的产品,可用方差分析的方法确定参数的容差;对于性能可以计算的产品,直接计算更为方便;最后讨论蒙特卡洛法,更加接近实际的生产过程。

产品的参数设计完成之后,就要进行容差设计。容差设计是在产品性能指标 $y$ 规定的偏差范围内,合理选择各个参数的容许偏差,使产品的性能最稳定,成本最低。我们知道当产品的参数偏离其设计值时,它们对性能 $y$ 的影响程度是各不相同的,容差设计要在参数设计的基础上,进一步研究参数对性能的影响。对于影响小的参数,选择元器件时可以采用容差较大的低挡元件,对于影响大的参数,要采用容差较小的高挡元件。我们先用方差分析法讨论性能不可计算产品的容差设计。

## 一、方差分析法

我们仍以惠斯登电桥为例说明方差分析法,假定待测电阻 $y = 20000\Omega$ ,通过参数设计我们选定 $A = 220\Omega$ , $B = 2000\Omega$ , $D = 15\Omega$ , $E = 15V$ , $F = 200\Omega$ 。当电桥平衡时 $x = 0$ , $C = 2200\Omega$ 。




图1 惠斯登电桥

假定电阻的容差为 $\pm 0.3\%$ ,电动势的容差为 $\pm 5\%$ ,电流计的偏差为 $\pm 10^{-7}$ 安培,用这样的元件组装电桥时必然会使 $y$ 产生偏差,我们要用方差分析法,计算 $y$ 的均方偏差,同时确定各个参数的容差对于 $y$ 的均方偏差的贡献,从而求出在确定的 $y$ 的均方偏差条件下,应该怎样选择各个参数的容差,或者在选定的参数的另一组容差下,求出 $y$ 的均方偏差。

以选定的这组参数作位级2,并根据给定的容差作误差因素位级表(表1)然后根据表1作正交试验表(表2)。根据表2中的各个条件,分别按参数的位级进行测量,求得在指定参数位级下的 $y$ 值,减去常数20000后,记在表2最后一列。

由于参数的偏差,使性能 $y$ 偏离了20000 $\Omega$ 。根据表2中18项 $y_i$ ,求 $y$ 的偏差平方和称为 $y$ 的总变动。

$$S_T = \sum_{i=1}^{18} (y_i - y_0)^2 = \sum_{i=1}^{18} y_i^2 - 2y_0 \sum_{i=1}^{18} y_i + 18y_0^2 = \sum_{i=1}^{18} y_i^2 - 18y_0^2 = 129748 \quad (1)$$

1981年7月24日收到初稿 1982年3月5日收到修改稿

表1 误差因素位级表

因素	$A(\Omega)$	$B(\Omega)$	$C(\Omega)$	$D(\Omega)$	$E(V)$	$F(\Omega)$	$x(A)$
位级1	219.34	1094	2193.4	14.955	14.25	199.4	$-10^{-7}$
位级2	220	2000	2200	15	15	200	0
位级3	220.66	2006	2206.6	15045	15.75	200.6	$+10^{-7}$

表2 正交试验表

列号 因素 条件	1	2	3	4	5	6	7	$y_i$
	$A(\Omega)$	$B(\Omega)$	$C(\Omega)$	$D(\Omega)$	$E(V)$	$F(\Omega)$	$x(A)$	
1	1	1	3	2	2	1	2	60
2	2	1	1	1	1	2	1	-117
3	3	1	2	3	3	3	3	-124
4	1	2	2	1	2	3	1	63
5	2	2	3	3	1	1	3	56
6	3	2	1	2	3	2	2	-120
7	1	3	1	3	1	3	2	60
8	2	3	2	2	3	1	1	63
9	3	3	3	1	2	2	3	56
10	1	1	1	1	3	1	3	-64
11	2	1	2	3	2	2	2	-60
12	3	1	3	2	1	3	1	-57
13	1	2	3	3	3	2	1	123
14	2	2	1	2	2	3	3	-64
15	3	2	2	1	1	1	2	-60
16	1	3	2	2	1	2	3	116
17	2	3	3	1	3	3	2	120
18	3	3	1	3	2	1	1	-57
$y_I$	358	-362	-362	-2	-2	-2	18	
$y_{II}$	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	
$y_{III}$	-362	358	358	-2	-2	-2	-24	

$y_0 = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} y_i = -\frac{1}{3}$

于是  $y$  的均方偏差  $V_T$  为

$$V_T = \frac{1}{18-1} \sum_{i=1}^{18} (y_i - y_0)^2 = \frac{1}{17} S_T = 7632 \quad (2)$$

可以把  $3\sqrt{V_T}$  看作是  $y$  的容许偏差, 如果  $3\sqrt{V_T}$  比  $y$  实际容许的偏差大, 不符合产品的性能要求时, 应该减小参数的容差, 从而使  $3\sqrt{V_T}$  下降到需要的数值, 而如果  $3\sqrt{V_T}$  比实际容许偏差小时, 可以放宽参数的容差, 使  $3\sqrt{V_T}$  达到需要的数值。当然各参数的偏差对于  $V_T$  的贡献是不相同的。

令  $S_A$  表示因素  $A$  在三个位级下的平均值  $y_{A1}, y_{A2}, y_{A3}$  与总平均值  $y_0$  的差的平方和, 称之为  $y$  由  $A$  因素产生的变动。注意  $y_{A1} = \frac{y_{IA}}{6}$ ,  $y_{IA}$  是  $y_i$  在因素  $A$  取位级 1 时的和, 因为表

2 中位级 1 共有六项, 故须除以 6 才是  $y_{A1}$ , 同理  $y_{A2} = \frac{y_{IIA}}{6}$ ,  $y_{A3} = \frac{y_{IIIA}}{6}$ 。因此

$$S_A = 6(y_{A1} - y_0)^2 + 6(y_{A2} - y_0)^2 + 6(y_{A3} - y_0)^2$$

这里因素  $A$  取位级 1, 2, 3 各有六项, 所以需乘 6。用  $y_{A1} = \frac{y_{IA}}{6}, \dots$  代入

$$\begin{aligned} S_A &= 6\left(\frac{y_{IA}}{6} - y_0\right)^2 + 6\left(\frac{y_{IIA}}{6} - y_0\right)^2 + 6\left(\frac{y_{IIIA}}{6} - y_0\right)^2 \\ &= \frac{(y_{IA})^2}{6} + \frac{(y_{IIA})^2}{6} + \frac{(y_{IIIA})^2}{6} + 18y_0^2 - 6 \times 2 \times y_0 \times \left(\frac{y_{IA}}{6} + \frac{y_{IIA}}{6} + \frac{y_{IIIA}}{6}\right) \\ &= \frac{(y_{IA})^2}{6} + \frac{(y_{IIA})^2}{6} + \frac{(y_{IIIA})^2}{6} - 18y_0^2 = 43200 \end{aligned} \quad (3)$$

用同样的方法可以求出因素  $B, C, \dots, x$  的变动  $S_B, S_C, \dots, S_x$ 。当正交表存在空列时,  $S_T$  不等于各个因素变动之和, 其差称为误差项变动  $S_e$ 。

$$S_e = S_T - (S_A + S_B + S_C + \dots + S_x) \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \therefore S_T &= S_A + S_B + S_C + \dots + S_x + S_e = S_T \left( \frac{S_A}{S_T} + \frac{S_B}{S_T} + \frac{S_C}{S_T} + \dots + \frac{S_e}{S_T} \right) \\ &= S_T (P_A + P_B + P_C + \dots + P_e) \end{aligned}$$

$$\text{式中 } P_A = \frac{S_A}{S_T} \times 100\%, P_B = \frac{S_B}{S_T} \times 100\% \dots \dots P_e = \frac{S_e}{S_T} \times 100\% \quad (5)$$

分别表示因素  $A, B, \dots$  的偏差对于  $y$  总变动的贡献, 当然  $P$  值大的就表示该因素对于  $y$  的总变动的贡献大,  $P$  值小的表示该因素对  $y$  的总变动的贡献小, 当参数的容差在所规定的偏离值的附近变动时,  $P_A, P_B, \dots$  都将变动, 这时  $y$  的总变动可以写作

$$S = S_T (P'_A + P'_B + \dots + P'_e) \quad (6)$$

显然当参数取表 1 的三个位级时  $S = S_T$

因为按表 2, 共进行了 18 次测定,  $y$  的均方偏差  $V = \frac{S}{18-1}$ , 根据(2)式  $V_T = \frac{S_T}{18-1}$ , 所以

$$V = V_T (P'_A + P'_B + \dots + P'_e) \quad (7)$$

表 3 因素偏离对总变动的影响

因素	S	P	因素	S	P	因素	S	P
A	43200	0.333	D	0	0	x	148	0.001
B	43200	0.333	E	0	0	e	0	0
C	43200	0.333	F	0	0	T(总变动)	129748	1

。要减小产品性能  $y$  的均方偏差, 就必须减小参数的容差, 例如因素  $A$  原来的波动幅度为  $H_A = 0.66\Omega$  变动后波动的幅度  $H'_A = 0.33\Omega$  (即  $A$  的容差减到  $\pm 0.15\%$ ), 那末由因素  $A$  对均方偏差  $V$  的贡献, 将从  $V_T \cdot P_A$  减小到  $V_T P'_A$ ,  $P'_A = P_A \left( \frac{H'_A}{H_A} \right)^2$ , 理由将在下节给出。同理因素  $B, C, \dots$  的波动幅度差由  $H_B, H_C, \dots$  分别降到  $H'_B, H'_C, \dots$ , 变动后均方偏差将是

$$V = V_T (P'_A + P'_B + P'_C + \dots + P'_e) = V_T \left[ P_A \left( \frac{H'_A}{H_A} \right)^2 + P_B \left( \frac{H'_B}{H_B} \right)^2 + P_C \left( \frac{H'_C}{H_C} \right)^2 + \dots + P_e \right] \quad (8)[4]$$

从这个关系式明显可见, 如果要减小  $y$  的均方偏差, 以减小  $P$  值较大的因素的容差, 比较有利。

在上面的例子中我们如果将因素  $A, B$  的容差由  $\pm 0.3\%$  减到  $\pm 0.01\%$ ,  $C$  的容差由  $\pm 0.3\%$  减到  $\pm 0.03\%$ ; 则

$$\begin{aligned} \left( \frac{H'_A}{H_A} \right)^2 &= \left( \frac{A \times 0.01\%}{A \times 0.3\%} \right)^2 = \left( \frac{1}{30} \right)^2, & \left( \frac{H'_B}{H_B} \right)^2 &= \left( \frac{B \times 0.01\%}{B \times 0.3\%} \right)^2 = \left( \frac{1}{30} \right)^2, \\ \left( \frac{H'_C}{H_C} \right)^2 &= \left( \frac{C \times 0.03\%}{C \times 0.3\%} \right)^2 = \left( \frac{1}{10} \right)^2 \end{aligned}$$

容差减小以后,  $y$  的均方偏差将是

$$V = V_T \left[ P_A \left( \frac{1}{30} \right)^2 + P_B \left( \frac{1}{30} \right)^2 + P_C \left( \frac{1}{10} \right)^2 + P_D + \dots + P_e \right] = 38.69$$

因此用方差分析法进行容差设计的步骤可归纳如下:

1. 当系统的参数确定之后, 根据因素初步选定的容差, 作误差因素位级表。
2. 根据因素的数目和位级, 列出正交试验表, 同时安排实验, 求得数据, 并从这些测得的数据求出性能的总变动  $S_T$  和均方偏差  $V_T$
3. 通过正交试验表的每一列, 求出各个因素的变动  $S_{\text{因}}$ , 及  $S_{\text{因}}$  在总变动  $S_T$  中占的百分比  $P_{\text{因}}$ 。
4. 如果  $3\sqrt{V_T}$  不能满足性能指标  $y$  的容差要求, 根据实际情况, 调整因素的变动幅度  $H_{\text{因}}'$ , 并用 (8) 式求得调整后的均方偏差, 或者根据  $V_T$  的要求确定各因素的容差。

## 二、产品性能可以计算时, 直接计算的方法

以上讨论了用正交试验表及方差分析求得各因素对产品性能  $y$  影响的大小, 实质上就是求因素对性能  $y$  的灵敏度。在指定的一组参数下,  $\left| \frac{\partial y}{\partial A} \right|$  大的, 灵敏度高, 参数变化对  $y$  的影响大,  $\left| \frac{\partial y}{\partial A} \right|$  小的, 灵敏度低, 参数变化对  $y$  的影响也小。对于性能不可计算的产品, 我们只能通过上面的方法来求得其均方偏差及参数对它的影响, 但是如果产品性能  $y$  可以计算的话, 完全可以省去繁琐的正交试验而直接用下面的方法进行设计。

我们要求的性能  $y$  的均方偏差

$$V = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (y_i - y)^2 \quad (9)$$

对于七因素三位级的情况, 原则上应取  $N = 3^7$ 。但当  $y$  与因素  $A, B, C, \dots, x$  之间存

在函数关系

$$y = f(x, A, B, c, \dots)$$

时,根据前文<sup>[1]</sup>的证明,其均方偏差

$$\begin{aligned} V_T &= \frac{2}{3} V_0 = \frac{2}{3} \left[ \left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A \right)^2 + \left( \frac{\partial y}{\partial B} \Delta B \right)^2 + \dots + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \Delta x \right)^2 \right] \\ &= \frac{2}{3} V_0 \left[ \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A \right)^2}{V_0} + \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial B} \Delta B \right)^2}{V_0} + \dots + \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial x} \Delta x \right)^2}{V_0} \right] \\ &= \frac{2}{3} V_0 [P_A + P_B + P_C + \dots + P_x] = V_T [P_A + P_B + P_C + \dots + P_x] \end{aligned}$$

当参数的波动幅度  $\Delta A, \Delta B, \dots$  变动时,  $P_A, P_B, \dots$  也将随之变动,因而均方偏差也将变化。

$$V = V_T [P'_A + P'_B + P'_C + \dots + P'_x] \quad (10)$$

跟(7)式不同的地方是这里没有误差项  $P_0$ 。

要减小输出性能指标  $y$  的均方偏差,就必须减小参数的容差。如果因素  $A$  原来的波动幅

度为  $\Delta A = H_A$ , 变动后的波动幅度为  $H'_A = \Delta A'$ , 则  $P_A = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A \right)^2}{V_0}$ , 而

$$P'_A = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A' \right)^2}{V_0} = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A \right)^2}{V_0} \cdot \left( \frac{\Delta A'}{\Delta A} \right)^2 = P_A \left( \frac{H'_A}{H_A} \right)^2$$

同理  $P'_B = P_B \left( \frac{H'_B}{H_B} \right)^2$ ,  $P'_C = P_C \left( \frac{H'_C}{H_C} \right)^2$ ,  $\dots$ , 因此

$$V = V_T \left[ P_A \left( \frac{H'_A}{H_A} \right)^2 + P_B \left( \frac{H'_B}{H_B} \right)^2 + P_0 \left( \frac{H'_C}{H_C} \right)^2 + \dots + P_x \left( \frac{H'_x}{H_x} \right)^2 \right] \quad (11)$$

就是前面求得的方程(8)

为了进行验证,我们仍以上面的惠斯登桥为例来进行说明,已知图1中的  $y$  可由下式计算

$$y = \frac{B \cdot C}{A} - \frac{X}{E A^2} [F(A+B) + B(A+C)] [C(A+B) + D(A+C)] \quad (12)$$

在  $A = 220\Omega$ ,  $B = 2000\Omega$ ,  $C = 2200\Omega$ ,  $D = 15\Omega$ ,  $E = 15V$ ,  $F = 200\Omega$ ,  $x = 0$  的条件下,已知  $\Delta A = 0.66\Omega$ ,  $\Delta B = 6\Omega$ ,  $\Delta C = 6.6\Omega$ ,  $\Delta D = 4.5 \times 10^{-2}\Omega$ ,  $\Delta E = 0.75V$ ,  $\Delta F = 0.6\Omega$ ,

$\Delta x = 10^{-7}A$ , 同时  $\frac{\partial y}{\partial D} = \frac{\partial y}{\partial E} = \frac{\partial y}{\partial F} = 0$ , 求出  $\frac{\partial y}{\partial A}$ ,  $\frac{\partial y}{\partial B}$ ,  $\frac{\partial y}{\partial C}$ ,  $\frac{\partial y}{\partial x}$ , 于是

$$V_0 = \left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A \right)^2 + \left( \frac{\partial y}{\partial B} \Delta B \right)^2 + \left( \frac{\partial y}{\partial C} \Delta C \right)^2 + \left( \frac{\partial y}{\partial x} \Delta x \right)^2 = 10812.8$$

$$V_T = \frac{2}{3} V_0 = 7208.5$$

$$P_A = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial A} \Delta A \right)^2}{V_0} = 0.333 \quad P_B = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial B} \Delta B \right)^2}{V_0} = 0.333$$

$$P_C = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial C} \Delta C \right)^2}{V_0} = 0.333 \quad P_x = \frac{\left( \frac{\partial y}{\partial x} \Delta x \right)^2}{V_0} = 0.001$$

这样求出的结果跟用方差法得到的结果是一致的。虽然不论用上节的方法还是本节的方

法算到的结果相同,但对于性能可以计算的产品,用直接算法是比较方便的,特别是在因素很多的情况,尤其明显。改进后的容差设计步骤如下:

1. 根据产品性能  $y$  与参数  $A, B, C, \dots$  之间的函数关系,以及参数的偏差  $\Delta A, \Delta B, \Delta C, \dots$  求出  $\left(\frac{\partial y}{\partial A} \Delta A\right)^2, \left(\frac{\partial y}{\partial B} \Delta B\right)^2, \left(\frac{\partial y}{\partial C} \Delta C\right)^2, \dots$ , 比较那些因素产生的影响较为显著。

2. 计算  $V_0 = \left(\frac{\partial y}{\partial A} \Delta A\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial B} \Delta B\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial C} \Delta C\right)^2 + \dots, V_T = \frac{2}{3} V_0, P_A = \frac{\left(\frac{\partial y}{\partial A} \Delta A\right)^2}{V_0}, P_B = \frac{\left(\frac{\partial y}{\partial B} \Delta B\right)^2}{V_0}, \dots$ , 并建立方程(11)

3. 根据给定的  $H'_A, H'_B, \dots$  求出  $y$  的均方偏差  $V$ , 或根据给定的  $V$  确定  $H'_A, H'_B, \dots$ 。

### 三、蒙特卡洛法

以上两节,都假定产品的参数是三点分布的,即因素  $A, B, \dots$ , 只可能有  $A, A \pm \Delta A, B, B \pm \Delta B, \dots$  等三种数值,而且参数的三种数值的概率是相等的,这显然不符合实际情况,因而用上面分析得到的结果是近似的。根据中心极限定理,对于大量的独立变量求和,不管这些变量的实际概率分布如何,和的概率分布趋近于正态分布,若元件参数  $x$  符合正态分布则其分布函数  $F(x)$  及概率密度函数  $f(x)$  为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} \quad (13)$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} dx \quad (14)$$

式中平均值  $x_0$  可取元件的标称值,标准偏差  $\sigma$  等于元件容差的三分之一,即  $\sigma = \frac{\Delta x}{3}$ 。例如  $300\Omega \pm 10\%$  的电阻,  $x_0 = 300, \Delta x = 300 \times 10\% = 30, \sigma = \frac{\Delta x}{3} = 10$ 。

蒙特卡洛法是根据元件参数的实际分布,用随机抽样的方法,抽取若干组参数,从而研究产品性能  $y$  的分布情况。假定产品性能  $y$  是  $n$  个参数  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的函数,即  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 假定这  $n$  个参数是相互独立的,它们的分布函数分别为  $F(x_1), F(x_2), \dots, F(x_n)$ 。首先从分布  $F(x_1)$  中随机抽样,得到参数  $x'_1$ , 相当于在一批  $x_1$  的元件中,随机取出一个数值为  $x'_1$  的元件,然后从分布  $F(x_2)$  中随机抽取  $x'_2, \dots$  直到抽出第  $n$  个元件  $x'_n$ , 然后根据  $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$  算出  $y$  的一个随机值:  $y_1 = f(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ 。重复上述过程  $N$  次,就可以得到随机变量  $y$  的一个容量为  $N$  的样本:  $y_1, y_2, y_3, \dots, y_N$ 。根据样本  $y_1, y_2, \dots, y_N$  就可以计算产品性能  $y$  的平均值  $y_0$  和方差  $V$

$$y_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i \quad (15)$$

$$V = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (y_i - y_0)^2 \quad (16)$$

$\sqrt{V}$  称为  $y$  的标准偏差,它的三倍,即  $3\sqrt{V}$  可以看出是  $y$  的容许误差,当  $y$  的计算出的容许偏差  $3\sqrt{V}$  大于其设计要求的容许偏差  $\Delta y$  时,表示产品参数的容差不符合要求。这时应该

适当缩小某些参数的容差,重新计算 $y_0$ 和 $V$ ,直到符合要求为止。

用蒙特卡洛法进行容差设计时,首先要从分布函数为 $F(x)$ 的元件中,随机抽取 $x$ 。随机抽样的方法是:先利用计算机产生一个在 $(0, 1)$ 区间均匀分布的随机数 $\xi_i$ ,然后计算 $F(x)$ 的反函数得到

$$x_i = F^{-1}(\xi_i) \tag{17}$$

$x_i$ 就是符合 $F(x)$ 分布的参数一个随机数值<sup>[2]</sup>。具体地说,如果我们要模拟从 $300 \pm 10\% \Omega$ 的一批电阻中,随机取出一个电阻的阻值,假定这批电阻是服从正态分布的,我们先从计算机中产生一个在 $(0, 1)$ 区间均匀分布的随机数,假定取得数是 $\xi_i = 0.4$ ,求(14)式的反函数得 $x_i = F^{-1}(\xi_i) = 298$ 相当于从这批电阻中取出一个阻值为 $298\Omega$ 的电阻。

用(14)式求反函数实际上并不方便,因为不同的元件有不同的标称值 $x_0$ 和不同的标准偏差 $\sigma$ ,因而有不同的分布函数,对每个元件都要建立一个与之相应的分布函数是很麻烦的,为此对(14)式进行下面的变换

$$\text{令} \quad u = \frac{x - x_0}{\sigma} \tag{18}$$

代入(14)式得

$$F(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{u^2}{2}} du \tag{19}$$

$F(u)$ 为标准正态分布函数, $F(u)$ 和 $u$ 的关系可以通过查标准正态分布函数表求得(表4)

表4 标准正态分布函数  $F(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{u^2}{2}} du$

$u$	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-3.5				
$F(u)$	0.0013	0.0010	0.0007	0.0005	0.0003	0.0002				
$u$	-2.0	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.5	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9
$F(u)$	0.0228	0.0179	0.0139	0.0107	0.0082	0.0062	0.0047	0.0035	0.0026	0.0019
$u$	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9
$F(u)$	0.1587	0.1357	0.1151	0.0968	0.0808	0.0668	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287
$u$	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9
$F(u)$	0.5000	0.4611	0.4207	0.3821	0.3446	0.3085	0.2743	0.2420	0.2119	0.1805
$u$	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$F(u)$	0.5000	0.5389	0.5793	0.6179	0.6554	0.6915	0.7257	0.7580	0.7881	0.8195
$u$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
$F(u)$	0.8413	0.9643	0.8849	0.9032	0.9192	0.9332	0.9452	0.9554	0.9641	0.9713
$u$	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
$F(u)$	0.9772	0.9821	0.9861	0.9893	0.9918	0.9938	0.9953	0.9965	0.9974	0.9981
$u$	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5				
$F(u)$	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998				

抽样时先由计算机产生一个在(0, 1)区间均匀分布的随机数 $\xi_i$ , 如果

$$F(u_{i-1}) < \xi_i \leq F(u_i)$$

则令  $u = u_i$ , 然后用(18)式求  $x$

$$x = x_0 + u \cdot \sigma$$

得到元件随机值  $x$ 。例如元件是  $300\Omega \pm 10\%$  的电阻, 则  $x_0 = 300, \sigma = \frac{\Delta x}{3} = \frac{300 \times 10\%}{3} = 10$ 。




图2 蒙特卡洛容差分析程序框图



若计算机产生的随机数为 0.6910, 查表四得  $u=0.5$ , 于是  $x = x_0 + u \cdot \sigma = 300 + 0.5 \times 10 = 305\Omega$ 。

根据上述原理就可以建立蒙特卡洛分析程序, 程序框图见图 2, 容差设计按下述步骤进行:

1. 输入元件数, 元件的标准称值和元件的容差, 并输入统计次数  $N$ , 一般要求  $N > 10$ 。
2.  $K=0$  时, 先用元件的标称值计算产品性能  $y$  的标准值  $y$ ,  $K=1, 2, \dots, N$  时, 产生元件的  $N$  组随机抽样值  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 并按这  $N$  组参数值计算产品性能函数  $y_k$ , 反复执行  $N$  次, 共得到  $y$  的  $N$  个样本。
3. 令  $I=1$ , 对  $N$  个样本计算统计, 并打印出  $y$  的标准值  $y$ , 平均值  $y_0$ , 方差  $V$ , 标准偏差  $\sqrt{V}$  和  $y$  的容许偏差  $\Delta y = 3\sqrt{V}$ 。程序暂停。
4. 根据对  $y$  的性能要求, 判别  $y$  的容差是否符合要求, 如果符合要求, 输入  $w=0$ ; 如不符合要求, 就输入  $w=1$ 。
5. 如  $w=0$ , 计算机打印元件的标称值及容差, 程序结束。如  $w=1$ , 判断  $I=1$  否? 如  $I=1$  表示程序第一次进入本步骤, 先计算产品性能  $y$  对各参数的偏导数, 即元件的灵敏度, 将灵敏度打印输出, 由设计者根据实际情况, 修改元件容差, 再次计算  $y_k$ , 即回到 2, 并令  $I=I+1$ ; 如  $I > 1$  表示不需要再计算灵敏度, 可直接修改容差后进入 2。

我们仍以图 1 的惠斯登桥为例来进行设计, 各元件的参数值和容差见表 1, 假定要求电桥的测量精度是 0.05 级, 即测量误差为 5/10000。若被测电阻  $y=20000\Omega$ , 要求偏差  $\Delta y \leq 10\Omega$ 。用蒙特卡洛程序分析, 根据初步确定的元件容差, 第一次执行结果是:

标准值 $y$	平均值 $y_0$	均方偏差 $v$	标准偏差 $\sqrt{v}$	容差 $3\sqrt{v}$
20000	20006.8	1247.37	35.3181	105.954

从结果看到, 计算得到的  $y$  容差  $3\sqrt{V} = 105.954 > 10$ , 因此如果采用原定容差的元件组装电桥, 精度是达不到 0.05 级的。为了寻找合理的元件容差, 先进行一次灵敏度分析, 求出  $A$  因素的  $\frac{\partial y}{\partial A} \cdot \frac{A}{y}$ ,  $B$  因素的  $\frac{\partial y}{\partial B} \cdot \frac{B}{y}$ , ..., 得到:

因素	$A$	$B$	$C$	$D$	$E$	$F$	$x$
灵敏度	-1	1	1	0	0	0	$1.79 \times 10^4$

可以看到  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三个因素对  $y$  的影响较大, 考虑到  $C$  是可变电阻, 因此主要减小  $A$ 、 $B$  因素的容差来达到电桥要求的精度。令  $A$  的容差为  $\pm 0.01\%$ ,  $B$  为  $\pm 0.01\%$ ,  $C$  为  $0.05\%$ , 第二次执行结果为:

$y$	$y_0$	$v$	$\sqrt{v}$	$3\sqrt{v}$
20000	20001.7	25.8999	5.08919	15.2676

第二次结果仍不符合要求, 因此再调整元件的容差,  $A$ 、 $B$  仍为  $\pm 0.01\%$ , 令  $C$  为  $\pm 0.03\%$ , 得到:

$y$	$y_e$	$v$	$\sqrt{v}$	$3\sqrt{v}$
20000	20000.4	5.67152	2.3815	7.14449

结果符合要求,因此最后选定元件的标称值和容差为:

元 件	$A(\Omega)$	$B(\Omega)$	$C(\Omega)$	$D(\Omega)$	$E(V)$	$F(\Omega)$	$x(A)$
标 称 值	220	2000	2200	15	15	200	0
容 差	0.01%	0.01%	0.03%	0.3%	5%	0.3%	$10^{-7}$

#### 四、小 结

本文讨论了方差分析法及改进的直接计算法进行容差设计。前者适用于产品性能不可计算的场合,在一组选定的参数下,对参数适当给予扰动,建立误差因素位级表和正交试验表,并根据正交试验表的安排进行测量,得到一组结果,由此结果求出方差  $V_T$ 。然后再从正交试验表中找出各因素对方差  $V_T$  的贡献,即找出  $P_A, P_B, P_C, \dots$ , 改变参数的容差,即改变  $P_A, P_B, \dots$  重新计算符合性能要求的方差  $V$ , 从而确定因素应取的容差。

如果产品的性能函数  $y$  可以根据参数来计算,那么用第二节讨论的直接计算  $P_A, P_B, \dots$  的方法较为方便,它可以避免建立繁复的正交试验表。在因素很多的情况下,正交表的建立和计算是相当麻烦的,而且用这种方法得到的  $P_A, P_B, \dots$  和  $V_T$  的精度等于用方差法得到的。在建立方程  $V$  和  $V_T$  的关系之后,计算的方法是一致的。表 2 中  $y_i$  的一组数据实际上是根据 (12) 式算出来的,用来对两种方法进行比较,结果是一致的。后面这种方法虽然简单,但只适用于产品性能可以计算的情况。

上面两种方法都只计算了因素在三个位级下的方差,用蒙特卡洛法和上述方法不同,它在因素服从某种分布(如正态分布)的条件下随机抽样取出,由随机抽出的一组参数进行计算性能指标  $y$ , 求出  $N$  个样本以后,再求方差。因为因素是假定服从正态分布的,因此抽到的参数值在其标称值附近的概率是很大的,它跟方差分析法只有三点分布 ( $A, A \pm \Delta A$ ) 不同,因此用蒙特卡洛法在同样的容差下,得到的方差小得多,也更近于实际的情况。

#### 参 考 文 献

- [1] 朱鸿鹄等《产品的参数设计》上海师范学院学报(自然科学版)1982年第1期
- [2] 李惕碚《实验的数学处理》1980年科学出版社
- [3] 田口玄一《实验计画法》上第三版丸善株式会社1976年
- [4] 田口玄一《质量管理教材(线外QC)》中部品质管理协会1979年