

# 产品的参数设计

朱鸿鹄 陈海强 陈柏孙

## 提 要

本文介绍产品三次设计中的参数设计法。对于不可计算性能的产品,可以通过正交设计方法建立外表和内表,算出均方偏差,从而确定最好参数组合。对于可计算性能的产品,利用性能与参数之间的函数关系,省去内表直接建立外表,使计算工作量大大减少,结果更加准确。

产品的设计,一般可分三个阶段进行,它们是:系统设计、参数设计和容差设计,总称为三次设计。

系统设计是由专业人员根据产品的性能要求,确定整个系统和结构,并选定一组能满足要求的参数。这组参数并不一定是最好的参数。在生产过程中或者在使用阶段,由于参数的偏差或者由于元件老化,环境影响等因素使参数产生变化,都将引起产品性能的变化。选用不同的参数组时,由于相同的原因产生的性能变化,将是各不相同的。参数设计就是在系统设计的基础上,寻找一组好的参数,使生产或使用产品性能最为稳定,波动最小。本文主要用正交设计法来进行参数设计。在产品的性能指标可以计算的情况下,可以通过计算机迅速求出设计结果。参数设计完成之后,还要根据产品性能所容许的偏差来确定各个参数容许的偏差,以便采用适当的元件来组装产品,使产品的成本最低。我们用惠斯登电桥来说明参数设计的方法,但这种方法不仅适用于电子产品,也适用于其它产品。

## 一、产品的参数设计

图1是惠斯登电桥,  $A, B, D, F$  是已知电阻,  $y$  是待测电阻, 调节电阻  $C$  使电流计  $G$  的读数为零, 则根据

$$y = \frac{B \cdot C}{A} \quad (1)$$

可以求出  $y$  的阻值。

由于电流计的精度限制, 当电流计的读数为零时, 仍可能有小量的电流流过, 假定电流计读数为零时的最大电流为  $x$  安培。同时, 电阻的阻值  $A, B, C, D, F$  以及电动势  $E$  也都存在误差。如果按某一组  $A, B, C \dots$  测出的  $y$  是正确的, 考虑到这些误差后,  $y$  就产生了误差。待测电阻  $y$  真正的数值与  $x$  及  $A, B, C, D$  等参数的实际值有关。

假定流过  $G$  的电流  $x$  及元件的偏差都已知道, 为了求得  $y$




图1 惠斯登电桥

本文 1981 年 7 月 14 日收到

的误差可能有两种方法。一种是根据实际的元件值及电流值,用模拟电路测出  $y$  的正确值,即通过测量求得  $y$ ; 另一种方法是产品性能  $y$  可以通过某种关系式来计算的场合,这时  $y$  的真正值可以通过参数  $A, B, C, \dots x$  等的确切数值来进行计算。参数设计所考虑的问题就是在元件偏差确定的情况下,如何寻找参数  $A, B, C, \dots$  等,使得到的  $y$  的误差最小。当产品性能无法计算时,我们只能用实测的方法求得  $y$ ,由此寻找最佳参数组,这是本节讨论的方法。当产品性能可以计算时,采用改进的方法进行参数设计,可使计算工作量大为减少,这一方法在下节讨论。

假定图 1 中电桥要测量的电阻是  $20000\Omega$ , 在  $G$  的读数为零时,流过  $G$  的电流可能有  $\pm 10^{-7}A$  的偏差,所有电阻都有  $\pm 0.3\%$  的偏差,电动势有  $\pm 5\%$  的偏差,并且假定  $E$  的值不允许超过  $15V$ , 电阻  $D$  不小于  $15\Omega$ ,  $F$  不小于  $200\Omega$ , 我们可以用两种方法来设计其参数:

第一种方法的设计步骤是:

第一步: 确定因素的位级

我们把电桥的参数  $A, B, D, E, F$  称为因素,任取一组数值作初始条件,定为位级 2。然后以位级 2 的  $\frac{1}{K_n}$  倍作为位级 1, 以位级 2 的  $K_n$  倍作为位级 3。假定  $K_n = 1 + \frac{K_0}{2^{n-1}}$ ,  $K_0 = 4$ , 令  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 则当第一轮  $n = 1$  时  $K_1 = 5$ , 第二轮  $n = 2$  时  $K_2 = 3, \dots$ 。  $K_n$  随着  $n$  的增大逐步减小,关于  $K_n$  选择的物理意义将在下面说明。当  $K_1 = 5$  时,可以得到下面的位级表:

表 1  $K_1 = 5$  的因素位级表

因素	A( $\Omega$ )	B( $\Omega$ )	D( $\Omega$ )	E(v)	F( $\Omega$ )
位级 1	200	200	200	0.4	200
位级 2	1000	1000	1000	2	1000
位级 2	5000	5000	5000	10	5000

$A = B = D = F = 1000$ ,  $E = 2$  是我们选取的初始条件。

第二步: 建立外表

表 1 中共有五个因素,每个因素有三个位级。把因素  $A, B, \dots$  等分裂成三个位级的目的,就是要在因素的这一范围内,优选出一组好的参数。由于  $A$  有三种选法,  $B$  有三种选法,  $C, \dots$ , 因此在这一范围内优选共有  $3^5$  种搭配方法,通过这些参数的组合,寻找好的参数组。为了减少试验的次数,采用正交试验法,选用  $L_{18}(3^7)$  的正交表来进行优选。 $L_{18}(3^7)$  是从  $L_{18}(2^1 \times 3^7)$  中舍去二位级后得到的。我们将  $A, B, D, E, F$  五个因素,填入正交表的五列中,得到表 2,称为外表。外表的第 1 列表示试验次数,这里共进行 18 次,外表的最右一列及下面四行将在第三步内表建立之后进行填写。

第三步: 建立误差因素位级表和内表并寻找直接看到的好条件

外表的第一行,称为第 1 号条件,就是选  $A$  因素的位级 1,  $B$  因素的位级 1,  $D$  因素的位级 1,  $\dots$  进行一次试验,也就是取  $A = 200$ ,  $B = 200$ ,  $D = 200$ ,  $E = 0.4$ ,  $F = 200$  进行一次试验。因为要确定  $y$  除了  $A, B, D, E, F$  之外还必须知道  $x$  及  $c$ ,所以我们取  $x = 0$  及  $c = \frac{Ay}{B}$  (这时  $y = 20000$ ), 又因为电阻有  $\pm 0.3\%$  的偏差,电动势有  $\pm 5\%$  的偏差,电流  $x$  有  $\pm 10^{-7}$  安培的偏差,所以我们把  $A = 200$ ,  $B = 200$ ,  $C = 20000$ ,  $D = 200$ ,  $E = 0.4$ ,

表 2  $K_1=5$  的外表

	A	B	D	E	F	V
1	1	1	1	1	1	71279
2	1	2	2	2	2	9660.37
3	1	3	3	3	3	10559.7
4	2	1	3	2	2	305351
5	2	2	1	3	3	7325.16
6	2	3	2	1	1	31254
7	3	1	3	1	3	$2 \cdot 82497E+7$
8	3	2	1	2	1	18798.5
9	3	3	2	3	2	7298.41
10	1	1	1	3	2	7319.07
11	1	2	2	1	3	226659
12	1	3	3	2	1	10388.5
13	2	1	2	3	1	8560.36
14	2	2	3	1	2	470626
15	2	3	1	2	3	10351
16	3	1	2	2	3	421866
17	3	2	3	3	1	8722.58
18	3	3	1	1	2	58260.3
1	335866	$2 \cdot 90641E+7$	173333	$2 \cdot 91078E+7$	149003	
2	833467	741791	705293	776415	858514	
3	$2 \cdot 87646E+7$	128112	$2 \cdot 90554E+7$	49785.3	$2 \cdot 89265E+7$	
R	$2 \cdot 84288E+7$	$2 \cdot 8936E+7$	$2 \cdot 8882E+7$	$2 \cdot 9058E+7$	$2 \cdot 87775E+7$	

$F=200, x=0$  作为位级 2, 而以 (电阻位级 1) =  $(1-0.003)$  (电阻位级 2), (电阻位级 3) =  $(1+0.003)$  (电阻位级 2),  $E_1=(1-0.05)E_2, E_3=(1+0.05)E_3, x_1=-10^{-7}, x_3=10^{-7}$ , 作出外表第 1 号条件的误差因素位级表 (表 3)。

表 3 外表第 1 号条件的误差因素位级表

因素	A	B	C	D	E	F	X
位级 1	199.4	199.4	19940	199.4	0.38	199.4	$-10^{-7}$
位级 2	200	200	20000	200	0.4	200	0
位级 3	200.6	200.6	20060	200.6	0.42	200.6	$10^{-7}$

对于外表的 18 号条件, 都应该根据因素可能出现的偏差, 列出相应的误差因素位级表。显然在每一号条件下假定元件只能取位级 1, 2, 3 三种数值, 这跟实际发生的情况是存在一定距离的。并且, 对于每一号条件的误差因素位级表中的因素要进行  $3^7$  次组合, 才能求出在各种情况下的电阻  $y$ , 然后计算  $y$  的平均值及其均方偏差  $v$ , 这样的计算工作量也是很大的。为了简化计算, 仍采用正交设计的方法, 根据正交表  $L_{18}(3^7)$  的 18 种均匀搭配, 求出 18 个  $y$  值, 并以 20000 作为平均值, 按照下式计算均方偏差  $v$  的近似值

$$v = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} (y_i - 20000)^2 \quad (2)$$

显然  $y_i$  越接近 20000, 均方偏差  $v$  越小。因此  $v$  可以作为惠斯登桥设计性能优良程度的指标, 我们称为目标函数。

表 4  $K_1=5$  的外表第一号条件的内表

	A	B	C	D	E	F	X	$y_i$
1	1	1	1	1	1	1	1	20264.4
2	1	2	2	2	2	2	2	20060.2
3	1	3	3	3	3	3	3	19380.7
4	2	1	1	2	2	3	3	19573.2
5	2	2	2	3	3	1	1	20295.5
6	2	3	3	1	1	2	2	20120.2
7	3	1	2	1	3	2	3	19588
8	3	2	3	2	1	3	1	20326.7
9	3	3	1	3	2	1	2	19940
10	1	1	3	3	2	2	1	20372
11	1	2	1	1	3	3	2	20000
12	1	3	2	2	1	1	3	19791
13	2	1	2	3	1	3	2	19948
14	2	2	3	1	2	1	3	19748.5
15	2	3	1	2	3	2	1	20294.5
16	3	1	3	2	3	1	2	19940
17	3	2	1	3	1	2	3	19557.2
18	3	3	2	1	2	3	1	20308.4

$$v = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} (y_i - 20000)^2 \approx 71279$$

表 4 是根据表 3 中各个因素的三个等级,再利用  $L_{18}(3^7)$  建立的正交表,称为  $K_1=5$  外表中第 1 号条件的内表,并由 (2) 式计算均方偏差  $v$ ,把它记在表 2 第一行,即第 1 号条件的右边。对  $K_1=5$  外表中其余的十七号条件,仿照表 3 及表 4,算出相应的均方偏差  $v$  填入表 2 右侧相应各列中,最后从表 2 可以看出第 9 号条件的  $v$  值最小,我们将此条件称为直接看到的好条件,因为采用这一条件时,均方偏差最小。

在表 2 的每个因素下面,根据各个条件的  $v$  求出和 I,II,III 与极差  $R$ ,对于因素  $A$  来说, $A_I$  是因素  $A$  在取等级 1 时,所有  $v$  之和, $A_2$  是取等级 2 时所有  $v$  之和,……因此有:

$$A_I = 71279 + 9660.37 + 10559.7 + 7319.07 + \dots = 335866$$

$$A_{II} = 305351 + 7325.16 + 31254 + 8560.36 + \dots = 833467$$

$$A_{III} = 2.82497 \times 10^7 + 18798.5 + 7298.41 + 421866 + \dots = 2.87646 \times 10^7$$

$$A_R = A_{III} - A_I = 2.84288 \times 10^7$$

.....

第四步: 寻找计算得到的好条件

从表 2 看到第 9 号条件的目标函数最小,是直接看到的好条件,利用正交设计,还能进一步算出目标函数值更小的好条件,称为计算得到的好条件。为此先把表 2 最后四行重写于下:

	A( $\Omega$ )	B( $\Omega$ )	D( $\Omega$ )	E( $v$ )	F( $\Omega$ )
I	335866	$2.90641 \times 10^7$	173333	$2.91078 \times 10^7$	149003
II	833467	741791	705298	776415	858514
III	$2.87646 \times 10^7$	128112	$2.90544 \times 10^7$	49785.3	$2.89265 \times 10^7$
R	$2.84288 \times 10^7$	$2.8936 \times 10^7$	$2.8882 \times 10^7$	$2.9058 \times 10^7$	$2.87775 \times 10^7$

从  $F$  来看,  $F_I$  最小, 因此取  $F$  的位级 1 最为有利, 而且  $F_{III} > F_{II} > F_I$ , 因此  $F$  的取值越小, 越是有利, 至少在  $F$  从 5000 到 200 这段是这样。

从  $E$  来看,  $E_{III}$  最小, 因此取  $E$  的位级 3 最有利, 而且  $E_I > E_{II} > E_{III}$ , 所以  $E$  值越大越有利。

对  $D$  来说,  $D_I$  最小, 因此取  $D$  的位级 1 最有利。

但从物理条件来看,  $F$  是电流计内阻,  $D$  是电源内阻, 不可能任意取得很小, 它要受到电流计和电源的限制。  $E$  也不能任意取得很大, 在本例中,  $F$  不小于  $200\Omega$ ,  $D$  不小于  $15\Omega$ ,  $E$  不大于  $15V$ 。

对  $A$  来说,  $A_I$  最小, 因此取  $A$  的位级 1; 对  $B$  来说,  $B_{III}$  最小, 因此取  $B$  的位级 3。在我们现在所考虑的范围之内,  $A$  越小,  $B$  越大, 越是有利。

从以上的分析可以看到, 如果  $A, B, D, E, F$  的位级, 按照 1, 3, 1, 3, 1 来选取比较有利。这个条件称为第一种方法计算得到的好条件。一般说来, 计算得到的好条件比直接看到的条件来得好一些, 但是由于各个因素之间的交互作用, 计算得到的好条件也可能比直接看到的好条件差, 所以必须把这个条件再次利用类似于表 4 的内表, 计算它的目标函数, 将结果和直接看到的好条件进行比较, 取其中较好的条件作为参数设计的好条件。在本例中由  $A, B, D, E, F$  的位级 1, 3, 1, 3, 1 算得的目标函数  $v=7228.87$ , 比直接看好条件算出的  $v=7298.41$  更好。

以上过程称为第一轮参数设计, 第一轮参数设计的好条件是位级 1, 3, 1, 3, 1。如果第一轮的参数还不够理想, 可以重复以上四个步骤进行第二轮, 第三轮... 的设计。每一轮的设计均以上一轮设计的好条件作为基础, 利用分析得到的各因素的变化趋势, 确定新的因素位级表。

表 5  $K_2=3$  的因素位级表

因素	A	B	D	E	F
位级 1	(22)	5000	(22)	(1.7)	200
位级 2	(67)	(15000)	(67)	(5)	(600)
位级 3	200	(45000)	200	15	(1800)

表 5 是令  $n=2, K_2=3$  的因素位级表。因为  $A$  的趋势越小越好, 所以取上一轮的好条件  $A_1=200$  作为位级 3;  $B$  越大越好, 取  $B_3=5000$  作为位级 1;  $D$  越小越好, 取  $D_1=200$  作位级 3;  $E$  越大越好, 应取  $E_3=10$  作位级 1, 但按设计条件,  $E$  不大于  $15V$ , 所以取  $15V$  为位级 3;  $F$  越小越好, 应取  $F_1=200$  作为位级 3, 但  $F$  不小于  $200$ , 所以只能取  $F=200$  作位级 1。

表 6 是重复进行五轮的计算结果, 从表中可以看到, 由初始条件得到的目标函数值最大, 经过第一轮设计后, 获得显著的提高, 以后几轮的改进就不大了。

第二种方法的设计步骤是:

第一步: 用同一个初始条件, 在多个  $K$  值下确定因素的位级, 例如作

$$K_1=5 \quad K_2=3 \quad K_3=2 \quad K_4=1.5 \quad K_5=1.25$$

的五张外表, 以后在进行第二, 第三轮... 计算时, 这五个  $K$  值保持不变。

第二步: 建立外表的方法和第一种方法相同, 但进行每一轮计算, 都要作五张外表。

表 6 重复五轮的计算结果

		A	B	D	E	F	v
	初始条件	1000	1000	1000	2	1000	10480.7
$K_1=5$	直接看到的好条件	5000	5000	1000	10	1000	7298.41
	计算得" " " " " "	200	5000	200	10	200	7228.87
$K_2=3$	直接看" " " " " "	67	5000	67	15	200	7220.27
	计算得" " " " " "	200	5000	22	15	200	7211.8
$K_3=2$	直接看" " " " " "	400	2500	30	15	200	7209.33
	计算看" " " " " "	800	2500	15	15	200	7211.33
$K_4=1.5$	直接看" " " " " "	267	1670	15	15	300	7209.27
	计算得" " " " " "	267	2500	15	15	200	7208.87
$K_5=1.25$	直接看" " " " " "	267	2000	18.75	15	200	7208.73
	计算得" " " " " "	213.6	2000	15	15	200	7208.53
整数化后的好条件		220	2000	15	15	200	7208.53

第三步：跟第一种方法一样，建立误差因素位级表和内表。在上例中有 5 张外表，每张外表有 18 个条件，每个条件作一张内表，共作  $5 \times 18 = 90$  张内表，计算出各个条件下的  $v$  值后，从五张外表中选出目标函数值小的一个条件，作为直接看到的好条件。

表 7 第 1 位级、第 3 位级与第 2 位级比较表

K	5	3	2	1.5	1.25
$A_I/A_{II}$	0.40	0.57	0.79	0.91	0.96
$A_{III}/A_{II}$	34.51	6.97	2.05	1.23	1.07
$B_I/B_{II}$	39.18	8.12	2.34	1.34	1.12
$B_{III}/B_{II}$	0.17	0.44	0.71	0.85	0.92
$D_I/D_{II}$	0.24	0.58	0.82	0.91	0.95
$D_{III}/D_{II}$	41.19	8.95	2.43	1.33	1.10
$E_I/E_{II}$	37.49	8.36	2.54	1.45	1.18
$E_{III}/E_{II}$	0.06	0.28	0.57	0.77	0.87
$F_I/F_{II}$	0.17	0.44	0.74	0.91	0.97
$F_{III}/F_{II}$	33.69	6.85	2.04	1.21	1.06

第四步：寻找计算得到的好条件

这里和第一种方法不同，对应每一张外表，求出比值： $A_I/A_{II}$ ,  $A_{III}/A_{II}$ ,  $B_I/B_{II}$ ,  $B_{III}/B_{II}$ ,  $\dots$ ,  $F_{III}/F_{II}$ 。例如表 7 中的第一列数据就是根据表 2 中  $K_1=5$  的条件下的  $A_I$ ,  $A_{II}$ ,  $A_{III}$ ,  $\dots$  算出来的。如果  $A_I/A_{II}$  越小，说明  $A$  的位级 1 比  $A$  的位级 2 好，反之如果  $A_I/A_{II}$  大于 1，说明  $A$  的位级 1 不如位级 2 好，从表 7 第一、二行可以看出  $A$  的位级 1 比位级 2 好，而第 3 位级则不如第 2 位级，其中最小的值为 0.40，说明  $K=5$ ,  $A=1000/5=200$  时最好。同理可以求出  $B$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$  的最好条件。这就是第二种方法计算得到的好条件。

将这组条件和直接看到的好条件进行比较，就得到第一轮的好条件。再用这组条件作为

第二轮的初始条件,仿照第一、二、三、四步可求出第二轮的好条件。用第二种方法进行参数设计,每一轮都要作若干张(例如5张)外表,计算量比第一种方法大得多,但它可能求得较好的条件。让我们就二个因素的情况来作一说明。

设初始条件位于 $O$ 点,  $O(A_2, B_2)$ 。令  $K=5$ , 于是  $A_1 = \frac{A_2}{5}$ ,  $A_3 = 5A_2$ ,  $B_1 = \frac{B_2}{5}$ ,  $B_3 = 5B_2$ 。我们用第一种方法,就是在 $O$ 点周围取九点,在这九点上比较 $v$ 的值,如果在 $A_3B_3$ 的 $P$ 点 $v$ 最小,就以 $P$ 点为初始条件,用较小的 $K$ 值再取九点进行比较,求出 $v$ 更小的点,其过程如图2所示。这种方法的计算工作量小,收敛速度快,但是如果在 $q$ 点附近, $v$ 最小时,用这种方法的计算结果,往往就把它漏掉了。按一定规则减小 $K$ 是为了缩小搜寻区域。




图 2




图 3

用第二种方法时,是在初始条件点附近就用几张外表进行寻找,离起点越近,点取得越密;越远,点取得越稀。于是在 $O$ 点附近,取出了若干点,由此寻找 $v$ 较小的条件。 $K$ 的数值取得越多,搜索的面越宽,漏掉的可能性越小,但工作量越大,如图3所示。

所以实际使用时,可以把两种方法结合起来,先用第二种方法求出一个好的条件,然后用第一种方法,尽快地收敛到某一最佳点。

上面我们通过电桥来说明参数设计,待测电阻 $y$ 值是通过实际的测量求得的,事实上我们已知

$$y = \frac{B \cdot C}{A} - \frac{x}{A^2 E} [F(A+B) + B(A+C)][C(A+B) + D(A+C)] \quad (3)$$

于是表4中的 $y_i$ 也可以通过计算求出来。然后用上面的方法进行参数设计。

## 二、产品性能可以计算时内表的改进

通过上面分析,我们看到内表的作用是由外表选定的某一个条件下,根据因素可能产生的偏差,适当进行扰动,以求出在这个条件下的均方偏差 $v$ ,如果产品的性能是不能计算的,那么必须在扰动的前提下,通过实测,求出 $y_i$ ,最后计算 $v$ 值。但是如果产品性能是可以计算的,那么通过内表的计算虽然可以求得 $v$ ,由于内表的计算工作量很大(以上面的例子为例,一张外表有18个条件,要作18张内表,如进行五轮,就要作 $5 \times 18 = 90$ 张内表,每张内表还要进行18次运算)因而用上面的方法是不合适的。既然产品的性能是可以计算的,则利用参数与

性能之间的函数关系,应该可以直接求出参数变动对性能的影响,这样不仅可以大大节约计算工作量,而且结果也更加准确,因为用正交试验方法,求得的结果毕竟是近似的。

设产品性能  $y$  是元件参数  $A, B, C, D, E, F, x$  的函数

$$y=f(A, B, C, D, E, F, x) \quad (4)$$

给定一组参数  $A_0, B_0, C_0, D_0, E_0, F_0, x_0$  可以得到一个确定的  $y_0$  值。假定  $y_0=20000$ 。当元件的参数波动时,  $y$  亦将随着发生波动。

令各个参数的偏差为  $\xi_i (i=1, 2, 3, \dots, 7)$ , 且设  $\xi_i$  服从三点分布, 如  $\xi_1$  取值为  $\Delta A, 0, -\Delta A$ , 其概率各为  $1/3$ ,  $\xi_2$  的取值为  $\Delta B, 0, -\Delta B$ , 其概率也各为  $1/3, \dots$ 。而且各个  $\xi_i$  是相互独立的, 因此:

$$y=f(A_0+\xi_1, B_0+\xi_2, C_0+\xi_3, \dots, x_0+\xi_7)$$

是一个随机变量, 它的取值有  $3^7$  个。采用正交试验法就是在  $3^7$  个  $y$  中, 抽取 18 个典型数值, 进行计算。令  $\Delta y=y-y_0$ , 并将  $y$  依泰勒级数展开, 同时略去高次项后得:

$$\begin{aligned} \Delta y &= y-y_0=f(A_0+\xi_1, B_0+\xi_2, \dots)-f(A_0, B_0, \dots, x_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \xi_1 + \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \xi_2 + \frac{\partial f}{\partial C} \Big|_0 \xi_3 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 \xi_7 \end{aligned} \quad (5)$$

式中  $\frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0, \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0, \dots$  分别是  $\frac{\partial f}{\partial A}, \frac{\partial f}{\partial B}, \dots$  在  $(A_0, B_0, C_0, \dots, x_0)$  处的值, 用计算助设计的术语来说, 它们就是该点的灵敏度。表 2 中的均方偏差  $v$  应该是

$$v = \frac{1}{3^7} \sum_{i=1}^7 \Delta y_i^2$$

而使用内表求  $v$ , 只取了其中 18 项。

显然  $\Delta y$  的数学期望  $E(\Delta y)=0$ , 这是因为

$$\begin{aligned} E(\Delta y) &= E\left(\frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \xi_1\right) + E\left(\frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \xi_2\right) + E\left(\frac{\partial f}{\partial C} \Big|_0 \xi_3\right) + \dots + E\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 \xi_7\right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 E(\xi_1) + \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 E(\xi_2) + \frac{\partial f}{\partial C} \Big|_0 E(\xi_3) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 E(\xi_7) \\ &= \frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \left(\Delta A \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} - \Delta A \cdot \frac{1}{3}\right) + \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \left(\Delta B \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} - \Delta B \cdot \frac{1}{3}\right) + \dots = 0 \end{aligned}$$

$y$  的方差  $v = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - y_0)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta y_i^2$  记作  $v = D(\Delta y)$ 。因为各个  $\xi_i$  互相独立, 所以

$$\begin{aligned} v = D(\Delta y) &= D\left(\frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \xi_1\right) + D\left(\frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \xi_2\right) + \dots + D\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 \xi_7\right) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0\right)^2 D(\xi_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0\right)^2 D(\xi_2) + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0\right)^2 D(\xi_7) \end{aligned}$$

又因为  $D(x) = E(x^2) - [E(x)]^2$  (注)

$$\therefore D(\xi_1) = E(\xi_1^2) = \frac{1}{3} (\Delta A)^2 + \frac{1}{3} \cdot (0)^2 + \frac{1}{3} (-\Delta A)^2 = \frac{2}{3} \Delta A^2,$$

注: 见南京大学数学系编《概率统计基础和概率统计方法》79页

$$D(\xi_2) = E(\xi_2^2) = \frac{2}{3} \Delta B^2, \dots$$

$$\begin{aligned} \therefore v &= \left( \frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \right)^2 \cdot \frac{2}{3} \Delta A^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \right)^2 \cdot \frac{2}{3} \Delta B^2 + \dots \\ &= \frac{2}{3} \left[ \left( \frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \Delta A \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \Delta B \right)^2 + \dots + \left( \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 \Delta x \right)^2 \right] = \frac{2}{3} v_0 \end{aligned} \quad (6)$$

式中

$$v_0 = \left( \frac{\partial f}{\partial A} \Big|_0 \Delta A \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial B} \Big|_0 \Delta B \right)^2 + \dots + \left( \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0 \Delta x \right)^2 \quad (7)$$

所以在产品性能可以计算时,利用计算机辅助设计技术,很容易根据参数的灵敏度求得均方偏差 $v$ 。当然在用(6)式计算 $v$ 时,我们假定参数的变化是三点分布,而且概率各为 $1/3$ 。如果偏差不是这样分布而是别的分布,那么我们也可以求出 $E(\xi^2)$ 或 $D(\xi)$ ,从而计算 $v$ 。用(6)式直接计算 $v$ 值,可以省去内表的建立和运算,而且算得的结果比用内表更为精确,这样就大大地简化了计算工作量。从上面的例子来看,如果作5张外表,每张外表有18个条件,每个条件需作一张内表,每张内表还需要进行18次运算,那么就要进行 $5 \times 18 \times 18 = 1620$ 次运算。但省去内表后,每张外表只需算18次,即运算 $5 \times 18 = 90$ 次就够了。此外选用 $L_{18}(3^7)$ 正交表是在七个参数的情况下选用的。如果参数的数目很大,外表及相应的内表运算工作量还要大得多。而采用(6)式,则参数的增加,只增加若干项。计算量并不太大,由此可见,在用(6)式计算 $v$ 后,计算工作量是大大地减少了。

### 三、结 论

产品的参数设计是在给定一组满足要求的初始参数之后,求得一组生产或使用产品性能最稳定,波动最小的参数。

如果产品性能是无法计算的,则可以按适当的 $K$ 值建立外表,外表可以先作一张(第一种方法),也可以同时作若干张(第二种方法),然后按外表中的每一号条件,通过内表,求出其均方偏差或类似的目标函数,然后求出直接看到的好条件,进一步分析外表可求出计算得的好条件,从中选取一个作为好条件,并依照相同的方法,用这个好条件作初始条件,进行第二轮的计算,直到满足要求为止。

如果产品性能是可以计算的,则可略去内表,直接用(6)式计算外表,可以大大节约计算工作量。

我们在公式(6)的推导过程中得到了华东师范大学数学系梁小筠同志的帮助,在此表示感谢。

## 附 录

表 2 的 计 算 程 序

```

5  dim L(18,5), v(5,3), w(18), z(5,3)
10 for j=1 to 5
20 for i=1 to 18
30 read L(i, j)
40 next i
50 next j
55 print 'k':
60 input k
65 print
70 for i=1 to 5
80 read v(i,2)
90 let v(i,1)=v(i,2)/k
100 let v(i,3)=v(i,2)/k
110 next i
120 print tab (9): 'a': tab(19): 'b':
125 print tab (29): 'd': tab(39): 'e': tab(49): 'f'
130 for i=1 to 18
135 print i:
140 let a=v(1,L(i,1))
150 let b=v(2,L(i,2))
160 let d=v(3,L(i,3))
170 let e=v(4,L(i,4))
180 let f=v(5,L(i,5))
190 for j=1 to 5
200 print tab(10*j-2): L(i, j):
210 next j
220 let c=20000*a/b
230 let ao=-b*c/a/a
240 let bo=c/a
250 let co=b/a
260 let p=f*(a+b)*b*(a+c)
270 let q=c*(a+b)*d*(a+c)
280 et xo=-p*q/a/a/e
290 let a1=a*.003
300 let b1=b*.003
310 let c1=c*.003
320 let x1=1e-7
330 let y0=a0*a1*a0*a1+b0*b1*b0*b1
340 let y1=c0*c1*c0*c1+x0*x1*x0*x1
350 let y=(y0+y1)/1.5
360 print tab (54): y

365 let w (i)=y
370 next i
376 for k=1 to 3
378 print k:
380 for j=1 to 5
400 let v0=0
410 for i=1 to 18
420 if L(i,j)=k goto 440
430 goto 450
440 let v0=v0+w(i)
450 next i
460 print tab (i0*j-6): v0:
465 let z(j, k)=v0
470 next j
475 print
480 next k
485 print 'r':
490 for i=1 to 5
500 for j=1 to 2
510 for k=j+1 to 3
520 if z(i, j)>z(1, k) goto 560
530 let z0=z(i, j)
540 let z(i, j)=z(i, k)
550 let z(i, k)=z0
560 next k
570 next j
580 print tab (10*i-6): z(i,1)-z(i,3)
590 next i
600 end

1000 data 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
1010 data 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
1020 data 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
1030 data 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
1040 data 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2
1050 data 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1
1060 data 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3
1070 data 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1
1080 data 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2
1090 data 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2
1100 data 1000, 1000, 1000, 2, 1000

```