

杂志简介

信息发布

投稿须知

杂志订阅

在线阅读

广告服务

年度索引

在线投稿

文章名称: 离心鼓风机止推轴承磨损的原因分析 ----- 黄国喜

文件大小:

文章语言: 简体中文

添加时间: 2006-12-11

文章等级: ★★☆☆☆

下载次数: 223

:: 文章简介 ::

摘要: 分析了D1300-31鼓风机止推轴衬烧损的原因, 并提出了避免类似事故发生应采取的对策。关键词: 离心式鼓风机 轴衬 对策

:: 下载地址 ::



下载地址1

人气: 222

中国风机技术网

www.cftn.cn

Copyright © 2004 - 2008 cftn.cn All Rights Reserved. 辽ICP备06004220号

地址: 沈阳经济技术开发区开发大路16号

电话: 024-25800521 25801521

传真: 024 -25800521 E-mail: ft@cftn.cn

