

关雄俊 南宁 广西分析测试研究中心 530022

宋苏环 南宁 广西分析测试研究中心 530022

李德芳 南宁 广西分析测试研究中心 530022

摘要：<正> 我单位所用JY70P II - ICP从1988年投入使用到现在已10年了,由于在南方空气湿度较大,空气粉尘也较多,仪器易出现一些故障。现把我们碰到的一些故障及其检查、处理方法总结如下。1.现象 功率管的高压或阳流偏低,不易点火。这种现象在安装初期易出现。检查和处理方法:主要原因是功率管管脚与管座接触不良,导致高压加不上,或灯电流变小。

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

---

530022

530022

530022

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]