



自动化仪表 » 2013, Vol. 34 » Issue (11): 85-88 DOI:

应用实践

最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

« 前一篇 | 后一篇 »

## 机柜烧毁原因分析与技术改造建议

陈开智, 黄光前, 徐明, 刘俊, 张宜林

中国石油西气东输管道公司华中分公司, 湖北武汉430073

Analysis of the Causes of Cabinet Burnout and the Proposal of Technical Transformation

摘要

图/表

参考文献(0)

相关文章 (15)



友情链接	广告链接				友情链接

沪ICP备120323021

版权所有 © 《自动化仪表》编辑部

地址: 上海市漕宝路103号 电话: 021-64368180-231 传真: 021-64368984 Email: pai@sipai.com

技术支持北京玛格泰克科技发展有限公司