

防洪与工管

## 察尔森水库电厂2号主变故障处理

高光军, 武建洁, 赵军

松辽委察尔森水库管理局

收稿日期 2006-8-25 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 本文叙述了宏洋水力发电厂2号主变故障分析、检查和处理过程, 并对今后变压器运行维护提出了具体要求和注意事项。

**关键词** [主变](#); [处理](#); [察尔森水库电厂](#)

## Treatment of No2 main transformer fault in Caershen water power station

### Abstract

### Keywords

DOI 分类号 [TV734.4](#)

通讯作者 高光军

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ 本刊中 包含“[主变](#); [处理](#); [察尔森水库电厂](#)”的 [相关文章](#)

▶ 与本文作者相关文章

· [高光军的文章](#)

· [武建洁的文章](#)

· [赵军的文章](#)