

关于精密直流电压校准系统操作的答疑 (2)

付 容 堂

(上接本刊 1997 年第 5 期第 10 页)

9. 观察仪器的参数和键入参数

9.1 如何观察仪器参数和键入参数?

5440A (B) 使用算术符号表示要观察的参数, 也需用算术符号键入参数。首先选择键盘上 7 个功能键中的一个, 例如按动 LIMIT (限制) 键后, 显示如图 15。若按“VOLTLIMITS”(电压限制) 对应的软件键, 显示变为图 16 所示。按动键盘上的数字键即可在定位标记处改动数字。按动左右箭头键可移动定位标记。按 ENTER 键可把显示数字设定为仪器的有效限制参数, 按动 CLEAR 键清除这些参数。




图 15




图 16

9.2 如何变更参数值?

举例说明: 当操作人员选择了 VOLT LIMITS (电压限制) 时, 5440A (B) 显示如图 16

所示的电压最大限制值。如果按动一个数字键、逗号键、+/-号键或者 m 键, 那么显示最大限制电压值全变为零值。新键入的数字在有定位标记处出现。用标有左右箭头号的软件键可左右移动定位标记。

当新键入的数字满位后, 按动中间的软件键, 可将定位标记移至另一行的首位。

按动 +/-号键可改变键入数值的极性。按动 m 键, 数值的单位 (V) 可变为 mV 或 μV , 也可变为 V。它是变换倍乘因子的。

9.3 键盘上的 ENTER (YES) 键有何用?

在键入新的数值后, 按一下此键就把显示出来的数值设置为仪器的参数。按动 ENTER 键后相当于回答显示器上的问号, “是的”(YES)。

9.4 键盘上的 CLEAR (NO) 键有何用?

按动此键可删除用键盘键入的数。它也相当于回答显示器上的问号, “不是的”(NO)。

10. 限制功能 (LIMITS)

10.1 键盘上的 LIMIT 键有何用?

按动此键后, 显示器上会出现电压、电流限制等次要功能。

11. 电流限制 (CURR LIMITS)

11.1 如何设置电流限制值?

先按动键盘上的 LIMIT 键, 会出现如图 15 的显示。再按动对应于 CURR LIMITS 的中间软件键, 字符显示器上会出现电流限制值 25.0mA, 并有闪动标记。表示闪动标记位的数字可以用键盘键改动, 改动限制值后按动 ENTER 键可将此值设置为仪器的参数而储存起来。例如, 键入一个电流限制 10.5mA, 按键次序为: ①LIMIT②CURR LIMITS 软件键③1, 0,

，5 键④ENTER。显示格式如图 17。




图 17

11.2 负极性输出电压时的电流限制如何设置？

设置负极性电压时的电流限制与设置正极性电压时的电流限制一样。

11.3 如果电流限制设置为 10.0mA，那么连接到 5440A (B) 输出端的被校仪表在超过 10.0mA 的过流情况下能否受到安全保护？

没有那么及时保护。如果由于负载或输出电压发生变化而使电流瞬时超过 10.0mA，5440A (B) 探知了过流情况发生后，需经编程才会使 5440A (B) 切换到等待 (Standby) 状态。从发生过流到切换为等待有一个编程延时过程。

11.4 5440A (B) 的最大输出电流是多少？

它的瞬时输出的最大电流为 55mA (与负载阻抗和输出电压大小有关)。这个值是由 5440A (B) 中的固定电流限制电路确定的。

11.5 编程延时多长时间？

变更输出电压后编程延时为 4 秒钟。在此期间 5440A (B) 内部的电流监视电路停止工作。5440A (B) 要进行设置输出值和对电容器充电。经 4 秒钟延时后监视器电路开始工作，每隔 1 秒钟对输出电流采一次样。如果电流超过了电流限制，5440A (B) 就被切换为等待 (Standby) 状态。

12. 电压限制 (VOLT LIMITS)

12.1 电压限制有何用？

设置电压限制是为了防止由于操作不慎使 5440A (B) 输出了超过限制的电压，导致被校仪表损坏。例如，如果设置的电压限制是 110V，而操作人员设置了 100~200V 之间的输出电压。在按动 OPR (工作) 键后，输出电压仍打在

100V，并显示出差错信息，提示操作者，键入的输出电压值超出了限制的范围。

12.2 如何设置电压限制？

先按动键盘上的 LIMTT 键，显示如图 15。然后按动“VOLT LIMITS”对应的软件键。再用数字键键入所需要的电压限制值，最后按动 ENTER (YES) 键。5440A (B) 随即将此限制值定为本仪器的电压限制值。

12.3 如何设置负极性电压的限制值？

先按动 LIMIT 键，再按“VOLT LIMITS”软件键。用中间的软件键将定位标记移到负极性电压那一行。再键入限制值，按 ENTER 键即可。

若正负电压限制值不同，例如 +100V 和 -50V，按键次序如下：

①按动 LIMIT 键；②按 VOLT LIMITS 软件键；③按数字键 1, 0, 0，④按中间软件键，将定位标记移至负电压行；⑤按数字键 5, 0，⑥按 ENTER (YES) 键。

12.4 电压监视器有何用？

在 5440A (B) 内部有一个模/数 (A/D) 变换器，它周期性地监视着输出电压的大小，并与设置的限制值相比较。如果发现输出值超过设置的限制值 5%，5440A (B) 立即返回到等待状态 (Standby)，并显示出一个差错信息。这个监视器不能测量出准确度。它的功能是检查，作为一种安全监视器使用。

12.5 如果输出电压太小，5440A (B) 也能返回到等待状态吗？

是的，也能返回到等待状态，而且会在字符显示器上出现“UNDERVOLTAGE” (欠电压)。

12.6 在电压监视上有延时，在电流监视上也有延时吗？

是的，当电压变更时或者由等待状态切换为工作 (OPERATE) 状态之后都有 4 秒钟的延时。

12.7 为什么在短接了输出端时，在字符显示器上会出现“UNDERVOLTAGE”差错信息而不是“OVERCURRENT” (过电流) 差错信息呢？

由于监视器电路是以交替方式监视输出电压和电流。当短路发生时，下一次可能就是要监视电压。无论是过电流 (OVERCURRENT) 还是欠

电压 (UNDERVOLTAGE) (由于过电流引起的欠电压), 都会产生“关断”状态。

13. 误差模式 (指键盘上 ERROR MODE)

13.1 误差模式的用意是什么?

用这种模式能计算出被校仪表的读数与它的标称值之间的偏差, 并显示在字符显示器上。在使用容许差限制时, 能显示出: “PASS” (不超差, 通过), 或显示: “FAIL” (超差, 不通过)。

13.2 显示出的误差模式有几种?

按动了 ERROR MODE 键之后, 显示出三种软件键标识:

① %ERROR OFF: 按动它对应的软件键可除去百分数表示的误差显示;

② %ERROR ON: 按动它对应的软件键可显示百分数误差, 或以 ppm (百万分之几) 显示出误差。用以表示被校仪表的现在读数与其标称值之间的偏差。若偏差小于 1000ppm, 即以 ppm (百万分之几) 表示误差。若偏差大于 1000ppm, 则以百分数表示误差。

③ ENTER TOL: 选用此软件键是要以容许差表示误差: 输出值的 % + 底数。

用容许差形式以 ppm 或 % 表示误差, 而且会显示出 PASS 或 FAIL 信息。

以上三种软件键标识如图 18 所示。




图 18

13.3 如何把常见的误差指标变换为“%误差 + 底数”?

举例说明, 如果被校仪表的误差指标为: 输入值的 0.001% 加上 10V 量程的 0.001%, 那么它的底数就是 $10V \times 0.001\% = 100\mu V$ 。键入容许误差的顺序如下:

①按动“ERROR MODE”键;②按动“ENTER TOL”软件键;③按动数字键, 键入 ., 0, 0, 1;④按

动中间的软件键;⑤按动数字键, 键入 1, 0, 0;⑥按动 ENTER(YES)键。

14. 编辑输出端的误差模式

14.1 在输出显示器的下方有上/下箭号键, 它有何用?

标有“上”箭号的键, 按动一次可在有标记位增加一个数字。标有“下”箭号的键, 被按一次在标记位减少一个数字。若按下后不离手可连续增/减数约半秒钟。用编辑输出键可以修改被校仪表的读数。在对 5440A(B)进行外校准时还可以使其输出值修改为零值。最大的单次增加量是 100V 或 1A。

14.2 在输出显示器下方有“左/右”箭号键, 它有何用?

按动此两键可以将显示器上的定位标记向左或向右移位, 定位标记移到哪一位便可增减哪一位的数字, 十分方便。如图 19 所示。




图 19

14.3 编辑输出键 CHNGSIGN(变更极性符号)有何用?

按动此键可反复改变输出值的极性(也可用键盘上的 + / - 号键改变极性)。

14.4 NEW REE(新的参考)键有何用?

按动此键可把显示出来的输出电压值定义为新的标称参考值。例如想要比较两台被校仪表时, 用此键先定义其中一台仪表的读数为标称参考值; 当另一台的读数调整为同一个读数时, 字符显示器上就会显示出后者相对前者的误差。

14.5 RCALLREF(调出参考值)键有何用?

用此键可调出定义为标称参考值。

(未完待续)