

4×4 多梭箱随机纹链编制 CAD

杨 碩 邓中明

(武汉纺织工学院)

【摘要】本文根据梭子合理分段的原则，编制了H212型织机4×4多梭箱随机纹链编制CAD程序。该程序具备根据色纬循环随机配位，自动判断分段合理性，并自动绘制纹链及投梭轮图的功能，具有高速高效、优化设计等特点。

应用4×4多梭箱织造时，必须按照纬纱配色循环决定梭箱中梭子的配列及梭箱变换次序，并绘制钢板纹链图，俗称梭子的分段。合理的分段应遵循以下主要原则：

① 应避免1→4梭箱升降，尽量少用1→3及2→4间跳；

② 最好使每只梭子都有投入第一梭箱的机会；

③ 尽量使用上层梭箱。

人工进行以上工作费时费力，且很难得出最佳分段方案。利用计算机CAD可高速高效满意地进行该项工作。本文主要研讨H212毛织机4×4多梭箱随机纹链编制CAD。

一、系统配置

1. 硬件：286以上微机，带显示器、键盘、打印机。

2. 软件：在DOS3.0系统支持下，用Borland C*语言编写CAD软件。

二、程序模块

1. 主模块(见图1)
2. 参数输入及处

理
输入色纬循环的色
纬段数 D ，色号 $N(i)$
和各段纬纱数 $w(i)$ ，计
算求出下列参数：

- ① 梭子总数 S ：

$$S = \max[N(i)]; \quad (i=1 \sim D)$$




图1 纹链编制 CAD
主模块框图

④ 简化纬纱配色循环，

$WR(i) = \begin{cases} 1 & \text{若 } W(i) \text{ 为奇数;} \\ 2 & \text{若 } W(i) \text{ 为偶数;} \end{cases} \quad (i=1 \sim D)$

⑤ 各段投梭数的奇偶性 $M(i)$ ：

当第 j 段纬纱数为奇数时，则该段所用投梭号 $i = c(j)$ （由操作者确定）对应为奇数投梭；否则反之。

$$M(i) = \begin{cases} 1 & \text{当 } WR(j) = 1, i = 1, 2, \dots, S \\ 2 & \text{当 } WR(j) = 2, i = 1, 2, \dots, D \end{cases}$$

⑥ 偶投梭的梭子数：

$$X = \sum_{i=1}^S [M(i) = 2 \text{ 的次数}]$$

⑦ 分段循环数：

$$R = [(8 - X) / (8 - S)] \sum_{i=1}^D WR(i)$$

3. 分段可行性分析模块

根据空梭箱数 K 对分段的影响，对不可分段的输入条件予以排除。

① $K=1$ 时，要求各色投梭数均为奇数，

即 $\sum_{j=1}^D WR(j) = D$ 。

② $K=2$ 时， $X=0, 1, 6$ 时可分段；

$X=2, 4$ 时，从 $WR(i)=1$ 起开始计数 T ，至 $WR(i)=2$ 时结束，若 $T/2$ 为整数，则可分段。

③ $K \geq 3$ 时，可分段。

4. 随机配位模块

(1) 随机配位方案的获取

将左侧四只梭箱 $L_1 \sim L_4$ 和右侧四只梭箱

$$PR(I) = J', \quad I, J' = 1, 2, 3, 4$$

然后计算 $|PL(I+1) - PL(I)|$ 和 $|PR(I+1) - PR(I)|$ 即为梭箱升降的距离，值为 3，则为 1≤4 间跳，值为 2 则为 1≤3、2≤4 间跳。记录 1≤3、2≤4 间跳总数 G。若有 1≤4 间跳，则返回随机配位模块重新配位。

(5) 梭箱使用情况记录

① 各梭进第一梭箱记录

统计左右距阵第一列中各梭号出现的次数 $E(I)$ ，即可得出各梭进入第一梭箱的次数。

$$E(I) = \frac{1}{I} \sum_{i=1}^{n+1} I, \quad (I = 1 \sim S)$$

② 各层梭箱使用频率记录

统计左右侧相同工作箱号按箱号出现的次数，即得出各层梭箱的使用频率 $F(J)$ 。

$$F(J) = \frac{1}{J} \sum_{i=1}^n J, \quad (J = 1, 2, 3, 4)$$

(6) 分段方案评判

根据 1≤3、2≤4 间跳记录 G 及梭箱使用情况记录，结合合理分段原则，作出分段是否成功选择。回答“N”则返回随机配位模块重新配位，回答 y 则进入下一模块。

6. 纹链绘制及输出模块

(1) 梭箱纹链图

按前面所得各行的工作箱号 $PL(I)$ 、 $PR(I)$ 的值，结合纹链上小轮位置的规定意义，对纹链矩阵赋值，然后按矩阵的值画出纹链图。

$$w_{R \times 4} = \begin{pmatrix} w(1,1) & w(1,2) & w(1,3) & w(1,4) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ w(i,1) & w(i,2) & w(i,3) & w(i,4) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ w(R,1) & w(R,2) & w(R,3) & w(R,4). \end{pmatrix}$$

其中每一行代表一根纹链， $w(i,j)=1$ 时，表示该位有小轮， $w(i,j)=0$ 时，表示该位无小轮。 $(i=1, 2 \cdots R; j=1, 2, 3, 4)$

第一、二列代表左侧箱控制位情况；第三、四列代表右侧箱控制位情况。

例：分段矩阵中第 i 行工作箱号 $PL(i) =$

1, $PR(i) = 2$ ，按规定，纹链图为

则纹链矩阵第 i 行赋值为 (0, 0, 0, 1)。计算机绘制纹链图时，按矩阵值为 0 或为 1 画出不同符号见图 2(a)。

(2) 投梭轮图

根据投梭方向的记录及投梭次数的奇偶性，结合投梭轮的意义，可很方便地画出每纬投梭轮图，见图 2(b)。

三、应用举例

纬纱配色循环为：44w、8b、8g、4c、4g、4y、8g、10t、10c、20w，计算机画出梭箱纹链图及投梭控制轮图如图 2 所示。

纹板次序	小轮位置	纹板数
(1)	1 Q 3 Q 4	44
(2)	1 --- 3 ---	8
(3)	1 Q ---	8
(4)	1 --- 3 Q	4
(a) (5)	1 Q ---	4
(6)	1 Q --- Q	4
(7)	1 Q --- Q	8
(8)	1 Q ---	10
(9)	1 --- Q ---	10
(10)	1 --- Q --- Q	20

次序	投梭数	纹链数
(1)	---	22
(2)	--Q--	4
(3)	--Q-	4
(4)	-Q----	2
(b) (5)	--Q-	2
(6)	-Q----	2
(7)	--Q----	4
(8)	--Q----	5
(9)	--Q-	5
(10)	--Q----	10

图 2 纹链图及投梭轮图

- (a) 梭箱升降控制纹链图(左手车)，
(b) 投梭控制纹链图。

注：—Q—表示有小轮，---表示无小轮。
—Q----表示按(有-无)循环 8 次，共 16 块纹板。
—Q---Q---表示按(有-无)循环 8 次，
后再加一块(有)，共 17 块纹板。

参 考 资 料

上海毛麻纺织工业公司，《毛织物织造》，纺织工业出版社，1982。