

# 纺织印染机械电气传动同步控制器的研制

于海生 潘松峰 吴贺荣

(青岛大学)

**【摘要】**采用单片机控制技术和光电数字测量技术,研制了数字式电气传动同步控制器。并已在纺织印染机械多单元电气传动同步控制系统中使用。

**关键词:**纺织机械 印染机械 同步控制器 电气传动

**中图分类号:**TS103.7

## 一、引言

在纺织印染机械运行过程中,由于各种原因,如静态时负载的波动,减速比和轧辊直径的差异;动态(起动、调速、制动)时各单元机负载转矩和转动惯量的不同,会造成速度差,即线速度不一致,织物可能垂下来或拉得过紧,这就要求把这种异常的情况检测出来,经处理后并发出信号,控制从动单元机的线速度,使其协调地运行,从而实现多单元电气传动系统的同步。纺织印染机械多单元电气传动系统中,传统的同步控制装置有安装在两单元机中间的松紧架同步控制装置、自整角系统等<sup>[1][2]</sup>,这些方法虽然可实现同步控制,但精度较低,可靠性较差。有些纺织机械如双电机驱动的热定型机、预缩机和橡胶毯预缩部分的电气传动,要求有很高的同步控制精度才能满足生产工艺的要求,而且这类机械又无法安装传统的同步控制装置,即使安装上也无法满足高精度同步控制的要求。因此,我们研制了全数字多单元电气传动同步控制器,很好地解决了以上问题。

## 二、两单元机同步传动控制方案

我们设计了两单元机系统同步传动控制方案,如图1所示。该方案同样适用于多单元(两单元以上)系统的同步传动控制。系统实际实现时,有时并不一定要求电机M1的转速n<sub>1</sub>与电机M2的转速n<sub>2</sub>完全相等,而更一般地情况要求:

$$n_2 = \alpha \cdot n_1 \quad (1)$$

来满足系统的实际工艺要求。这里 $\alpha$ 为转速同步系数,并可在线设定和修改,以满足系统各种情况下的同步要求。实际上, $0 < \alpha \leq 1$ 。




图1 两单元系统的同步传动控制系统

图1中,M1、M2为两台电动机,且M1为主令机,M2为从动机,E1和E2分别为两台电动机调速电源,D1、D2为两只光电码盘,Vsg为速度给定电压。电气传动同步控制器自动测量和处理两只光电码盘的输出信号,并根据系统的同步控制要求,设置合适的同步系数,采取适当的控制策略,自动地调节从动机,从而实现从动机与主令机协调运行,满足系统的同步要求。

## 三、电气传动同步控制器的硬件设计与实现

电气传动同步控制器采用8031单片机作为主机,扩展了2kB的RAM6116、8kB的EPROM2764、8位D/A转换器DAC0832等,并由两片BCD码拨盘拼接成2位十进制输入拨盘组,用来输入和设定式(1)中的同步系数

$\alpha$ , 以适应各种同步传动应用场合。每片拨盘具有 0~9 十个位置, 每个位置都有相应的数字显示, 代表拨盘输入的十进制数。因此, 每片拨盘可代表一位十进制数。因同步系数  $\alpha$  为  $0 < \alpha \leq 1$ , 常取为 2 位小数。规定 2 片 BCD 码拨盘输入的十进制数都为零时  $\alpha=1$ , 故可用 2 片 BCD 码拨盘来设定  $\alpha$  的小数部分, 整数部分默认为零, 例如  $\alpha=0.95$ 。采用 BCD 码拨盘输入, 简单直观, 可省去复杂的键盘输入电路。具体硬件电路结构如图 2 所示。

该装置把图 1 中的两只光电码盘 D1 和 D2 的输出信号, 分别连接到 8031 单片机的 P3.0 和 P3.1, 由 8031 单片机实现对 M1 和 M2 电机转速的测量。光电码盘的输出信号实际上已为 TTL 电平方波信号, 若不是 TTL 电平方波信号, 可采用 74LS14 施密特触发器, 再进行整形处理<sup>[3]</sup>, 此处略去。利用 8031 单片机的 16 位定时器 T0 和一个 8 位软计数器组成 24 位定时器, 采用测脉冲周期法对光电码盘输出信号 D1 和 D2 进行测量, 分别求得电机 M1、M2 的转速为  $n_1$  和  $n_2$ 。如果电机 M1 和电机 M2 的转速不同步, 即不满足式(1), 则可由 8031 单片机按照比例积分(PI)控制规律输出控制量, 并由 8 位 D/A 转换器 DAC0832 输出, 去调整电机 M2 的转速, 使电机 M2 达到与电机 M1 同步。




图 2 电气传动同步控制器的硬件结构图

#### 四、电机转速的测量算法及误差分析

电气传动同步控制器中的两台电机转速信号来自码盘。设码盘每转一周可输出  $Q$  个脉冲

(TTL 电平), 由单片机测得的该脉冲周期为  $T$  秒, 则可推导出电机的转速为

$$n = 60/QT \quad (2)$$

这里,  $Q$  为光电码盘每一转周期输出的脉冲数;  $n$  为电机的转速, 单位为转/分。式(2)也表明, 只要测得光电码盘输出的脉冲信号周期  $T$ , 即可由式(2)求得电机转速  $n$ 。由于采用了 16 位定时器  $T_0$  和 8 位软件计数器组成的 24 位定时器, 即  $T_0$  溢出向 CPU 申请中断, 中断一次软计数器加 1, 大大提高了定时器的计时范围, 很好地满足了测量要求。

本单片机系统的晶振频率为 12MHz, 故定时器的计数频率为 1MHz, 24 位定时器可实现计时范围为

$$T_{\min} \leq T \leq T_{\max} \quad (3)$$

其中  $T_{\max} = (1 \times 10^{-6}) \times 2^{24}$  秒 = 16.78 秒,  $T_{\min} = 1 \times 10^{-6}$  秒

本系统中, 我们选用的光电码盘为  $Q=100$ , 即光电码盘每转可产生 100 个脉冲。因此电机转速的测量范围为

$$n_{\min} \leq n \leq n_{\max} \quad (4)$$

$$n_{\min} = \frac{60}{QT_{\max}} = \frac{60}{100 \times 16.78} = 0.036 \text{ 转/分}$$

$$n_{\max} = \frac{60}{QT_{\min}} = \frac{60}{100 \times 1 \times 10^{-6}} = 600000 \text{ 转/分}$$

由于单片机的晶振频率为 12MHz, 因此, 定时器  $T_0$  的计数周期为  $1\mu s$ 。转速测量的相对误差为

$$\delta = (n_x - n)/n \times 100\% \quad (5)$$

式中,  $n_x = 60/(QT_x)$  为实际转速;  $n = 60/(QT)$  为理想转速。

因定时器  $T_0$  在计时过程中, 不足  $1\mu s$  的脉冲周期, 定时器  $T_0$  就反映不出来了。即  $T_x = T - \Delta T$ ,  $\Delta T = 1\mu s$ , 故转速的相对误差为

$$\begin{aligned} \delta &= (n_x - n)/n \times 100\% = (T/T_x - 1) \times 100\% \\ &= [T/(T - \Delta T) - 1] \times 100\% \\ &= [T/(T - 1 \times 10^{-6}) - 1] \times 100\% \end{aligned} \quad (6)$$

例如: 当  $n=1000$  转/分时,  $T=60/(Qn)=60/(100 \times 1000)=6 \times 10^{-4}$  秒,  $\delta=0.17\%$ ;

当  $n=100$  转/分时,  $T=60/(Qn)=60/(100 \times 100)=6 \times 10^{-3}$  秒,  $\delta=0.017\%$ ;

由此可见, 转速越低,  $T$  就越大, 转速测量误差就越小。反之, 转速越高, 转速测量误差就越大。常用的电机转速范围一般在 0—1500 转/分, 故转速测量精度是很高的。

## 五、电气传动同步控制器的软件设计与实现

### 1. 转速测量和同步偏差计算

利用 8031 单片机的 16 位定时器  $T_0$  和 8 位软计数器组成 24 位定时器, 来测量光电码盘输出脉冲的周期  $T$ , 然后利用公式(2)计算出转速。 $T$  的软件实现方法是首先检测转速脉冲波形的上升沿, 当波形的上升沿来到时启动定时器定时, 当波形的下一个上升沿来到时停止定时器, 并把定时结果保存下来, 以便转速计算使用。

测出两台电机的转速  $n_1$  和  $n_2$  后, 把  $n_1$  作为主令电机的转速,  $n_2$  作为从动电机的转速。 $n_1$  和  $n_2$  按式(1)进行同步比较及同步偏差计算。我们定义转速同步偏差  $e$  为

$$e = n_1 - n_2/\alpha \quad (7)$$

上式表明: 在同步系数为  $\alpha$  情况下, 当  $e=0$  时  $n_1$  和  $n_2$  同步, 当  $e \neq 0$  时,  $n_1$  和  $n_2$  不同步。

### 2. 转速同步控制器的控制算法

电气传动同步控制器采用比例积分(PI)控制规律进行调节, 其连续表达式为

$$u(t) = K_p[e(t) + \frac{1}{T_1} \int_0^t e(t) dt] \quad (8)$$

将式(8)离散化<sup>[4]</sup>后得 PI 数字控制算式为

$$\begin{aligned} u(k) &= u(k-1) + q_0 e(k) + q_1 e(k-1) \\ q_0 &= K_p(1 + T_1/T_1) \\ q_1 &= -K_p \end{aligned} \quad (9)$$

式中,  $K_p$  为比例系数;  $T_1$  为积分时间常数;  $T_1$  为采样周期。

根据系统实际运行情况, 我们取  $e$  的范围为

$$-100 \text{ 转/分} \leq e \leq 100 \text{ 转/分}$$

另外, D/A 转换器输入的范围为 00H~FFH(即 0~255), 对应的输出电压为 -2.5~+2.5VDC。因此, 整定 PI 数字控制器的参数为

$$K_p = 1.28 \quad T_1 = 250 \text{ s} \quad T_s = 0.5 \text{ s}$$

D/A 转换器输出的电压信号, 用来调节电机 M2 的转速  $n_2$ , 以达到在同步系数为  $\alpha$  情况下与电机 M1 的转速  $n_1$  同步。

## 六、应用分析及结论

本文研制的全数字电气传动同步控制器, 已在预缩机中得到应用, 收到了满意的同步控制效果, 解决了实际问题, 目前正在向多电机(2 台以上)同步传动控制系统中推广应用。采用光电码盘进行电机转速的高精度测量、单片机技术和 PI 同步控制算法, 成功地研制出全数字电气传动同步控制器, 很好地解决了高精度和高可靠性同步传动控制问题; 利用 BCD 码拨盘输入装置, 可随意设定同步系数  $\alpha$ , 满意了各种工艺条件下的同步控制要求, 使得该控制器应用灵活, 更具一般性; 该同步控制器既可用于交流电机电气传动系统, 也可用于直流电机电气传动系统; 本文给出了两台电机同步控制方法, 该方法同样适用多台电机同步传动控制系统, 即需使用多个电气传动同步控制器放在两单元机之间, 进行前后单元机的同步调节。

## 参 考 资 料

- [1] 黄炯, 杨嗣芳, 陈振翼:《纺织电气传动控制系统》, 纺织工业出版社, 1982。
- [2] 《青岛大学学报》(工程技术版), 1997, vol. 12, a-supplement。
- [3] 《纺织学报》, 1997 年第 1 期, P. 46。
- [4] 王锦标, 方崇智:《过程计算机控制》, 清华大学出版社, 1992。