

论文

电厂水汽取样管泄漏原因分析

王温银,马彦忱 朱敦伦

中国矿业大学机电工程学院

摘要:

应用金相, SEM、X射线衍射仪和能谱分析技术分析了1Cr18Ni9Ti不锈钢取样管泄漏的原因,结果表明,取样管泄漏是由于取样管运行的工作应力和冷却却的收缩阻力与微量的C1^-导致的应力腐蚀开裂。

关键词: 应力腐蚀 拉应力 电厂

LEAKAGE ANALYSIS OF A STEAM SAMPLING TUBE IN A POWER PLANT

Abstract:

The leakage of a steam sampling tube made of 1Cr18Ni9Ti stainless steel in a power plant was analyzed using optical microscope ,SEM ,X-Ray and chemical analysis. The results showed that the loading stress during service at high temperatures and the axial tensile stress due to the resistance to the contraction of the tube during cooling and trace element of C1-lead to the SCC of the tube.

Keywords: 1Cr18Ni9Ti SCC Tensile stress C1-

收稿日期 1900-01-01 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期 1999-05-25

DOI:

基金项目:

通讯作者: 王温银 Email:

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

1. 郑福民,于力,刘政等.火力发电厂冷凝器管断裂失效分析[J].腐蚀科学与防护技术,1999,11(5): 313-315
2. 刘祖铭,曹定国.某水上飞机升降舵调整片操纵杆腐蚀裂纹分析[J].腐蚀科学与防护技术,2004,16(5): 331-333
3. 李明,李晓刚,陈华.在湿H₂S环境中金属腐蚀行为和机理研究概述[J].腐蚀科学与防护技术,2005,17(2): 107-111
4. 魏翔云,魏绍荣,姚树青.热电厂波纹管开裂原因分析[J].腐蚀科学与防护技术,2005,17(3): 217-218
5. 项忠维,张伟奎,李峰,吴霜,喻建良,马路.催化裂化装置膨胀节失效原因与措施[J].腐蚀科学与防护技术,2005,17(2): 128-130
6. 姜应律,吴荫顺.用极化曲线研究钛合金在水、醇中腐蚀机理的差异[J].腐蚀科学与防护技术,2005,17(3): 159-161
7. 宋义全,武俊伟,李晓刚,肖佐华.常压塔顶316L不锈钢换热器管束的腐蚀失效分析[J].腐蚀科学与防护技术,2004,16(5): 334-336
8. 侯素霞,罗积军,徐军,马进.基于声发射技术的压力容器应力腐蚀检测研究[J].腐蚀科学与防护技术,2006,18(3): 220-221
9. 胡兆吉,卢黎明,邓腾,谢志刚.含缺陷压力管道的应力腐蚀断裂及其安全评定[J].腐蚀科学与防护技术,2006,18(1): 76-78
10. 董晓宏,王宏洲,门加强,张亚明.排污阀断裂失效分析[J].腐蚀科学与防护技术,2006,18(3): 209-212
11. 高岩,郑志军,赵中玲.空气滤网不锈钢丝开裂原因分析[J].腐蚀科学与防护技术,2004,16(2): 107-109
12. 熊金平,左禹,胡定铸.波纹不锈钢换热板腐蚀开裂失效分析[J].腐蚀科学与防护技术,2005,17(6): 435-437
13. 鄢建立.炼油工业中H₂S的腐蚀[J].腐蚀科学与防护技术,2000,12(6): 346-349
14. 吕战鹏,杨武.遭受应力腐蚀开裂的设备寿命预测技术[J].腐蚀科学与防护技术,1999,11(1): 57-64

扩展功能**本文信息**

Supporting info

[PDF\(146KB\)](#)

[\[HTML全文\]](#)

参考文献

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 应力腐蚀

▶ 拉应力

▶ 电厂

本文作者相关文章

▶ 王温银

▶ 马彦忱

▶ 朱敦伦

PubMed

Article by

Article by

Article by

15. 韩顺昌, 杨之勇, 李德勤等 . 催化裂化装置波纹管的失效分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 1999, 11(4): 237-240
16. 韩晓毅, 张平生, 冯耀荣 . 某天然气输送管爆裂失效分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 1999, 11(4): 241-244
17. 王向东, 高令远, 江社明, 陈小平 . 冷凝器列管腐蚀失效分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2004, 16(4): 263-265
18. 彭倩, 赵文金, 李卫军, 唐正华, 崔旭梅, 衡雪梅 . 碘对N18镍合金应力腐蚀开裂的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2005, 17(1): 27-30
19. 许淳淳, 池琳, 胡钢 . X70管线钢在CO₃²⁻/HCO₃⁻溶液中的电化学行为研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2004, 16(5): 268-271
20. 钱建刚, 李荻, 郭宝兰 . 10X11H23T3MP-V不锈钢材料的耐蚀性能[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2004, 16(6): 363-366
21. 徐志刚, 张栋, 傅国如 . 飞机机翼与机身连接螺栓裂纹分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2005, 17(4): 286-287
22. 冯耀荣, 李鹤林 . 石油钻具的氢致应力腐蚀及预防[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2000, 12(1): 57-59
23. 董伟娟 . 火炬头下法兰断裂原因分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2000, 12(1): 60-62
24. 胡津, 任文超, 姚忠凯 . 时效对硼酸铝晶须增强6061Al复合材料应力腐蚀开裂行为的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2002, 14(3): 136-138
25. 汪兵, 刘素娥, 朱自勇 . 管线钢在近中性pH值溶液中的应力腐蚀开裂[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2001, 13(2): 71-73
26. 刘继华, 李荻, 郭宝兰 . 7xxx系列Al合金应力腐蚀开裂的研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2001, 13(4): 218-222
27. 杨震, 朱永新, 孟丽莉等 . 超高强度钢37SiMnCrNiMoV应力腐蚀过程中声发射信号的研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2001, 13(4): 203-207
28. 张亚明, 董爱华, 夏邦杰, 李雄勇 . 医疗废物焚烧装置中锅炉管爆裂分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(5): 387-390
29. 李凤阳, 张亚明, 夏邦杰等 . 热力管网波纹管开裂原因分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(4): 304-306
30. 孙寅辉, 王宏洲, 史洪微, 张亚明, 夏邦杰, 董爱华 . 压缩机仪表引压管泄漏原因分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(5): 380-383
31. 王在俊, 刘显超 . 运五飞机灭火瓶管嘴断裂的失效分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(5): 377-379
32. 卢志明, 朱建新, 高增梁 . 16MnR钢在湿硫化氢环境中的应力腐蚀开裂敏感性研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(6): 410-413
33. 张金利, 马宗理, 刘代星, 徐建强, 朱自勇, 艾素华, 柯伟, 韩恩厚 . 溴化锂中央空调换热管泄漏原因分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2006, 18(6): 454-456
34. 周运涛, 刘道新, 蔡杭平, 樊明峰, 鲜宁 . 国产X80管线钢的H₂S应力腐蚀开裂行为[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(2): 103-105
35. 刘富胜, 许春磊, 方德明, 袁军国 . 16MnR钢在含H₂S介质中的慢应变速率腐蚀试验研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2007, 19(2): 131-133
36. 张亚明, 藏晗宇, 夏邦杰, 董爱华 . 换热器小浮头螺栓断裂原因分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2008, 20(3): 220-223

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 5140
	<input type="text"/>		