



石油学报

ACTA PETROLEI SINIC

首页 | 期刊介绍 | 期刊影响 | 编 委 会 | 投稿须知 | 期刊订阅 | 联系我们 | 内网地址 | English

石油学报 » 2003, Vol. 24 » Issue (4): 108-112 DOI: 10.7623/syxb200304025

石油工程

最新目录|下期目录|过刊浏览|高级检索

水驱抽油机井杆管偏磨原因的力学分析

董世民

燕山大学机械工程学院, 河北秦皇岛, 066004

Mechanical analysis on causes of worn rod string and tubing of rod pumping wells in the water-flooding oilfield

Dong Shi-min

Mechanical Engineering College of Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China

摘要 图/表 参考文献 相关文章 (15)

版权所有 © 2013 《石油学报》编辑部

通讯地址: 北京市西城区六铺炕街6号 (100724)

电话: 010-62067128(期刊发行), 62067137(地质勘探), 62067139(油田开发、石油工程)

E-mail: syxb@cnpc.com.cn(编辑部), syxb3@cnpc.com.cn(地质勘探), syxb7@cnpc.com.cn(油田开发), syxb8@cnpc.com.cn(石油工程)

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

京ICP备13000890号-1