

杂志简介

信息发布

投稿须知

杂志订阅

在线阅读

广告服务

年度索引

在线投稿

文章名称: 风机轴承室润滑油路的技术改进

贺万华

文件大小: 2.19 MB

文章语言: 简体中文

添加时间: 2006-6-2

文章等级: ★★☆☆☆

下载次数: 447

:: 文章简介 ::

针对打叶线使用的风机经常出现轴承损坏的现象, 分析了其损坏的原因, 并对其润滑油路进行了改进。

:: 下载地址 ::



下载地址1

人气: 446

中国风机技术网

www.cftn.cn

Copyright © 2004 - 2008 cftn.cn All Rights Reserved. 辽ICP备06004220号

地址: 沈阳经济技术开发区开发大路16号

电话: 024-25800521 25801521

传真: 024 -25800521 E-mail: ft@cftn.cn

