

## 日本岛津GC-8A等系列气相色谱仪常见故障分析

---

禹向东 河北 河北省沧州市北郊沧州炼油厂质检中心 061000

摘要：介绍在使用由日本岛津分析仪器公司生产的GC-8A系列气相色谱仪过程中，经常发生的故障及其维护维修方法，主要是柱箱温控控制可控硅故障和载气稳压阀和热导、氢火焰离子化检测器的清洗。应用下述方法可以快速诊断仪器故障，使样品及时得到分析，提高仪器的利用率，延长仪器的使用寿命

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载至本机浏览。[\[下载全文\]](#)

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [\[下载阅读器\]](#)

---

061000

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [\[关闭窗口\]](#)