

王伟萍 抚州 东华理工学院 应用化学系 344000

陶久华 抚州 东华理工学院 应用化学系 344000

陈焕文等 抚州 东华理工学院 应用化学系 344000

摘要：本文介绍天美公司GC7890 II型气相色谱仪使用过程中遭遇程序升温失常故障时所观测到的主要现象，分析该仪器进行程序升温控制的原理，并介绍预防排除此类故障的方法。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

NULL

344000

344000

344000

Abstract: NULL

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]