

白广鑫 天津 天津医科大学附属肿瘤医院放射 300060

摘要：对于大型设备的维修,必须熟练掌握机器的原理及各种性能,本文对PQ2000螺旋CT发生的一故障现象及对故障分析与测试、故障检修等经验作较为详细的叙述。

关键词：

文章全文为pdf格式，请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

---

null

---

300060

Abstract: null

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]