

目次

再论气流纱条干不匀的成因

牟翔凤

北京第三棉纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 文章叙述了作者在长期生产实践中,发现和解决气流纱条干不匀的经验,文中列出的各种有代表性的波谱图和具体的分析方法可供有关各厂分析气流纱条干不匀时参考。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

牟翔凤

作者个人主页: 牟翔凤

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(306KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [牟翔凤](#)