

目次

SAU-80型细纱吹吸清洁器

陈柏亭,叶寿泉,魏睦行,江宗杰

上海市棉纺织科学技术研究所;上海第廿八棉纺织厂;上海棉纺第三机配件厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 棉纺厂细纱车间,由于纺纯棉纱飞花较多,容易造成纱疵,也增加断头,影响产品的质量和产量,同时又污染工作环境,增加清洁工作量。据调查,纺中、粗支棉纱时,一般细纱挡车工和落纱工的清洁工作量约占全部

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

陈柏亭

作者个人主页: 陈柏亭;叶寿泉;魏睦行;江宗杰

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (280KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [陈柏亭](#)

· [叶寿泉](#)

· [魏睦行](#)

· [江宗杰](#)