

目次

通用磨罩板机

钱佩棣

上海第二十二棉纺织厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 梳棉机上的罩板是易损零件,当其磨损或变形后,会引起锡林回转时与罩板间产生涡流,致使棉网不匀,影响生条条干质量。过去,由于罩板的加工精度要求很高,靠钳加工难以修复,如果变形超过规格,就废弃

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

钱佩棣

作者个人主页: 钱佩棣

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(67KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [钱佩棣](#)