

鎘化銦的機械損傷^{* 1)}

林蘭英 徐鴻達

提 要

本文敘述由於發現區熔法制備的N型 InSb 單晶錠條的遷移率與錠條同處切下的矩形樣品的遷移率之間的差別，超出測量誤差範圍之外，從而得到切割、研磨過程引入機械損傷及電極制備過程引入“熱損傷”的看法，它們影響所研究的樣品的電學性質。由電學性質的變化，測定了損傷深度約為 0.2mm 至 0.4mm。由 Read 的位錯散射理論所作的計算結果與實驗結果比較，得到較好的符合，從而認為機械損傷主要是位錯（即“位錯裂隙”）的作用。同時，由實驗結果，我們得到冷壓焊金絲的電極制備方法比焊錫的好。

引 言

Ge, Si, InSb 等半導體材料經過切割、研磨過程易於引入機械損傷，然而，其中 InSb 材料在室溫下由於其既硬而脆的特性，故引入機械損傷尤顯嚴重。有關這方面的報導如：Pugh^[1]對 Ge 用金相法檢驗了表面損傷；Gatos^[2]等用 X 射線衍射法檢驗了 InSb, GaAs 的表面損傷及深度，表明切割、研磨過程引入的損傷是不可忽略的，而且對電學性質有影響。通過測量電學性質（如電導率、光磁電壓等）的變化，可以測定損傷深度。

現今對損傷的機構，一般認為有兩種可能的形式：一為裂隙，另一為高位錯密度，也能以所謂“位錯裂隙”形式出現。但兩者皆影響電學性質。目前尚無直接証據來分辨損傷層中存在的是兩者之一，還是兩者。並且，兩者對電學性質影響的主導作用尚有爭辯之處，從我們的實驗結果看來，似乎後者是一個主要因素。

我們發現，在 78°K 溫度下，測量的 N 型 InSb 單晶錠條的霍耳系數及遷移率，與測量單晶錠條同處切下的矩形樣品的霍耳系數之間的差別在測量誤差範圍之內，而遷移率之間的差別在誤差範圍之外，甚至相差達到 30% 以上。造成這種遷移率之間的差別（即矩形樣品的電導率比原來它在錠條上時所測的電導率小）有兩種可能：一為切割、研磨過程引入的機械損傷，另一為電極制備過程的熱應力所引起的范性形變。兩者將在後面分別討論。

J. J. Duga^[3]對 N 型 InSb 進行范性形變，其引入的位錯密度約為 10^5 cm^{-2} 。在 77°K 溫度下，范性形變前后的電子遷移率之間的差別在 30% 左右，而我們的樣品，把機械損傷層去掉後，電子遷移率也增加了 30% 左右；由此可見，因切割、研磨過程引起的機械損傷和電極制備過程的熱應力引起的范性形變，對遷移率及電導率的影響是嚴重的。當樣品的截面積減小時，其遷移率及電導率也隨着改變（包括兩種變化：規則變化和起伏變化）。

* 1963 年 11 月 5 日收到。

1) 本文曾在 1962 年全國半導體會議上及 1963 年第二次全蘇化合物半導體會議上宣讀。

这种变化是由两种因素引起的：一为切割、研磨过程引入的机械损伤，它随着样品截面积减小而逐渐减小（我们用腐蚀的方法来减小样品的截面积，因若用研磨方法，必将重新引入不同程度的机械损伤）。另一为电极制备方法的优劣而引入的损伤，其程度是不同的。热焊电极所产生的热应力引起的范性形变，对电学性质的影响是不可忽视的，因此冷压焊电极具有较大的优越性。这样，一块样品的电学性质，经过一次研磨，焊电极的过程后不再重复，其原因就是这两种外来因素综合影响的结果所致，而不是材料本身内在的因素引起的。

根据 Gatos^[2] 等的结果，InSb 的机械损伤的深度只有几十微米，而从我们实验结果所估计的机械损伤深度大约在 0.2 至 0.4mm 之间，这与切割、研磨的条件有关。

实 验 方 法

上面谈过，机械损伤及热应力引起的范性形变对 InSb 的电学性质影响很大，因而，我们就采用迁移率及电导率随样品截面积减小（用腐蚀的方法来减小）时的变化来检验损伤层的存在及其深度，并从实验数据来分析损伤机构。为着要了解电极制备时热应力的影响，我们采用了两种电极制备的方法，来进行实验比较，以便更完善的达到实验目的。

1. 样品的制备

样品是在由区域熔化法制备的 N 型单晶锭条上，用铁片刀刃，和以 303 号金刚砂的水浊液切下，并切成 $2\text{mm} \times 2\text{mm} \times 10\text{mm}$ 的矩形体；然后用 301 号金刚砂水浊液研磨成规则形状，其大小是用测量显微镜测定。

2. 电极的制备

我们采用两种方法制备电极：

(1) 冷压焊金丝 装置如图 1 所示，金丝直径为 0.1mm，钝的石英刀口紧压金丝于样品一定位置上，在金丝与样品之间加以 15—20 伏交流电压（交直流电均可用），这电压值视样品电阻率而定。

(2) 热锡焊金丝或铜丝 用 ZnCl_2 水溶液作为焊剂，用圆锥形的小电烙铁加热锡条焊之。电极直径一般在 0.3 至 0.4mm 之间。焊电极时，样品受热时间一般为 2 至 4 秒[其对样品的影响如图 2(a) 及图 2(b) 所示]。所制备的电极之间的距离是用测量显微镜测定。样品大小及电极位置均满足避免几何效应的要求。

3. 霍耳系数及电导率的测量

霍耳系数及电导率的测量是用一般常见的直流补偿法。

在测量每个横截面的霍耳系数和电导率之前，先用王水腐蚀掉样品上的锡电极或金电极，然后用 $\text{HF:H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}$ 为 1:1:8 的腐蚀剂来减小样品的厚度和宽度（通电流的电极是用指甲油保护，不被腐蚀）。在每个厚度和宽度（即在每个横截面积）测定霍耳系数、电导率与温度的依赖关系。整个实验误差为 $\pm 5\%$ 。




图 1 冷压焊电极装置示意图



(a) 箭头所指阴暗部分为热锡焊电极, A字处为热应力所致的弯曲条纹 $\times 300$ (b) 箭头所指阴暗部分为热锡焊电极, B字处为强烈的热应力所致的折断条纹 $\times 300$

图 2

实 验 结 果

1. 电导率、迁移率与样品截面积的关系

当样品的电极为冷压焊金丝时, 电导率及迁移率皆随样品横截面积的减少而增加。结果如图 3 及图 4 所示, 这表明电导率及迁移率随着损伤层的减小而增加。在图 3 及图 4 中, 样品 S4-No. 1.3 的迁移率及电导率随着损伤层去掉的增加, 比样品 S4-b 来得快而大, 这是由于样品 S4-b 的损伤层较浅, 引入的位错缺陷较少。

图3 样品横截面与电导率的关系(78°K)图4 样品横截面与迁移率的关系(78°K)

2. 样品的电导率、迁移率、载流子浓度与样品横截面积的关系及不同横截面积的霍耳系数与温度的依赖关系

样品的电导率、迁移率、载流子浓度与横截面积的关系如表1所示。

不同横截面积的霍耳系数与温度的依赖关系如图5（图中只画出两条曲线，其他厚度所得的曲线完全相似，皆在两曲线之间，为清楚起见，不把它们一一画出）及图6所示。由图可见，冷压焊金丝的样品的霍耳系数与温度的依赖曲线是平滑的，且第一厚度与第五厚度之间霍耳系数的差别是在测量误差范围内。热锡焊的样品，当样品较厚时（即第一、第二个横截面），曲线是平滑的；当样品厚度较小时（即第三到第五个横截面时），低温部分的曲线有所起伏（非表面沾污所致），其原因不清楚。

3. 样品的均匀性

在 78°K 温度下，对样品S4-No.2.4、S4-b测量了两对霍耳系数（在每块样品上），并求出载流子浓度，其结果如表2所示。对样品S4-No.2.4的不同截面，在样品不同位置的载流子浓度差别在4%至16%之间。对样品S4-b，其差别在3%至13%之间。由此可见，样品的均匀性不是太差的，因此，迁移率的变化并非由于样品的不均匀引起的。

表 1 样品的截面积与电导率、迁移率、载流子浓度(78°K)的关系

样品编号	截面积 (cm^2)	电导率 ($\Omega\text{-cm})^{-1}$	迁移率 ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$)	载流子浓度 (cm^{-3})
S4-No. 1.3 (冷压焊金丝)	2.95×10^{-2}	17.0	3.07×10^5	4.08×10^{14}
	2.34×10^{-2}	17.9	3.16×10^5	4.20×10^{14}
	1.81×10^{-2}	18.5	3.72×10^5	3.68×10^{14}
	1.15×10^{-2}	22.1	4.25×10^5	3.86×10^{14}
	0.70×10^{-2}	26.2	4.46×10^5	4.25×10^{14}
S4-b (冷压焊金丝)	1.94×10^{-2}	14.9	2.50×10^5	4.38×10^{14}
	1.44×10^{-2}	15.3	2.60×10^5	4.35×10^{14}
	0.90×10^{-2}	15.9	2.80×10^5	4.20×10^{14}
	0.61×10^{-2}	18.7	2.72×10^5	5.10×10^{14}
S4-No. 2.4 (热锡焊)	2.34×10^{-2}	14.2	2.95×10^5	3.69×10^{14}
	1.73×10^{-2}	15.0	2.88×10^5	3.85×10^{14}
	1.25×10^{-2}	12.5	2.47×10^5	3.75×10^{14}
	0.77×10^{-2}	15.6	2.87×10^5	4.03×10^{14}
	0.48×10^{-2}	16.0	3.17×10^5	3.74×10^{14}
S4-S (热锡焊)	3.72×10^{-2}	28.1	4.44×10^5	4.68×10^{14}
	3.61×10^{-2}	20.0	3.46×10^5	4.28×10^{14}
	1.35×10^{-2}	21.1	3.18×10^5	4.93×10^{14}
	0.88×10^{-2}	22.1	2.76×10^5	4.92×10^{14}
	0.44×10^{-2}	21.4	3.23×10^5	4.90×10^{14}




图 5 不同横截面的霍耳系数与温度倒数的关系
1: 横截面 $S = 2.95 \text{ 毫米}^2$ 5: 横截面 $S = 0.70 \text{ 毫米}^2$

(以上所用的样品是从区熔法制备的锭条的中部, 纯而均匀的部分切下。)

4. 损伤引入的位错密度的分布

图 11 所示的平均位错密度与样品截面积的关系¹⁾(即损伤层深度与位错密度的关系),

1) 图 11 的导出见下节关于损伤机构的分析。




图 6 不同横截面的霍耳系数与温度倒数的关系
 1: 横截面 $S = 2.34 \text{ 毫米}^2$ 2: 横截面 $S = 1.73 \text{ 毫米}^2$ 3: 横截面 $S = 1.25 \text{ 毫米}^2$
 4: 横截面 $S = 0.77 \text{ 毫米}^2$ 5: 横截面 $S = 0.48 \text{ 毫米}^2$

表 2 样品的截面积与载流子浓度(78°K)的关系

样品编号	电极制备法	截面积(mm^2)	$R_1^1(\text{cm}^3/\text{coul})$	$R_2^1(\text{cm}^3/\text{coul})$	$n_1^2(\text{cm}^{-3})$	$n_2^2(\text{cm}^{-3})$
S4-No. 2.4	热锡焊	1.84	2.18×10^4	1.87×10^4	3.40×10^{14}	3.96×10^{14}
		1.62	1.92×10^4	1.83×10^4	3.86×10^{14}	4.04×10^{14}
		1.44	1.97×10^4	1.74×10^4	3.76×10^{14}	4.25×10^{14}
		1.21	1.84×10^4	1.68×10^4	4.02×10^{14}	4.40×10^{14}
		1.02	1.98×10^4	1.80×10^4	3.74×10^{14}	4.11×10^{14}
S4-b	冷压焊	1.25	1.74×10^4	1.69×10^4	4.25×10^{14}	4.38×10^{14}
		1.06	1.64×10^4	1.70×10^4	4.51×10^{14}	4.35×10^{14}
		0.80	1.53×10^4	1.76×10^4	4.81×10^{14}	4.20×10^{14}

1) 为同一块样品的两对霍耳电极所测的霍耳系数。

2) 为同一块样品的两对霍耳电极所测的霍耳系数所对应的载流子浓度。

表明在 $1.80-3.00 \text{ mm}^2$ 这一层内的位错密度较高, 平均位错密度差别较小, 影响迁移率是严重的(迁移率值小), 其程度是相近的(由迁移率数值的差别不大得知)。在 1.80 mm^2 以

下至损伤层除去的层内，位错密度差别较大，影响迁移率的差别也较大，即影响迁移率的程度减轻（迁移率值迅速增加），这可从图 4 中看出。由此可见，机械损伤引入的位错密度在损伤层内是不够均匀的，随着损伤深度的增加而减小，正如图 11 所示的结果。可是，从图 7 至图 10 的结果看来，实验数据与理论计算值符合得较好，因而可以认为这种位错密度的不太均匀的分布，是在 Read 理论假设的允许范围内。

机械损伤机构

我们假设机械损伤是引入了较高的位错密度（即“位错裂隙”），分布也较为均匀，由于位错的散射而使迁移率减小。基于这个假设，我们应用 Read^[4] 的位错散射理论，计算了迁移率的温度依赖关系，并与实验结果比较。

定性地描述带电荷位错的散射效应，可用下面的近似关系式：

$$\frac{1}{\mu_f} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_d}. \quad (1)$$

这里 μ_i 为未损伤样品的载流子迁移率； μ_f 为损伤样品的载流子迁移率； μ_d 为损伤引入的位错散射的迁移率。由 Read 理论得到

$$\mu_d = \frac{\pi e l_d}{2} (2\pi m^* k T)^{-1/2}, \quad (2)$$

其中

$$l_d = \frac{3}{8} \left(\frac{\pi}{N_d \epsilon} \right)^{1/2}. \quad (3)$$

这里的 ϵ 可由下式求得：

$$\frac{\sigma(\epsilon)}{\sigma_0} = (1 - \epsilon) g(\epsilon). \quad (4)$$




图 7 电子迁移率随温度变化
的实验值与计算值的比较
2: 横截面 $S = 2.34$ 毫米²




图 8 电子迁移率随温度变化
的实验值与计算值的比较
3: 横截面积 $S = 1.81$ 毫米²

l_d 是位錯散射的平均自由程; N_d 为位錯密度; $\sigma(\epsilon)$ 为损伤样品的电导率; σ_0 为未损伤样品的电导率; $g(\epsilon)$ 为 Read^[4] 的經驗函数。应用 Read 的 $(1-\epsilon)g(\epsilon)$ 与 ϵ 的关系曲綫可求得 ϵ 。可用由实验所得的 μ_f , μ_i 求得 μ_d , 再由(2), (3)式可計算 N_d ; 同时, 由实验数据求得的 l_d , 按(2)式可計算不同温度下的 μ_d , 从而得到 μ_d 随温度的变化关系(不同横截




图9 电子迁移率随温度变化
的实验值与计算值的比較
4: 横截面积 $S = 1.15$ 毫米 2




图10 电子迁移率随温度变化
的实验值与计算值的比較
5: 横截面积 $S = 0.70$ 毫米 2

面积的迁移率与温度的依賴曲綫)。

在样品 S4-No. 1.3 的每个横截面积下, 迁移率与温度的依賴曲綫和計算值的比較, 如图 7—10 所示 (样品 S4-b 的計算值与实验值的比較情况, 与此相似, 不再列出)。計算的位錯密度隨横截面积的变化, 如图 11 所示。

当位錯密度不太大, 分布均匀时, 用(4)式求得的 ϵ 較精确。机械损伤引入的位錯可能比范性形变的較为均匀, 同时, 我們估計损伤样品的位錯密度不太大, 故用(4)式来求得的 ϵ 的誤差不会太大。

由于理論的計算值与实验值符合得較好, 我們認為机械损伤对电学性质的影响主要是位錯的作用。




图11 位錯密度与样品截面积的关系

討 論

實驗的結果表明，用鐵片刀刃和以 303 号金剛砂的水油液切割及以 301 号金剛砂的水油液研磨樣品引入的損傷深度為 0.2mm (S4-b) 至 0.4mm (S4-No. 1.3)，視切割速度及冷卻情況而定。這些損傷主要是位錯（即“位錯裂隙”），它對載流子濃度影響不大（如圖 5 所示，霍耳系數之間的差別在測量誤差範圍內），因為位錯密度大約為 10^5 cm^{-2} ，它引起的受主密度大約為 10^{13} cm^{-3} （假定為稜位錯），而我們的樣品的載流子濃度為 $3-4 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ ，其影響是不明顯的，但對遷移率的影響較大。同時，用位錯散射效應的機構來解釋機械損傷對電學性質的影響，理論值與實驗值符合得較好。

J. J. Duga^[3]得到范性形變後的 N 型 InSb 樣品，其載流子濃度因位錯密度的增加而減小，而按照 Shockley 和 Read 的位錯模型來計算及它對載流子濃度的影響是不大的，兩者存在分歧。而我們的結果較符合後者的結論。

在我們的實驗中，樣品的不均勻性對遷移率的影響不大，因為樣品的載流子濃度的差別最大為 16%。Bate^[5]等曾提出 InSb 的不均勻性對遷移率的影響，當電阻率比為十倍時，影響遷移率 33%。所以，我們估計樣品 S4-No. 1.3 及 S4-b 的不均勻性對遷移率的影響約為 2% 左右，即增加遷移率 2% 左右。因此，我們的實驗結果——遷移率的增加——是由於損傷的消除。由理論計算看來，對於 78°K 溫度下，載流子濃度在 10^{16} cm^{-3} 以上，遷移率在幾萬 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$ 的 N 型樣品，機械損傷（引入位錯密度為 10^5 cm^{-2} ）的影響是不顯著的。

J. J. Duga^[3]的遷移率與溫度的依賴關係，實驗值與理論值在低溫部分符合較差，我們的實驗結果與理論符合較好。我們認為，Duga^[3]的樣品是因范性形變而引入位錯的，它的分布不均勻性是較嚴重的，而用 Read 理論計算時，就必然引起實驗值與理論值的差別。我們的樣品是因機械損傷而引入位錯，其分布的不均勻性不太嚴重，符合 Read 的假設，故實驗值與理論值符合得較好。

關於電極的影響，用冷壓焊金絲的電極，其電導率及遷移率隨樣品橫截面積的減小而增加，但當樣品過薄時（厚度小於 0.70 mm），也將影響遷移率及電導率，如圖 3、圖 4 中曲線最後一點所示的數值。用熱錫焊的電極，其結果則不規則，這是由於熱錫焊過程，樣品局部受熱，在電極附近產生熱應力，使電極處產生范性形變，必然加劇損傷，這個現象如圖 2(a), (b) 所示。所以，雖然減小樣品橫截面積使損傷去掉，但同時又不斷增加新的“熱損傷”，所以曲線的起伏現象是可以理解的。

參 考 文 獻

- [1] Pugh, E. N. and Samuels, L. E., *J. Electrochem. Soc.*, **108** (1961), 1043.
- [2] Gatos, C. H., et al., *Proceedings International Conference On Semiconductor Physics (Prague)* (1960), p. 519.
- [3] Duga, J. J., *J. Appl. Phys.*, **33** (1962), 169.
- [4] Read, W. T., *Jr. Phil. Mag.*, **45** (1954), 775, 1119; **46** (1955), 111.
- [5] Bate, R. T., et al., *J. Appl. Phys.*, **32** (1961), 806.

THE MECHANICAL DAMAGE OF INDIUM ANTIMONIDE

LIN LAN-YING SHU HUNG-DAR

ABSTRACT

This article describes the difference of mobility between N type indium antimonide ingot and the rectangular sample, which was cut from the ingot on the position where we want to measure the mobility of ingot. This difference exceeds the error of the measurements. Therefore we think this is due to the introduction of the mechanical damage by cutting and grinding. And at the same time it is also due to the introduction of the thermal damage by the preparation of the electrical contacts. They influence the electrical Properties of the sample studied. From the determination of the change of the electrical properties of the sample one can determine the depth of the mechanical damage that is about 0.2 to 0.4 mm. From Read's theory of scattering due to dislocation, one can calculate the mobility, and then predict the mobility of the sample. Our experimental results agree with the theoretical prediction quite well. Therefore we believe that the mechanical damage will introduce dislocations (i.e. dislocation crack) into the sample, and they thus influence the electrical properties of the sample. From the experimental results we find the method of preparation of electrical contacts by pressing the gold wire better than that by soldering.