42 例中老年人全口牙列缺失牙科种植体修复治疗

张丽萍 '袁正鸿 '袁小小平 '袁华新华 '袁才晓慧 '渊广州市第六人民医院口腔科袁广东 广州 510067日 第一军医大学珠江医院口腔科袁广东 广州 510282冤

摘要PDI顾了 1993 年 3 月至 1999 年 5 月进行的中老年种植义齿修复治疗 42 例表深讨了中老年的口腔特点表企口种植牙的手术方案设计表式中注意事项及并发症的预防等问题遥

关键词院植入手术日牙科种植体日种植义齿

中图分类号除783 文献标识码路 文章编号院000-2588(2001)05-0381-01

我科与珠江医院口腔科合作从1993年3月开始为42例中老年人全口牙列缺失的部分患者进行种植义齿的修复治疗囊部选用全军牙科种植中心渊IDIC系列牙科种植体,随访最长年限5年袁修复效果理想袁咀嚼功能和面部美容恢复较佳囊者满意遥

1 临床资料

2 手术方法

3 结果

牙种植体成功标准目前尚不统一袁978年国际健康研究

收稿日期院000-01-28

作者简介際、丽萍渊969-冤女教所江东阳人衰992年7月毕业于西安医科大学口腔系录、科赛中、话第20-85145793渊原

4 讨论

要求准确港請细和轻柔菜用特殊的手术设备和器械将手术创伤反应降低到最小限度遥术前准备应了解患者要求种植义齿治疗的原因表训斯其心理状态的稳定性日介绍种植义齿的有关知识菜患者对种植义齿有全面的概念遥

种植体手术方案的设计应首先注意种植体的大小必须与颌骨相符袁以免并发症出现颌骨垂直高度必须保正种植体尖端与上颌窦底囊底或下齿槽管之间有 1~2mm 距离 避無 份 宽度必须保证种植体与颊舌侧骨板有 1mm 以上的距离 選其次手术中防止吞咽和吸入种植体部件 增种植体的选择应考虑患者的食物咀嚼功能和面容外观 取合平面距离牙槽嵴顶有至少 6mm的距离遥

手术中应注意保护粘骨膜瓣和神经血管束袁不可暴露过多牙槽骨,以免因过分剥离粘骨膜而破坏血运遥骨孔的深度应比种植体长1mm以保证种植体完全植入在骨内遥岩种植体选择不和适,所制备的骨组织表面的螺纹就会变形衰或被擦去离一起种植体承受负荷时骨融合过程还未完成衰而出现种植失败遥每一个种植部位都必须制备台阶袁这样可使种植体完全埋入骨组织内遥术后应结合患者的全身情况合理地使用消炎药遥

中老年人一般上下颌骨均有骨质疏松衰 槽骨吸收衰 槽 嵴顶到釉牙骨质界之间的距离增大袁牙齿缺失后特别是牙列 缺失后衰 槽骨吸收明显衰 无牙颌的下颌骨升支与体均变窄袁 下颌角变窄衰 槽骨骨量不足时不宜行种植体植入术遥另外恢复患者的口腔咀嚼功能衰 是口腔修复治疗的一个重要内容遥 牙种植体修复治疗比传统的义齿修复治疗能更好地提高咀嚼功能是一种序列性的治疗遥治疗方案应以恢复功能为主,同时也不能忽略美容效果遥

参考文献院

· 咱暂 ArvidsonK. Asubsequenttwo-stagedentalimplantsystemandits clinical application 「咱们 Periodontot-2000,1998,6,17:96-105.

咱暂毛祥彦, 宫 萍, 廖 平, 等. 全颌牙种植义齿上部结构修复设计的探讨咱暂中国口腔种植学杂志,1997,2(1):19-22.