

第三个误差项是：

$$|\delta_3| = \frac{\Delta V_{ave}}{V_T}$$




图 2. 考虑接线电阻的循环参考电路

在本实验中  $\Delta V$  接近于零值。由于十进制电阻分压器的分辨率为  $1\mu V$ , 所以  $\Delta V$  是在最坏的情况下给出的, 用方和根法 (RSS) 得出：

$$\Delta V_{ave} = \frac{\sqrt{10(10^{-6})^2}}{10}$$

$$\text{理论上: } |\delta_3| < 3.16 \times 10^{-9}$$

由于以上三项误差在自然界中都是高斯分布的。所以等式 (9) 中误差之和应该用三项误差因素的方和根 (RSS) 法表示其实际误差。这样我们得到总误差为：

$$|\varepsilon_n| < 1.02 \times 10^{-8}$$

那么等式 (9) 就变成了：

$$\beta = \frac{m}{10} + \frac{\sum \alpha_i}{100} + \varepsilon_n \quad (13)$$

这样我们就得到了应有的结论。

(王宏译)

## 如何使用 5700A 多功能校准器


鲁 柯

### 1. 前言

FLUKE 的 5700A 多功能校准器已广泛用在科研计量和生产线上。为了帮助操作人员正确使用这种多功能高准确度校准器, 本文以问答形式写出, 读者花时间不多便能有头绪地熟知有关 5700A 的所有使用上的问题。

用 5700A 校准数字多用表是一种典型的使用例子。本文就以校准数字多用表为例, 以问答方式加以说明。

2. 输出显示：位于前面板左上方，正好在输出端正上方，如下图：



### 2.1 输出显示向操作者表明什么？

它表明 5700A 输出的状态, 如上图所示, 表示将要在输出端给出 20V, 1.1MHz 的交流正弦波电压, 目前仍无输出, 只是“等待”(STANDBY) 状态。您对外按负载查验无误后, 按一下 **OPR STBY** 键, 显示器左下角指示变为“OPERATE”(操作) 后, 输出端即有电压输出供给负载。

显示器左下角的指示灯表明 5700A 的几种工作状态：

- STANDBY(等待)：它的出现表明 OUTPUT (输出端) 扭, SENSE(回采) 扭和 GUARD(保护) 扭与机内电路的连接是断开的(详见 3.1)。
- OPERATE(操作)：它一出现表明 OUTPUT (输出端) 扭上有您预置电量的输出, 此时 SENSE 和 GUARD 端扭也按通了机内电路(详见 3.1)。
- ΦSHF：表明后面板上标有 VARIABLE PHASE OUT(相位可变信号输出) 端上有信号

输出(详见 7.8 ~ 7.10)。

- **LCK:** 表明 5700A 的交流电压信号锁相在外按信号上(外按信号从后面板上标有 PHASE LOCK IN 的输入端按入)(详见 7.5 ~ 7.7)。

- **ADDR:** 表明 5700A 正在通过远控接口 IEEE-488 寻址(详见 8)。

## 2.2 5700A 的输出值的分辨率是多少?

- DC 电压: 22,000,000 个计数, 可校准 7½ 数字多用表。

- AC 电压: 2,200,000 个计数, 可校准 6½ 交流数字表。

- 频率: 12,000 个计数, 可校准 4½ 表。

- 电阻: 是不连续的固定值, 可校准 7½ 表。

输出电平的量程点乘以 2.2, 正好大于多数数字多用表的满量程极限。可用于校准多用表的满量程值。

## 3. 模式键

共有 5 个模式键, 位于数字键盘的上方和输出显示的下方。都是按动才起作用的键。除 **OPE STBY** 外其余 4 键均有条形指示灯, 在选用它时, 指示灯点亮。

### 3.1 模式键的用途是什么?

**OPE STBY** 被按动可使 5700A “工作”或“等待”状态相互切换。它的指示灯在显示器的左下角(详见 2.1)。

**EX SNS** 被按动, 将 5700A 的内接准确度回采线从 OUTPUT 端断开, 并且移接到 SENSE 端上(此时回采信号从负载上取回以保证负载上的电量值是准确的, 消除负载连接导线上电压降引起的误差), 此时它的指示灯点亮(详见 6.1 ~ 6.8)。

**EX GRD** 被按动, 将 5700A 的机内保护层(GUARD CHASSIS)与 OUTPUT LO 端扭断开, 此时指示灯点亮。保护层仍然连接着 V-GUARD 端。5700A 处在 OPERATE 时也是如此连接。见 6.10 ~ 6.12。

- **W.BND** 是用于选择 5700A-03 宽频带 AC 电压选件的, 并把 5700A 设置为 STANDBY, 此时指示灯点亮。输出端改为前面板上的 N 型同轴连接头上。如果没有插入宽频带 AC 选件, 按此键后就显示: “Wideband option not installed”

(没插宽频带选件)。也可见 11.9。

**BOOST** 键平时不用。如果您有 FLUKE 的 5725A, 5205A, 5215A 或 5220A 放大器并且与 5700A 连接在一起, 用此键可以自动选用它们, 指示灯点亮。在这种情况下, 您可以调出超过 5700A 能力的输出电压或电流, 但是要从放大器的输出端给出。

用此键也能直接从 5700A 输出各放大器之一的输出值, 如此做要符合 5700A 的驱动能力才行。见 7.11 ~ 7.14。

### 3.2 为什么 5700A 有时会自动切换到 STANDBY?

5700A一开始总是处在 STANDBY 状态。无论何时, 只要您做下述的操作, 5700A 便会自动切换到 STANDBY:

- 按动 **REST** (复位) 键。

- 在电压, 电流和电阻输出时您改变了功能。

- 增加输出电压超过 22V 安全极限。

- 改变输出端位置。



### 3.3 什么原因引起输出端移位?

当您选用了 5700A-03 宽频带 AC 选件时, 或者选择从放大器输出时。

有一个例外, 用 5725A 电压放大器时, 这种放大器接管了 5700A 的 1100V AC 量程, 直接从 5700A 的输出端上给出。见 3.1 和 12.1。

## 4. 控制显示和软件键


控制显示位于显示器的最右边, 在它的下方对应着 5 个没有标志的键, 如下图所示:



### 4.1 控制显示有何用途?

有 6 个多用途的软件键, 以它们正上方出现的简单语言信息为标记, 是您要求 5700A 做什么的显示。例如, 您用键盘打入 5,000V(按动

5 0 0 0 V ENTER) 控制显示如下:



(意思是您打入的 5 千伏电压值超出了极限值,请您打入另外的极限以内的值。)按任何一个键就能清除这些显示。

#### 4.2 软件键有何用途?

共有 6 个软件键正在控制显示的下方,其中有一个 PREV MENU(前一个菜单)软件键。用这些软件键可以接触到 5700A 的潜在功能而不必使用前,后面板上的开关。潜在功能有:设置 IEEE-488 总线的地址,内校准检查,打印校准报告,设置输出极限等等。现举两个例子:

- 按一下对应“Range 220mV”的软件键,此时显示器上的“AUTO”就变为“LOCKED”(“保留”即保留 220mV 值您不必再行设置了)。

• 设置 AC 电压 1V,1KHz(按 1 V 1 K Hz ENTER)。此时“Range 220mV”软件键就变为 Phase Ctrl Menu”(相位控制菜单)。

您探查了这些菜单,不用费力就能熟悉 5700A。若要变更储存在机内的校准常数,必须先将后面板上的标有“CALIBRATION”的开关拨到“ENABLE”位置上才行。此开关凹进后面板以内,这样可以密封起来以保护机内校准常数。

#### 4.3 “AUTO”和“LOCKED”意味着什么?

对于 DC 功能,您可以选择自动量程或固定量程。当您把输出值调到低极限值附近时,用固定量程可以防止 5700A 自动选择低一个量程。

#### 4.4 为什么要用固定量程?

在靠近 5700A 的自动量程点处检查被校仪器的线性度,或者是在 220mV 以下驱动一个低阻抗负载。在 5700A 的 220mV 量程上的 50Ω 输出阻抗要求有一个高阻抗的负载以便获得最好的准确度。

#### 4.5 什么是“Phase Ctrl Menu”(相位控制菜单)?

设置一个交流电压。按动“Phase Ctrl Menu”软件键(在其正下方的 PREV MENU 键)。显示变

为:

DONE	Adjast	Phase	Phase
Phase	Phaes	Shift	Lock
Ctrls	Shift	OFF	OFF



要注意的是 PREV MENU 键,现在它有一个更加明确的标志,即 Phase Ctrls。“Phase Lock”软件键允许操作者把 5700A 的输出信号的相位锁定在外接信号上,外接信号要从后面板的 PHASE LOCK IN 输入端上接入。见 7.5-7.7。

“Adjust Phase Shift”(调整相位移)软件键被按动,就在后面板上的 BNC 型连接器上给出一个相位参考信号。可以使用此软件键调节相对于 5700A 输出的参考信号的相位。见 7.8-7.10。

按动“Adjust Phase Shift”软件键。显示将变为:

DONE	$\Phi = 0^\circ$	Adjust Phase with knob
Phsae		
Adjust	$-180^\circ$ $-90^\circ$ $0^\circ$ $90^\circ$ $180^\circ$	



旋动旋扭可做两种事:

• 刻度线上的中间垂直标记随着旋扭移动。

• 每转一档,顶部一行的相位角指示变  $1^\circ$

按软件键中的某一个键,垂直标记直接移动到此键对应的指示值上。用此法您可以调整后面板上从 VARIABLE PHASE OUT 连接器给出的参考信号的相位。连续按两次 PREV MENU 键便可清除这种模式。

#### 4.6 “Setup Menus”(设置菜单)有何用途?

按“Setup Menus”软件键(见 4 中图)(如它尚未显示出来,就按 REST 键,它便显示出来),显示变为下图:

DONE	Cal	Self	Instmt	Instmt	Special
setup			Test& Setup	Config	Functns
				Diags	



这个菜单使您能接触到五种设置功能:

“Cal”(校准)能使5700A开始校准过程。如果已经将后面板上的CALIBRATION开关拨在NORMAL(常态),您就不能变更5700A内存的校准常数。见11中诸问答。

“Self Test & Diags”使5700A内部自测试和诊断故障软件开始工作。有关的进一步信息请参阅5700A的操作手册和维修手册。

“Instmt Config”本仪器配置能显示出机内已插入的硬件和软件配置以及文本。这对找故障是很有用的信息。

“Instmt Setup”软件键被按动,显示变为下图:

DONE	Format	Cal	Set	Boost	Remote
Setting	EEPROM	Intrvl	Intrnl	Amp	Port
UP		90DAY	Clock	Types	setup



这个菜单使您能接触到五种设置功能。  
“Format EEPROM”格式(EEPROM)允许您变更永久性存贮器内的某些状况。见11.21中的使用它的例子。


“Cal Intrvl”(调出有效期)使您能变更标准周期,校准周期要打印在报告上,那时启用SPEC键才能办到。5.14有SPEC键的说明。

“Set Intrnl Clock”(调节机内时钟)可以调整内部计时和日期,打印在校准报告上。

“Boost Amp Types”(扩增用放大器型号),当您选择的输出值超出了5700A的极限时或者使用Boost键时,需用它指明连接的是哪种放大器起作用。

“Remote Port Setup”软件键被按动,显示就变为下图:

DONE	Remote	Remote	GPIB	RS-232
Setting	Port	lang	Port	Port
Port	GPIB	HORMAL	Setup	Setup




这种菜单使您能接触到4种远控接口设置功能。

“Remote Lang”(远控语句)允许您将来自IEEE-488.1和IEEE-488.2的IEEE-488指令译码变为仿真FLUKE的5100B校准器的指令,遵从IEEE-488-1975的标准。在5100B仿真模式中,5700A响应远控指令与5100B的输出设置完全相同,在建立时间上有某些差别。而5700A的输出的电阻值是特定的值,不同于5100B原机的电阻值。

“RS-232的Port Setup”(RS-232接口的设置)在9.5里有说明。

“GPIB Port Setup”(GPIB接口设置)软件键被按动,显示变为下图:


DONE	GPIB(IEEE-488)	Port
Setting	Address = 4	
Port	down up	



这种显示使您调变GPIB接口的地址。按动“UP”或“down”软件键去增加或减小地址数字。

连续按动PREV MENU键4次便可清除这种模式。

## 5. 键盘和输出量值调整旋扭



### 5.1. 如何设置一个输出电压?

使用上图键盘做为调出电压的键。您用此键打入积累起来的值，会在显示器的右边看见。如果做错一次打入值，立即按 $\boxed{CE}$ 键(清除打入)，按 $\boxed{V}$ 以验明积累的值是电压值。按 $\boxed{ENTER}$ (打入)键，此时电压值移到左边的输出显示上。如果STANDBY点亮(位于输出端的上方)，就按 $\boxed{OPR}$  $\boxed{STBY}$ 键，使电压真正输出来。

例如调节5Vdc输出，按 $\boxed{5}$   $\boxed{V}$   $\boxed{ENTER}$ 然后按 $\boxed{OPR}$  $\boxed{STBY}$ 键使电压输出。(注意，如果显示的是OPERATE，那么按 $\boxed{ENTER}$ 键后便有电压输出了。)

调出交流电压，还必须打入频率值才行。举两个例子：

- 调出5V,1KHz交流电压，按 $\boxed{5}$   $\boxed{V}$   $\boxed{1}$   $\boxed{K}$   $\boxed{Hz}$   $\boxed{ENTER}$

- 将5V直流电压改为5V1KHz交流电压按 $\boxed{1}$   $\boxed{K}$   $\boxed{Hz}$   $\boxed{ENTER}$ 。

若要一个交流电压变为直流电压，打入一个极性(正或负)，或打入一个零频率即可。也举两个例子：

- 按 $\boxed{+/-}$   $\boxed{ENTER}$ 。
- 按 $\boxed{0}$   $\boxed{Hz}$   $\boxed{ENTER}$ 。

### 5.2. 有无更省事的办法？

有的，5700A认可现在的功能，除非您要改变为另外的功能。例如，如果5700A已经处在电压模式，只要您打入一个新的电压值，不必再按 $\boxed{V}$ 键。而且为了获得一个很大的或者很小的电压值，在按 $\boxed{V}$ 键之前先按乘数键即可，乘数键如下：

- $\boxed{v} = 10^{-6}$
- $\boxed{m} = 10^{-3}$
- $\boxed{k} = 10^3$
- $\boxed{M} = 10^6$

例如 调出5mV输出，有两个打入键序：

- $\boxed{.}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{5}$   $\boxed{V}$   $\boxed{ENTER}$
- $\boxed{5}$   $\boxed{m}$   $\boxed{V}$   $\boxed{ENTER}$

### 5.3. 对于所有功能都是同样的按键顺序吗？

是的，电阻功能是个例外，您打入的电阻值必须是5700A备有的额定值电阻才行。

### 5.4. 从5700A能调出多少个电阻值？

共有17个值，从 $1\Omega$ 至 $100M\Omega$ 是十进制进位的。1.9乘上十进制点值，再加一个短路值。

### 5.5. 如何能知道机内备有我想要的电阻呢？

您只管打入您想要的电阻值，如果机内没有您打入的电阻，5700A便会显示一个信息告诉您，并且列出机内备有的电阻清单。

例如，您选择 $150\Omega$ (按 $\boxed{1}$   $\boxed{5}$   $\boxed{0}$   $\boxed{\Omega}$   $\boxed{ENTER}$ )5700A就显示如下图：

150.00000 $\Omega$ is not available .		list
ENTER ANOTHER VALUE OR		Value
LIAT AVAILABLE VALUES		Table

PREV	MENU	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$
------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

原文意思：  
 150 $\Omega$ 是没有的  
 打入另外的值或者  
 列出备有的电阻值  
 列出阻值表

您按“List Value Table”软件键，5700A变为如下显示：

0	1.0	10	100	1.0K	10K	100K	1.0M	10M	100M
1.9	19	190	1.9K	19K	190K	1.9M	19M		
PRESS PREV MENU TO EXIT									

PREV	MENU	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$
------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(原文意思：按PREV MENU键便可退出)

### 5.6. 是否需要打入的数值严格地如所示吗？

不，例如调出 $1M\Omega$ 电阻，用下列键序中的第三个即可：

- $\boxed{1}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{\Omega}$   $\boxed{ENTER}$
- $\boxed{1}$   $\boxed{0}$   $\boxed{0}$   $\boxed{K}$   $\boxed{\Omega}$   $\boxed{ENTER}$
- $\boxed{1}$   $\boxed{M}$   $\boxed{\Omega}$   $\boxed{ENTER}$

### 5.7. 我打入的电阻值是 $10K\Omega$ ，可是显示出来的却是“ $10.00036K\Omega$ ”这是怎么会事？

为了达到最高的电阻稳定性，5700A的标准电阻是不能调整的。这些标准电阻经过校准后将它们的真值存在了机内。

### 5.8. 5100B有ERROR MODE ENABLE(计算误差模式)，5700A没有这种模式，那么如何计算误差呢？

转动旋扭,或按  $\leftarrow\rightarrow$ ,或者按 **AMPL FREQ** 键。若用旋扭,每旋一档使输出变一个字,用  $\leftarrow$  和  $\rightarrow$  键,可选择需要变动的位,该位便被加亮。按 **AMPL** 键可将加亮位下移到显示频率的行(对交流功能),这样您可容易地调整频率。

将 5700A 输出值调整到与被校仪表的读数完全一样的值,被校仪表的读数误差便显示在控制显示器上。例如10V直流输出(按 **1 0 V ENTER**)向右旋动旋扭一档,结果显示如下图:

Ref=10.000000V	Rainge	Setup
Error=-0.10ppm	11V	Menus
	AUTO	

**PREV MENU**  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

要注意,若输出显示增加到 10.000001V 才能使被校仪表读数一样,那么仪表的读数误差是负的。

按 **ENTER** 或 **NEW REF** 键便可清除这种模式。按 **ENTER** 键时就恢复到原来设置的输出值(在例中即恢复为 10.0000 00V)。若按 **REF** 键(新参考量)将保持此例中的 10.000001V 输出值。

5.9. 有些误差要求以 % 表示,而有的要求以 ppm 表示,这该如何变换?

低于 0.002% 的误差,显示自动变为 ppm。

5.10. 在校准电阻时,旋扭的作用是怎样的?

电阻值是不可调的,左上方的输出显示仍然是标准值,而旋动旋扭只使右上方的控制显示值变为被校仪表的读数,同时显示出被校仪表的读数误差。

例如:选择 **10KΩ**(按 **1 0 K Ω ENTER** ),如果机内的标准电阻值是 10.000036KΩ,向右转动旋扭一档,其结果显示为:

Reading=10.00003	<b>7</b> Ω	2wire	List	Setup
Error=+0.10ppm		comp	Valve	Menus
	OFF	Table		

**PREV MENU**  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

要注意,输出显示值不变,但是控制显示器上的“Reading=”值增加一个数字( $6 \rightarrow 7$ )。此项误差是正的。

### 5.11. **OFFSET** 键有什么用?

用此键可使最后设置的输出值成为一个固定的失调量。例如下列顺序:

- 调出 10Vdc(按 **1 0 V** 按 **ENTER** )。
- 按 **OFFSET** 键,控制显示如下图:

Offset = -10.000000V	Range	Setup
Ref = 0.000000V	11V	Menus
	AUTO	

**PREV MENU**  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

这个失调量是负值,由于它表明被校仪表失调量是多大,需要 5700A 输出多大值才能使被校仪表的读数成为参考电平(OV)。

• 现在设置一个 5V(按 **5 ENTER** )。输出量显示是 15V:您打入的值减去已存贮的被校仪表的失调量 -10V 就是 15V。此时控制显示器变为下图:

Offset = -10.000000V	Range	Setup
Ref = 5.000000 V	22V	Menus
	AUTO	

**PREV MENU**  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

您打入的这个 5V 作为一个参考电平。再按一下 **OFFSET** 键便可清除失调模式。

### 5.12. **SCALE** 键有什么用?

用此键可以把随后设置的输出值乘上一个标度系数。例如:

- 设置 10Vdc(按 **1 0 V** 按 **ENTER** )。
- 按  $\leftarrow$  键使输出显示器上的 0.1V 位加亮。

用旋扭调整输出值为 10.5V,按 **SCALE** 键。此时控制显示为:

Ref = 10.000000V	Range	Setup
ScaleErr = -5.0000%	11V	Menus
	AUTO	


**PREV MENU**  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

这个标度系数是负的,由于它代表的是被校仪表的误差,因为 5700A 需要给出多大电压才能使被

校仪表的读数达到参考电平(10V)。

- 现在设置一个5V。(按 $\boxed{5}$  $\boxed{\text{ENTER}}$ )。

此时输出显示为5.25V:您打入的数,由存贮的被测仪表标度误差-5%负值来标度的。此时控制显示变为:




您打入的这个5V作为参考电平。再按一下 $\boxed{\text{SCALE}}$ 键便可清除标度系数。


5.13. 听说 $\boxed{\text{OFFSET}}$ 和 $\boxed{\text{SCALE}}$ 键可用于检查仪表的线性度,这项工作如何做呢?

- 设置OVdc。(按 $\boxed{O}$  $\boxed{V}$  $\boxed{\text{ENTER}}$ )。
- 用旋扭和 $\boxed{\leftarrow}$  $\boxed{\rightarrow}$ 两个键调整5700A的输出电平,直到被校仪表读数为OV。然后按 $\boxed{\text{OFFSET}}$ 。

例如,如果被测仪表读数为-10mV的失调量,按 $\boxed{\leftarrow}$ 键使输出了显示上的10mV位加亮。向右转动旋扭一档,被校仪表的读数变为OV。5700A的输出值为10.00000mV,按 $\boxed{\text{OFFSET}}$ 。此时控制显示器变为如下图:




• 设置5700A的输出值,使之接近被测仪表的量程极限,如在20V量程设置一个19V(按 $\boxed{1}$  $\boxed{9}$  $\boxed{\text{ENTER}}$ )。5700A的输出值显示为19.01V:您打入的值减去已存贮的-10mV,被校仪表的失调量。此时控制显示变为:



您打入的19V就是参考值。

- 使用旋扭和 $\boxed{\leftarrow}$ 和 $\boxed{\rightarrow}$ 键调整5700A的输出电平直到被校仪表的读数是19V(参考电平)。按 $\boxed{\text{OFFSET}}$ 键。


例如,若被校仪表读数是18.97V,按 $\boxed{\leftarrow}$ 键使输出显示上的0.01位加亮,向右转动旋扭三档,使被校仪表读数为19V。5700A的输出读数为19.040000V。按 $\boxed{\text{SCALE}}$ 键。此时控制显示变为下图:



- 调出一个输出值,使此值在被校仪表正在被校准的量程之内。

例如,选择被校仪表20V量程中的10V。(按 $\boxed{1}$  $\boxed{0}$  $\boxed{\text{ENTER}}$ )。此时输出显示为10.025789V:


计算式:  $10V - (-0.01V) = 10.01V$ , 再减去  $10 \times (-0.1579\%) = -0.1579V$ , 最后得10.025789V。此时控制显示变为:



您刚打入的10V作为参考电平表示出来。

- 用旋扭和 $\boxed{\leftarrow}$ , $\boxed{\rightarrow}$ 键调整5700A的输出电平,直到被校仪表读数是10V参考电平。然后控制显示将显示出线性度误差。

例如,如果被校仪表读数为9.98V,按 $\boxed{\leftarrow}$ ,使输出显示上的0.01位加亮。向右转动旋扭两档,使被校仪表读数为10V,此时5700A的输出读数为10.045789V,此时控制显示为:




## 5.14. [SPEC] 键有何用?

用此键能展示出现在这台 5700A 在您选择的校准有效期内的绝对不确定度。显示中也包括着最近一次校准后至今的天数和当时打人的环境温度。由于绝对不确定度包含着计量的跟踪性，可以直接与您的被校仪表指标进行比较。

例如，用 5700A 调出 +5Vdc 输出(按 **5 V** **ENTER**)，按 **SPEC** 键，控制显示器显示出类似如下的信息：

DONE	The 90 day, 23.0±5 °C Specified
Seeing	Uncertainty = ± 5.8ppm
This	4 days since last calibration.

PREV MENU
--------------



(显示译注：90 天有效期内， $23.0 \pm 5$  °C 规定的绝对不确定度 = ± 5.8ppm。最近一次校准后已过 4 天。)

其中“23.0”是校准 5700A 时打人的环境温度，它应处在 15 °C 和 35 °C 之间。在此温度为准的 ± 5 °C 范围内，指标是依法有效的。

如果校准时的温度低于 19 °C 或者高于 24 °C，电阻指标必须依温度系数关系使之有所增加。例如，若校准时的环境温度是 18 °C，校准 10KΩ 电阻时，应当在 ± 11ppm 上再加 ± 2ppm，结果是 ± 13ppm。那么这个指标在 13 °C 到 23 °C 范围内依法有效。要注意，校准后经过的天数可以超过您选择的校准有效期。

5.15. 对于 **SPEC** 键，所用的校准有效期是什么？可以改变它吗？

机内贮存有四种指标设置：24 小时的，90 天的，180 天的和 1 年的技术指标。使用“Setup

Menus”软件键就可选择时间跨度。见 4.6。

5.16 **LIMIT** 键有何用？

用此键可以规定最大允许的输出极限。按 **LIMIT** 键，控制显示如下：

DONE	Display or Change entry limits
Setting	
Limits	Voltage Current

PREV MENU	<input type="button" value="△"/>				
--------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

(显示译注：显示或变更进入的限值)

例如按“Voltage”下面三个软件键中的一个，显示变成：

Done	Voltage	Entry Limit	Change	Change
With V	V + LIM = +1100.0000V	Upper	Lower	
Limits	V - LIM = -1100.0000V	Limit	Limit	

PREV MENU	<input type="button" value="△"/>				
--------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

要注意，有“+”和“-”极限之别。如果按“Change Upper Limit”或“Change Lower Limit”软件键，用键盘便可打入不同的限值。用 **ENTER** 键来确认所做的极限值的变动。

极限值也是暂时的设置，无论何时，按 **RESET** 键，或者切断电源便可清除打人的极限值。

## 5.17. 为什么要设置极限值？

设置极限值可以保护被测试的设备。如果您把 5700A 连接到热电压转换器上，应该供给一个 5V 电压，可是一不小心可能给出 55V 而使热电压转换器损坏。设置了极限值 5V 后，即使不慎也不会使输出超出 5V。(待续)