

环锭细纱机主电机起动特性与节电研究

王 纲 毅

(青岛纺织机械厂研究所)

【摘要】本文根据环锭细纱机消耗功率与转矩的资料，进行了软起动和节电测试对比，得出软起动的要求，应使细纱机阻转矩与主电机的最小转矩之差为0.2至0.8倍额定转矩较为适用，并测得高效电机FX-52B-4比Y160L-4节电3.7%，双速电机FXD比YD节电7.5%。

环锭细纱机一般对其主电机提出软起动或弹性起动的要求，就是利用起动过程中的最小转矩，使细纱机的起动时间保持在3~5秒钟，以避免起动急促，使纱线张力太大，断头率过高。我们针对这个问题，做了一些调查和试验分析，同时还通过测试细纱机负

载，找出与细纱机主电机匹配的计算方法，为设计节电型的细纱机主电机提出高效率指标，现分述如下。

一、细纱机单速电机的起动特性

国内外细纱机4极电机起动特性见表1。

表1 国内外细纱机电机起动特性表

国名	型 号(厂名)	输出(千瓦)	堵转转矩(倍)	最小转矩(倍)	最大转矩(倍)	所配细纱机的阻转矩(倍)
西德	AMTD	15	1.2	0.6	2.0	0.4~0.3
西德	SIEMENS SCHUCKERTWERKE	15	2.8			
苏联	AOT	14	1.7		2.9	
印度			1.7	1.3	2.0	0.5
中国	JFO ₂ -62B-4	15	2.1		3.2	
中国	JFO ₂ -62-4	13	1.7		2.2	
中国	无铭牌	17	1.7		2.2	

为试验细纱机起动和运转时的纱线断头情况，在青岛国棉四厂两台A512型384锭细纱机上前后换用三种规格电机，每次三小时，统计它们的千锭时断头数，得到的平均数列于表2。这些断头都不是产生在起动瞬间，而多数发生在小纱和大纱时，可见该类电动机的起动特性不致造成起动断头，是合

乎软起动要求的。

二、细纱机双速电机的起动特性

我国和西德4/6极双速电机的起动特性见表3。

在青岛国棉六厂的A513W型416锭细纱机上用FXD180M₁-4/6双速高效电机，纺J14.6号纯棉纱，锭速14600转/分，统计一台半细纱机千锭时断头及断头原因分析如表4。其中断头数比表2所示多几倍，主要是原料、纺纱号数与锭速不同。虽然使用了双速电机，也降不下来。

一般的经验，如电机起动过快，则断头为许多锭，并非一至二个，现在换电机前后，

表2 使用不同电机时细纱断头情况

电机型号	输出(千瓦)	锭速(转/分)	前罗拉速(转/分)	断头数(千锭时)
JFO ₂ -62B-4	15	12810	244	8
JFO ₂ -62-4	13	13100	248	5
无铭牌	17	13180	249.5	12

注：所纺细纱为18.2号中长化纤纱。

表3 中国和西德4/6极电机的起动特性

国名	电机型号	输出	堵转转矩(倍)	最小转矩(倍)	最大转矩(倍)	所配细纱机情况
西德	AMT	6极	1.4	1.0	1.4	阻转矩 0.3倍
	双绕组	4极	2.2	1.3	2.1	最低点 0.4倍
中国	JFO ₃ -61A-6/4	6极 7千瓦	—	—	2.0	A513型 416~448锭
	单绕组	4极 15千瓦	1.7	—	2.2	锭速14600转/分
中国	JFO ₃ -61B-6/4	6极 9千瓦	1.0	0.5	2.0	A513型 512锭
	单绕组	4极 17千瓦	1.5	0.5	2.2	锭速16000转/分
中国	JFO ₃ -62-6/4	6极 11千瓦	—	—	—	A513型 600锭
	单绕组	4极 22千瓦	—	—	—	锭速18000转/分

表4 用双速高效电机时细纱断头情况

机号	断头数(千锭时)	断头原因	半小时断头数
104西	28	钢丝圈不良	1
		皮辊不良	1
		其他*	1
105东	56	粗纱含杂物	1
		粗纱接头不良	1
		钢丝圈不良	1
		落纱生头不齐	1
		其他*	2
104东	48	钢领不良	1
		钢丝圈不良	1
		木管跳动	2
		操作问题	1

注：其他*项目并非指电机起动过快的断头。

都没有起动造成的断头。由表2、4的断头数可知，表1、3细纱主电机全无起动过快而引起断头的现象。它们最小转矩为0.5~1.3倍，所配细纱机的阻转矩最低点在0.3~0.5倍。两者的差距，即加速转矩为0.2~0.8倍，是符合软起动要求的。

三、细纱机的起动时间

细纱机一般在电机的堵转矩至最小转矩之间，用1~2秒时间通过最小转矩之后，再用2~3秒达到全速。这个时间和加速转矩有关。加速转矩最少为0.2倍。若比0.2倍再小，则在纺纱车间电压低于标准电压降范围时，可能起动困难，或延长起动时间，甚至使纱线发生打结现象。图1示出降低电




图1 JFO₃-62B-4型15千瓦4极电机
电压与转矩关系

压所得到的最小转矩M。

双速电机在6极低速起动后，可自动或手动切换到4极高速运转，时间不包括在原有的3~5秒之内。

四、环锭细纱机装机容量的计算

环锭细纱机装机容量的基本功率N可用下列经验公式计算。各基本因素是从经纬纺机厂细纱机各部分动力分解得出的。

$$N = [(N_D + N_b + N_c + N_L)n + N_H] \div 1000 \\ = 8.81 \text{ 千瓦}.$$

式中：
 N_D 为锭带满管纺纱功率 (管纱重142克，16000转/分，29瓦)；
 N_b 为锭带张力盘功率 (以4锭7瓦为基数)；
 N_c 为牵伸及其传动功率 (以400锭500瓦为基数)；
 N_L 为车头升降功率 (以400锭180瓦为基数)；
 N_H 为车头传动功率 (一般为800瓦)；
 n 为锭数。

上式的结果是以A512型384锭细纱机

纺 18.2 号纱为例计算的, 若主电机效率为 89.5%, 则主电机输入功率为 $8.81 \div 89.5\% = 9.85$ 千瓦。再考虑细纱机消耗功率的变动因素: (1) 键带张力受室内空气湿度影响, 使 N 增大到 1.04 倍; (2) 润滑脂受室内温度影响, 使 N 增大到 1.25 倍; (3) 机械状态不良, 如震动、主轴不同心, 齿轮啮合不良, 使 N 增大到 1.08 倍; (4) 维修不良, 如三角皮带松紧不当, 歪键子, 气圈不正, 使 N 增大到 1.15 倍。故最差情况时, N 增大到 $1.04 \times 1.25 \times 1.08 \times 1.15 = 1.62$ 倍。根据上式 $N = 8.81 \times 1.62 = 14.28$ 千瓦, 装机容量选用 15 千瓦, 故主电机输入的最大值为 $14.28 \div 89.5\% = 15.96$ 千瓦。

五、原用细纱机主电机负载率与效率

实测表 2 中的三种电机, 数据列于表 5, 其中负载率 $K = \text{某一负载下的输出功率} \div \text{电机额定输出功率}$ 。

表 5 细纱电机满载时的测定数据

型号	输出 (千瓦)	满纱负载 (输入千瓦)	$K(\%)$	前罗拉速 (转/分)	前罗拉每转耗电 (瓦)
JFO ₂ -62B-4	15	9.740	58.8	247	39.4
JFO ₂ -62-4	13	10.056	70.4	248	40.1
无铭牌	17	10.285	55	251	40.9

从表 5 可见, 17 千瓦 4 极电机负载率最低, 前罗拉每转耗电量最多, 说明 17 千瓦电机是不适用于 384 键细纱机的。下面再计算在负载率 K 时, 这三种细纱机主电机效率及输出功率。

设电动机固定损耗 = 铁耗 + 风摩耗, 其标么值为 $P_{fH} + P_{fW}H$, 根据 1982 年第 3 期《安徽机械》中“异步电机高效运行”一文的理论分析, 由额定效率计算最高效率:

$$\eta = 1 / [1 + K(P_{cu1H} + P_{cu2H} + P_{ZH}) + (P_{fH} + P_{fW}H)/K]$$

式中: P_{cu1H} 、 P_{cu2H} 、 P_{ZH} 分别为定、转子铜耗和杂耗在输出功率为额定功率时的标么值, 基值为额定输出功率 P_{2H} 。

为求得在某一负载率 K 时电机达到最高效率, 应使标么可变损耗与固定损耗之和达到最小值, 即令

$$\partial \eta / \partial K = \partial [K(P_{cu1H} + P_{cu2H} + P_{ZH}) + (P_{fH} + P_{fW}H)/K] / \partial K = 0$$

可得 $\eta_{max} = 1 / [1 + 2(P_{fH} + P_{fW}H)/K]$, 计算结果如表 6。

表 6 三种电机的负载计算值

型 号	输出 (千瓦)	固定损耗 (瓦)	标么值 (%)	负载率 K 时计算效 率(%)	负载率 K 时电机输出 (千瓦)
JFO ₂ -62B-4	15	449.0	2.99	90.6	8.82
JFO ₂ -62-4	13	412.4	3.17	91.0	9.15
无铭牌	17	445.0	2.62	91.0	9.36

表 5、6 说明, 15 千瓦电机的输入、输出功率都最小, 因此配用较适合。

六、新型高效率 FX 电机效率负载曲线

为了再提高主电机的效率, 用 FX-52B-4 型 15 千瓦及 FX-52-4 型 13 千瓦电机再做实测对比试验(见图 2)。




图 2 FX 与 JFO₂、Y 型电机效率负载曲线对比
1-FX-52B-4 15 千瓦; 2-FX-52-4 13 千瓦;
3-JFO₂-62B-4 15 千瓦; 4-Y160L-4 15 千瓦。

图 3 说明, 配 A512 型 384 键细纱机用 FX-52B-4 型 15 千瓦电机最为适合, 比 JFO₂-62B-4 型省电, 比 FX-52-4 型也省电, 并不存在“大马拉小车”问题。FX-52B-4 型高效

率电机额定效率比一般用 Y160L-4 型 15 千瓦电机高 3.7%，损耗减少 35%。同样 FXD 型 15/7 千瓦 4/6 极双速电机比一般的 YD 型双速电机效率(85%)高 7.5%，故细纱机用单速与双速电机均以 FX 及 FXD 型最为节电。

七、细纱机的 FX 及 FXD 主电机 提高效率的措施及效果

在细纱机主电机设计中，受到细纱机所给位置和尺寸的限制，故增加铜、铝和矽钢片的体积受到一定限制。即定子铜耗、转子

铝耗难以无限制减少，只能从减少铁耗、风摩耗和杂耗方面采取措施。

1. 为减少杂耗，采用正弦绕组，以减少谐波损耗，将转子片氧化，以减少横向电流造成的损耗。

2. 为减少铁耗，需增加铁芯重量，并用低损耗矽钢片冲孔后，退火处理，以减少冲孔时的残余应力。

3. 为减少风摩耗，需减小风扇直径，改用净流风罩，避免纤维堵塞(在温升极限不超过的条件下，日本 SE-E 电机已取消风扇)。

几种电机的效率如表 7 所示。

表 7 几种电机效率对比

国名	型 号	功率(千瓦)	效率(%)	功率因数	所配细纱机
西德	AMT 双绕组	15	4 极, 90		
西德	西门子	15	89	0.85	Ingolstadt
英国	Trislot Supertorque	14.92	91		Spinsavac
日本	三菱 SE-E	11.13	95		日本细纱机
中国	FXD160M ₂ 6/4	6/13	4 极, 92.5		捻线机
中国	FXD180M ₂ 6/4	7/15	4 极, 92.5	4 极 0.88	A513W, 416 锭
中国	FXD180M ₂ 6/4	9/17	4 极, 92.5	4 极 0.88	A513, 512 锭
中国	FX-52B-4	15	4 极, 92.2	4 极 0.875	A512, 408 锭

注：日本电机用 0.005 计算杂耗；中国电机用的是实测杂耗。

八、细纱机主电机提高效率的经济效益

从青岛国棉六厂试验 A513W 细纱机配双速电机 FXD 180M₁-6/4 型 15/7 千瓦电机(效率为 92.5%)与原 JFO₃-61A-6/4 型 15/7 千瓦电机(效率 88%)相比，节电 4.5%，一年以 7000 小时计算，可节电 3150 度计 252 元。每台高效电机多用工时材料费 450 元，则回收期为 1.78 年。

九、结 论

1. 细纱机用电在纺织厂占 50~60%，

改用双速电机 FXD 型后比用 JFO₃ 型节电 4.5%，比用 YD 型节电 7.5%。

2. 细纱机与其主电机的匹配要看装机容量大小是否适合，还要看电机最高效率与细纱机负载是否接近或重合。

3. 解决细纱机主电机的节电问题，不仅用改变电机匹配的办法，还要靠换用高效率电机。

4. 细纱机软起动的要求是使其阻转矩与电机的最小转矩之差为 0.2~0.8 倍额定转矩较为适用。