

$\frac{3}{1}$ 斜卡新织边装置

胡才祥

(上海第八棉纺织厂)

【摘要】本文介绍采用异形综丝，按 $\frac{3}{1}$ 综框运动规律，运用特殊穿边综方式和改变织机梭子投向等技术条件，实现方平边制织，不仅简化了织边设备，而且对提高产质量和改进工艺操作，都取得了良好效果。

1511型织机制织 $\frac{3}{1}$ 斜卡时，通常要求双经双纬的方平边。在制织 $\frac{2}{2}$ 双面卡时，由于综框循序两页在上，两页在下，只需用间隔跳穿法穿边综，即能实现方平边要求。但织造 $\frac{3}{1}$ 斜卡时，一般都需配备织边装置用来制织方平边。本文分析采用新颖织边装置的技术原理和生产效果。

一、新织边装置原理

为了制织 $\frac{3}{1}$ 斜卡的方平边，需要使用一种异形综丝，按 $\frac{3}{1}$ 综框运动规律，选择特殊的穿边综工艺，并采用边纱张力控制装置，改变梭子定向，组成一套制织方平边的新方法。

1. 异形综丝的设计

异形综丝的设计如图1所示。总长度 S_t 应根据各厂综框规格决定。综丝中心孔至下半部直长孔长度 S_4 ，应大于至少等于第四页综框的最大开口动程，可用下式计算。

$$S_t = [(R_4 - r_4) \times (L_0 + L_4)] / L_0 - Q,$$

式中： S_t 为第四页综最大开口动程； R_4 为第四页综踏综盘大半径(109.5毫米)； r_4 为第四页综踏综盘小半径(49.5毫米)； L_0 为踏综杆栓中心至踏综杆转子中心距离(241毫米)； L_4 为踏综杆转子中心至第四页综吊综点距离(224毫米)； Q 为综框架、综丝铁梗和综丝穿纱中心孔眼三者空程间隙之和(12毫米)。

将上列数据代入上式可得 S_t 为 103.8 毫米。为了制造方便，可圆整成 105 毫米。异形综丝对边经纱只能作下压而不起提升作用。




图 1 异形综丝

2. $\frac{3}{1}$ 斜卡综框运动规律

$\frac{3}{1}$ 斜卡综框升降次序如下表所示。

$\frac{3}{1}$ 斜卡综框运动规律表

斜卡纹路	第一次开口	第二次开口	第三次开口	第四次开口
左斜	一二三四 上上上下	一二三四 上上下上	一二三四 上下上上	一二三四 下上上上
右斜	一二三四 下上上上	一二三四 上下上上	一二三四 上上下上	一二三四 上上上下

由上表综框动作次序可见，每两次动作之间，有条件选择一对相邻包括首尾相邻两页综框错开循环开口的机会，将综框进行1•2页、3•4页、1•4页与2•3页编组，以备对异形综丝考虑特殊的穿边综方法。

当综框下降，边经纱被异形综丝揿压下降。综框上升时，由于异形综丝的长孔穿纱眼，不能提升边纱。于是在既相邻又错开的两页综框上的两根异形综丝内，同时穿入两根边经纱。这样，就使边经纱下降后停顿一次，引入两根纬纱，实现双经双纬的方平边。

3. 边综穿入方法

³⁻¹ 斜卡所用综框是四页综框八列综丝铁梗，一般边经根数每边为24~28根。为了使边经梭口高度和经纱张力与地经接近，异形综丝应穿在综框的前面一根综丝铁梗上，即在1、3、5、7列综丝铁梗两侧各配置异形综丝6~7根。每两根边经纱同时穿入两根编组选定的异形综丝内。穿综顺序如下。

左侧边经：1·3列两根，5·7列两根，连续穿边纱24~28根。

右侧边经：1·7列两根，3·5列两根，连续穿边纱24~28根。

地经穿法不变，仍为1·3·5·7；2·4·6·8。

上述穿法与斜卡纹路的左右斜和织机左右手无关。但须按梭子定向，作出变更。梭子定向原则应与斜卡纹路方向同相位确定。

二、边经纱开口张力控制装置

用异形综丝使边经纱开口，向下是积极的，向上则依靠下层边经纱下降时，通过张力补偿装置，拖动另一页吊综器上升来实现。张力控制装置如图2所示。

该装置装于织机上横梁后侧两边，高低、左右位置可调节。采用张力控制装置后，边经纱与吊纱器的配置方法是：先挑选3·5列或5·7列异形综丝的边经纱全挂穿在后页吊纱器内；然后挑选1·3列或1·7列异形综丝的边经纱全挂穿在前页吊纱器内。将每两根边经纱分别放在吊纱器各个齿内，依次排列，使边经既平行交叉，又前后隔离。图3为按引纬次序织口，异形综丝和吊纱器完成张力控制的状态。

三、结语

³⁻¹ 斜卡新织边装置具有下列优点。

1. 坏车故障率可减少12%。
2. 可基本消除边组织不良织疵。
3. 校正梭口一次完成，上轴操作简便。
4. 改装费用仅为原来织边装置的 $\frac{1}{15}$ 。




图2 边经张力控制装置

1-上横梁P6; 2-回归杆引导脚N32; 3-芯轴1104;
4-挡圈1101—1; 5-人造革带; 6-吊纱器。




图3 边经张力控制状态