

选择络筒纱定长仪的测试方法

选择定长仪一般以定长精度为依据，因为一台定长仪要控制50只或更多一些的锭子，满筒后做批量定长试验，其结果是相当复杂的，有仪器重复性误差、定长精度误差、锭与锭之间的误差及试验方法的误差。我厂是用下述方法来测试和选定定长仪的。

首先，在安装定长仪前，对机台进行整修以消灭机械原因的误差，随后进行下列试验。

1. 总体质量水平试验：将经过定长的筒子取n只逐只称重，得到每只筒子的净重 X_i 和平均净重 \bar{X} ，用 $\sigma = \sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 / n}$ (1)算出均方差 σ 。再用 $CV\% = \sigma / \bar{X}$ 算出重量不匀率。2. 定长精度试验：用 $n = t^2 \sigma^2 / (\Delta \bar{x}^2 + t^2 \sigma^2)$ (2)(式中:t为概率度，一般可取1.96； $\Delta \bar{x}^2$ 为允许误差差，一般为±1%)算出抽样个数，抽样后逐只放在缕纱测长仪上测得每只筒子的实际长度；用精度=[(实测长(平均)-预置长)/预置长] $\times 100\%$ (3)求得长度精度的相对误差。3. 仪器重复性试验：在同一只锭子上重复卷绕多只筒子(一般取5只)，用误差值=[(实测最大值-实测最小值)/实测平均值] $\times 100\%$ (4)求得仪器的稳定程度。

若三次试验的数据相同，则说明该仪器的性能

良好而稳定，预置长度可靠，能满足生产需要。

实例：测DC-1型定长仪，用14.8特纱做成筒子，筒子标准净重为1260克，纱长85343.69米，定长精度要求为±1%。做三批试验，每批50只。

1. 用式(1)求得三批试验的 σ 分别为11.57、12.40、9.63； \bar{X} 分别为1285、1260、1250； $CV\%$ 分别为0.90、0.98、0.77。

2. 用式(2)确定抽样个数为3.04只，在前三批试验中各抽取4只筒子，实测长度后，用式(3)求得精度误差分别为0.93%、0.8%、0.68%。

3. 在同一只锭子上重复卷绕5只筒子，试三只锭子，用式(4)求得三只锭子的重复性误差分别为1%、0.3%、0.7%。

可见三批试验的重量不匀率、定长精度都在1%左右，都可以满足生产上定长的要求。重复性误差在1%以内，说明该定长仪的内不匀较小。

我厂用上述方法选定了定长仪，在日常生产中用称重法，以 3σ 作为上下控制线进行控制，并结合回潮率及支不匀的影响每月进行数次实测长度试验，发现问题及时调整。用户反映满意。

(严伟珉 上海第十一棉纺织厂)