

塑料薄膜转移印花

张介贤 肖伟

(上海市纺织科学研究院)

[摘要] 本文讨论了热塑性薄膜转移印花原理及转移纸结构、有色树脂层组成，并对转移印花的皂洗、摩擦牢度进行测试和对比。结果表明，国产转移印花纸的质量基本达到国外同类产品的水平。

物时，且花型不是细条时，可省略不用。

一、转印纸的结构

转印纸的结构示意见图 1。

1. 基纸：它是转移印花层的载体，要求质地紧密，表面光洁平整，易均匀印刷，具一定的强度和韧性，伸缩率小，经高温高压后不易泛黄，可选用防粘纸。

2. 剥离性树脂层：其作用是在压烫转移时，使基纸易与有色树脂层脱离，防止有色树脂层对基纸沾色或粘合，使转移到织物上的花型层表面光滑挺括。

剥离性树脂层可用涂刮或印刷工艺，用有色树脂同样的方式进行印刷，可大面积或局部印刷（印刷面积比花型大 2 毫米左右）。要求剥离性树脂层在转移印花后，只对基纸产生粘接，使基纸易从被转印织物上剥离。适用于剥离性树脂层的树脂有聚丙烯酸酯、聚酰胺、纤维素衍生物、有机硅树脂、蜡、松香树脂等。

3. 有色树脂层：转印纸的关键组成是有色树脂层，它直接影响薄膜转移印花的质量。它由树脂、溶剂、添加剂等构成。

4. 白色树脂覆盖层：由白色料配成的树脂白浆对转移纸上花型层部分全面印刷，形成覆盖层。有色转印物印花时，白色树脂层的遮盖力把底色覆盖，使织物上的底色不影响花型层的色泽鲜艳度。当被转移物是白色或浅色薄织



图 1 转印纸断面示意图
1—基纸；2—剥离性树脂层；3—有色树脂层(即图案)；4—白色覆盖层。

二、试验方法与工艺条件的选择

1. 树脂：适用的树脂有聚酰胺、缩醛、醇酸、萜烯、氨基、丙烯酸酯、乙烯、氯乙烯、乙烯-醋酸-乙烯、聚酯树脂等。图 2、3 分别为几种树脂的热重分析曲线图与差示扫描量热分析分曲线图。




图 2 五种树脂的热重分析曲线
1-PCE, 2-PN, 3-PAE, 4-PRT,
5-PBE。




图 3 五种树脂的 DSC 谱图
1-PCE, 2-PAE, 3-PN, 4-PEAA,
5-PBE。

(上接第41页)

(2) 摩擦牢度：将试样用尼龙刷式摩擦牢度仪干摩擦，试100、300、500次3档。从样卡可看到：1#、2#试样经摩擦500次后，只是表面稍有擦痕，相对牢度为4~4.5级；3#试样摩擦100~300次，薄膜已开始脱落，摩擦500次更加严重。

3. 转印纸特点

(1) 印花时，只需短时间进行干热处理，可获得良好的转印物，转移后织物不需汽蒸、皂洗、水洗、干燥等后处理。与常规印花设备比较，投资少，机械占地面积小，无废水。

(2) 用台板网印技术，图案重现性好，操

作简单，生产应变能力快。

(3) 薄膜转移印花适用于耐一定温度的各类天然、合成纤维织物和有色织物，对松弛织物及缝制后的衣服也可进行印花。

(4) 本转印纸对不耐高温的腈纶、尼龙纤维等织物不能印花。

本研究工作曾得到裴晋昌同志指导，参加工作的还有陆洁、顾德中、陈芸等同志，谨此致谢。

参 考 资 料

- [1] 汪锡安等，《粘合剂及其应用》，上海科学技术文献出版社，1981年。
- [2] 特许公报，昭60-9154。
- [3] 特许公报，昭56-12516。
- [4] 特许公报，昭56-151596。