

CMC 溶液的粘度及其测定

楼益明

(上海青东化工厂)

CMC 在纺织工业中代替淀粉等作为经纱上浆剂，已为大家所熟悉，它的重要特性是溶解于水后能形成一定粘度的胶体溶液。CMC 的粘度和代替度一样，是它最重要的物理化学指标之一。在浆纱工艺中，粘度的差异将影响浆液的流动性和浸透性，影响纱线吸浆量的多少及浆液渗入纱线的程度，从而导致上浆率的差异。一般说来，粘度较高的浆液浸透性较差，容易粘附于纱线表层，上浆率稍高。反之，粘度较低的浆液浸透性较好，对纱线的粘附较少，上浆率稍低。过高的粘度会导致浆液浸透不良，甚至使压浆辊打滑，绒包布起皱，上浆率反而下降，同时还易产生吸浆不均及边纱并绞等现象。与此相反，过低的粘度会使浆液对纱线粘附过少，形成轻浆。过高过低粘度的浆液均会降低浆纱质量，CMC 溶液的粘度对浆纱是相当重要的。所以，我们除选择有合适粘度的 CMC 外，更要了解 CMC 溶液粘度的变化规律及其测定方法，才能掌握浆纱工艺，提高产品质量。

CMC 稀溶液(<0.1 克/100毫升)的粘度与一般高分子电解质相类似，遵循 Fuoss 公式：

$$\frac{\eta_{sp}}{C} = \frac{A}{1 + B\sqrt{C}} + D$$

式中：A、B、D 均为常数，C 为溶液浓度。

随着溶液浓度的增加，粘度急剧上升，浓度在2~3%时，溶液差不多呈冻胶状，显示出异常的粘度。由于 CMC 的电荷与溶液中分子结合等相互作用的结果，溶液粘度和非电解质有显著的不同。

影响 CMC 溶液粘度的因素很多，其中浓度、pH 值、温度、加热时间、盐类影响等已有专文叙述，本文仅讨论放置时间、流速梯度、切变触变性等对 CMC 溶液粘度的影响，以及如何正确进行粘度的测定。

一、放置时间的影响

无论高、中、低粘度的 CMC 溶液，在放置时粘度都要产生变化，其变化规律如图 1 所示。从图中可以看出，虽然粘度变化随产品不同而有差异，但变化规律大致相同。即粘度值在开始阶段下降，到某一值后即行回升，至一极大值开始以某一速度缓慢递减。影响放置时粘度变化的因素很多，如样品代替度、聚合度、温度、pH 值等。一般讲，高代替度、低聚合度的 CMC 粘度变化小些。




图 1 粘度与放置时间关系图
注：1. A-荷兰产品；B-中国产品；C-法国产品。
2. 用同济大学 NDJ 粘度计测定，转速为 750 转/分，温度为 25℃，溶液浓度为 2%。

二、流速梯度的影响

对于假塑性层流体来说，流速梯度随切向力的增加而增加，即粘度随切向力的增加而减小，CMC 溶液就属于此类。

粘度随流速梯度改变的情况，可以这样解释：CMC的分散相是亲水的，吸水后先膨胀，然后以大分子的状态溶解。如将切向力增加，则大分子起定向作用，逐渐将长轴转向流动方向，切向力愈大，转向愈彻底，流动时的粘滞阻力也愈变愈小。同时，它周围的溶剂化层也因切向力而变形，这也是减少阻力的因素。实验证明，在CMC溶液浓度较低时，流速梯度对粘度的影响很小，随着溶液浓度的增加，流速梯度对粘度的影响也随之增加。日本祖父江、田灿证明，对于较浓的CMC溶液，在流速梯度较低和一定温度范围内，可用下列关系式表示流速梯度与切变应力的关系。

$$D = B\tau^*$$

式中： D ——切变速度； τ ——切变应力；
 n, B ——常数。

三、切变触变性的变化

在用回转式粘度计测定CMC溶液时，我们会发现开始时粘度有较大的下降，等转子回转了一定时间后，就可保持原值不变。可以认为此时溶液结构的破坏与再生已达到了平衡状态。如果要进一步破坏内部结构，就必须增大回转（切变）速度。通常把由于增大切变速度而使粘度降低的现象叫切变触变性，随回转速度而变化。在切变速度很大或很小时，切变触变性都小，切变速度适中时，切变触变性就大。就是说，在切变中，溶液结构的破坏与再生，要有一个进行的过程，归结起来是切变速度平衡问题。如切变速度很大，溶液结构短时间立即被破坏，其中一部分立即被再生，短时间即可达到溶液的平衡。反之，如切变速度很小，溶液结构破坏很慢，被破坏部分的再生时间也长，粘度变化不大。只有当切变速度为中等时，由于破坏速度和被破坏部分的再生速度有较大差异，才导致切变触变性的增大。

四、CMC溶液粘度的测定

测定CMC溶液粘度的条件要有严格的规定，对回转式粘度计而言，主要是：试样浓度一定，试样在测定前要进行充分的搅拌，定温度，定时间，定转子和回转数。上述几项，在粘度测定中必须加以注明。

据了解，日本通常采用BM型粘度计测定CMC粘度，如第一制药工业株式会社，它们认为使用BM型粘度计时测定误差小。他们规定转子回转速度为30转/分与60转/分两档，转子旋转三分钟后读出刻度。但如在浓度或粘度极低时，或者CMC浓度较高时，不一定拘泥于三分钟，可多可少，关键是要选择适当的转子回转数。

国内目前CMC溶液粘度的测定，主要使用两种型号的旋转式粘度计：一是丹麦的依米拉(EMILA)粘度计(简称E型)及同济大学NDJ型，另一是日本的BM型和天平仪器厂的NDJ-1型。我们曾用标准甘油溶液对国产两种粘度计进行校核，其结果误差均在5%以内，可以说，对于牛顿型流体甘油而言，两种粘度计测定结果是相同的。但测定CMC溶液的结果(见表1)，BM型却是E型的几倍。产生这种现象的原因，是因为E型转速为750转/分，而BM型最高一档仅60转/分，最低只6转/分，前者切变速度要比后者至少大12.5倍，难怪粘度要有较大差别了。

表1 E型与BM型粘度测定值比较

序号	E型(厘泊)	BM型(厘泊)	比值
1	548	2200	4.02
2	605	3000	4.96
3	1037	8400	8.1
4	1258	14800	11.8

- 注：1. E型用同济大学的NDJ型，用#2元片。
 2. BM型用上海天平仪器厂的NDJ-1型，用#3转子，12转/分。
 3. 试样1、2的代替度为0.65，试样3、4的代替度为0.85。
 4. 各试样温度都是25℃，浓度是2%。

那末究竟用什么型号的粘度计较好呢？我觉得各有所长，其理由是：1. E型切变速度大，对溶液结构粘度破坏甚大，且粘度愈高愈显著，产品表观粘度不易比较；而BM型粘度计则与此相反，对比较表观粘度较为有利。2. BM型计在日本、美国和欧洲都较为流行，对国际交流有利。3. E型计测定值稳定，使用方便，国内用户较为普遍，上海棉纺行业基本上都使用此型。

据了解，目前国内 CMC 粘度测试方法较混乱，除用上述两种粘度计外，还有用落球式等其他类型粘度计的。同一试样在各型号粘度计之间的测定值差异很大，无法统一，因此必须制订统一的质量标准和测试方法。

在目前地区标准和部标准未公布之前，建议棉纺行业和 CMC 生产工厂尽可能将测试手段统一起来。这包括两个方面：第一，使用统一的回转粘度计，上海纺织行业已由棉纺中心试验室统一用依米拉粘度计或同济大学NDJ 粘度计。第二，统一测定粘度的条

件，按目前的国外资料及国内一些单位的做法，对测定参数选择作一介绍。

1. 试验浓度 国外有 1%、2%（重量百分数）等数种，国内一般选用 2%。我们认为选择 2% 在中粘度 300~800 厘泊范围是适宜的。

2. 充分搅拌 就是要使 CMC 充分溶解，没有颗粒状物质。

3. 定温 国外测试标准中有 20℃、25℃ 两种，我国一般都选用 25℃，我们认为可考虑取 25℃。

4. 定时 放置时间是测定 CMC 溶液粘度的关键因素之一，测定最好在溶液粘度出现极大值前进行。轻工部试行标准规定为放置 12 小时，我们认为是适宜的。因为代替度 0.6 左右、粘度在 300~800 厘泊的 CMC 产品，12 小时已能充分溶解，并且正好不在试样溶液粘度的波峰和波谷中，使试样容易比较。

5. 定转子和回转数 依米拉计的转速（750 转/分）是不变的，只需选择适宜的吊桶或圆片，一般中粘度选用 2 号圆片即可。