

# 针织物几何纹样计算机辅助设计方法探讨

曹寿珍 成天强

(华东纺织工学院)

在数学王国里,有许多数学方程能够产生清新隽美、富有生趣的线条,将这些线条以一定方式组合起来,可构成一幅幅几何图案。但要从一个已知方程描绘它的图形,一般要经过解题、列表、定点、描图等过程,需要经过大量重复的运算。过去由于没有高速运算工具,在一定程度上妨碍了人们对方程图形的描绘、创造和想象。现在利用计算机的运算功能和打印机的字符输出,可以代替方程图形的运算和描绘,这就提供了开拓方程中几何纹样的方法。这种计算机创作的图案艺术,将提供大量新颖素材。计算机辅助设计打破了传统的设计方法,丰富了人们对几何图案的构思和想象。这种设计方法,将为实用装饰艺术开辟出一条新途径奠定基础。

## 一、计算机纹样打印图的特点

世界各国的图案艺术,几乎都是从方程中几何图形开始的,直到今天,仍然是服装面料花型纹样的主要题材之一。近年来,抽象几何图案、流线形几何图案、特殊效果的结构花纹、颠倒几何图案以及精致的组合结构等,都有了很大发展。其原因不外是这些图案更适合形式美的要求,更适合编织、绣花、织造和其它装饰美术工艺的要求。

计算机进行几何图案创作是方便的,这是它本身适用于数值计算特点的表现。由计算机将千变万化的数学方程曲线进行各种组合,能得到许多适合编织工艺的图案纹样。

图 1 为几何图案打印图实例,程序用




图 1 几何图案打印图实例

注: : 为副二色线圈; … 为副一色线圈; a 为主色线圈。  
BASIC 语言书写,其中每个打印字符正好代表着针织物的一个基本单元线圈。这种打印图是经过精确计算的,其特点是构图结构严谨,改变语句可得到系列图案。由于针织物中花纹是由织物组织的色泽线圈(或不同结构线圈)表现,因此由代表色泽线圈的各种字符组合的打印图案,本身也是符合工艺要求的纹样图(或称意匠图),可直接用于编织。

这种图案设计方法与一般设计方法不同之处,在于利用数学规律建立图案数学模型,然后用高级语言编写程序,并用计算运算来

进行图形的点、线、面的组合。这种形式的语言特性，是绘画变形形式的语言特性的模拟，并把它加以科学化。程序设计者对自己所想要设计的图案只有一个模糊的轮廓，而这个模糊的轮廓借助于计算机来具体化。

我们知道，内容和形式的统一是艺术创作最重要的规律之一，是产生优秀艺术作品的前提。现在已经有了计算机图案艺术的纹样字符形式，那么这种形式与作品的内容有什么关系呢？从表面看，两者的关系并不协调，但只有了解这种形式的内部组织结构“语言特性”，就能够发现内容和形式有一定的统一关系。利用数学方程的独立性来组成特定的视觉节奏与旋律，以达到特定的精神主题（如直线象征“刚”，曲线象征“柔”等），正是方程曲线图案的艺术形式。

## 二、计算机纹样打印图设计方法

纹样打印图的设计方法与步骤如下：

### 1. 图案构思

任何艺术，包括图案创作，都必须经过运用想象和进行酝酿构思的阶段。在这里，想象并非凭空胡思，它以现实的数学方程为基础。图案构思中的创造想象，虽然主要是用方程曲线来反映（可根据现有的数学方程来启发想象），但它是有意识、有目的对客观现实的认识过程。因而它必然伴随着判断、推理、归纳、演绎等逻辑活动。

分析针织物结构可看出，任何一种针织物的结构单元都是由线圈组合而成的。从数学模型来看，针织物完全组织可由数学方程来描述，如用矩阵来表示一个完全组织，则线圈相当于图象矩阵中的一个元素。以双面纬编组织为例，当针筒和针盘织针为 $1+1$ 罗纹配置时，完全组织的矩阵表达式为<sup>[1]</sup>：

$$\begin{aligned} & [A_{ji}; b_{j(i+1)}] \\ & = \begin{bmatrix} A_{j1}b_{j2} & A_{j3}b_{j4} \dots & A_{ji}b_{j(i+1)} \\ \vdots & & \\ A_{11}b_{12} & A_{13}b_{14} \dots & A_{1i}b_{1(i+1)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

式中： $(i+1)$  为完全组织宽度， $j$  为完全组织高度。

矩阵元素  $A_{ji}, b_{j(i+1)}$  相当于织物正、反面线圈结构单元。而每个矩阵  $[A_{ji}b_{j(i+1)}]$  又可分为两个部分，针筒织针的完全组织  $[C_j]$  和针盘织针完全组织矩阵  $[D_j]$ 。

将织物组织中线圈单元抽象转换为矩阵中图象单元，为织物几何艺术图案建立数学模型提供了图案构思模式实例。

### 2. 确定数学方程

根据图案构思的结果来确定数学方程。为了设计成功，表现形式和技巧（形式效果的总和）是决定因素。如设计一条波浪曲线几何图案，只要在程序中编入三角函数，利用程序编写技巧，就可得到纹样。如图 2 的三色提花打印图中波浪的程序中，就采用  $\text{SIN}(x)$  和  $\text{COS}(x)$  函数。




图 2 三色提花打印图

在选用数字方程时，应充分利用计算机高级语言的运算功能，但不能脱离实际，要考虑工艺上编织的可能性。

### 3. 确定图案设计参数

图案设计参数的确定，首先要考虑工艺要求，按针织机类型和产品要求设计花型完全组织的大小。数学方程确定后，要对自变量取值，并进行图象编辑（放大、缩小、平移、倒置等），对方程中各参数予以设计。因为程序编制后，参数值的变动，通过计算机的运算，能高速提供系列图案。如对图案中某处不满意（如图案效果或工艺要求），可进行人机对话，修改程序中参数值，直至达到预期的效果。

### 4. 编制图案设计程序

编制图案程序时，首先须在满足织物工艺要求下，考虑并决定所用算法语言打印机的打印宽度（列数）。本文用 BASIC 算法语言编制<sup>[2]</sup>。编制程序时，要注意图案上、下、左、右都能对花衔接。

### 5. 上机调试与打印图案

运用算法语言功能技巧，通过静态与动态调试，以完成图案设计者的构思与设想，通过实际运算，得到打印图。

以上所述的设计步骤，在它们之间并没有严格的界限，实际上是一个整体。

## 三、几何图案纹样设计程序举例

针织物组织的花型设计，以往是用意匠图，而计算机图案设计采用的是打印图。打印图与常用的意匠图的不同之处，仅仅在于前者用各种字符代表线圈，后者的基本单元是方格字符（或色块）。在编制图案程序时，完全组织中图案设计参数，将受到算法语言本身功能和其它设计技巧因素制约。有时要用现有算法语言来进行方程曲线图象单元组合（实际上是字符串的组合），尚有一定难度。

下面将就如何运用 BASIC 算法语言编写图案设计程序加以说明<sup>[注]</sup>。

#### 1. 图案设计参数的选择

##### (1) 花宽(B)和花高(H)

花宽：花型大小用一个完全组织的花纹宽度和花纹高度表示，即用一个完全组织中

所包含的线圈纵行数和横列数表示。计算机控制花宽，实际上就是控制每行打印的字符的个数。使字符串个数保持常数，有两种方法：

①控制代表基本横列字符串变量 (A #) 中子字符串输出个数 (J<sub>1</sub>, J<sub>2</sub>...) 为花宽线圈个数。

如：

⋮

40 INPUT J<sub>1</sub>, J<sub>2</sub>

⋮

80 LET A # = X # (I1),  
Y # (I2), X # (I3)

90 ; A # (J<sub>1</sub>, J<sub>3</sub>)

花宽 B = J<sub>2</sub> - J<sub>1</sub> + 1。

这种方法要求 B 值必须小于 A # 的字符个数，否则将会失去控制花宽的目的。

②控制字符串变量 A # 中字符个数为花宽线圈个数，如：

⋮

40 INPUT B

⋮ :

60 LET A<sub>3</sub> = B - A<sub>1</sub> - A<sub>2</sub>

70 LET I<sub>1</sub> = M + 1 - A<sub>1</sub>

80 LET I<sub>2</sub> = M + 1 - A<sub>2</sub>

90 LET I<sub>3</sub> = M + 1 - A<sub>3</sub>

100 LET A # = X # (I1),  
Y # (I2), X # (I3)

110 ; A #

其中：A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub> 的值是子字符串的个数，其和等于花宽线圈个数。

在花型设计时，可在最大花宽范围内任选一种花宽，选择时应考虑花纹完全组织的高度以及总针数等因素。

M 是 X #、Y #、Z # 中字符个数，A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub> 是变量，A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub> ≤ B。

例：令 M = 20, A<sub>1</sub> = 5, A<sub>2</sub> = 6, B = 20。  
∴ A<sub>3</sub> = 20 - 5 - 6 = 9。

通过 70~90 语句的换算后，得：

$I_1 = 20 + 1 - 5 = 16$ ,  $I_2 = 20 + 1 - 6 = 15$ ,  
 $I_3 = 21 - 9 = 12$ 。

这样就保证 A # 中字符个数等于花宽。本程序举例就是采用这种方法来达到控制花宽的目的。

花高: 与选用机器的类型有关, 如在提花圆机上, 最大花高取决于成圈系统数、选针滚筒上选针片数及色纱数。

在计算机上也可有各种方法来决定花高, 有采用循环次数来编制打印行数的方法来达到控制花高的目的。如:

```
:
40 INPUT H
:
50 FOR I=1 TO H
:
80 ; A #
90 NEXT
```

## (2) 组织构成

①左右相同: 采用字符串变量左右对称的组织方法来达到。如:

```
60 LET A#=X#(I1),
      Y#(I1), Y#(I2),
      X#(I1)
```

②上下对称: 采用一个顺循环和一个逆循环语句, 能达到上下对称, 并把  $I_1$ 、 $I_2$ …变量改为下标变量, 如  $I1=I(I)$ ,  $I2=J(1)$ …的方法来达到。如:

```
:
50 FOR I=1 TO H/2
70 LET A#=X#(I(I)),
      Y#(J(I)), Y#(J(I)),
      X#(I(I)) } 顺循环
80 ; A#
90 NEXT I
100 FOR I=H/2 TO 1 STEP -1 } 逆循环
130 LET A#=X#(I(I)),
      Y#(J(I)), Y#(J(I)),
      X#(I(I))
140 ; A#
```

150 NEXT I

## 2. 图案程序设计实例

图 3 为两条  $\sin(x)$  曲线复合的实例, 其程序框图(见21页)说明如下:

框 2 中的 I、\*、U、O 分别代表四种颜色线圈的字符(或方格色块), 可按需要任意选定 N 色提花图案(或不同线圈组织)。

框 5~6 控制花宽, 按设计数字方程函数值选取横列基本图形, 即选取子字符串个数  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 、 $A_4$  (随方程的规律变化) 换算成实际定位字符串个数(取 W#、X#、Y#、Z# 中子字符串个数的定位数)  $I(I)$ 、 $J(I)$ 、 $K(I)$ 、 $N(I)$ 。





图 3 两条  $\sin(x)$  曲线复合的图形

框 7 由完成基本横列组织构成。把 W#、X#、Y#、Z# 字符串变量组合成对称形式, 编成横列子程序, 以备调用。基本横列组合构成时, 要注意四方连续, 如把选定的字符串变量一隔一, 或一隔二、二隔二地排列成多种左右对称形式。如:



#### 四、结 论

1. 计算机织物纹样设计方法具有一定的实用价值, 这种方法并不是无意识的设计方法, 只是设计者的思维方法不全, 设计手段不全而已, 是从数学角度寻求美, 寻求美的表现形式。

2. 高尔基说过: “想象在其本质上也是一种对于世界的思维”。构思和想象力是生活的积累, 知识的结晶, 图案的构思主要是在“巧”和“新”上下功夫, 借助于计算机的运算

功能，将能发展、丰富和发挥人们的想象力。

3. 每一种艺术都有其本身的感染力量，同样计算机设计的几何纹样艺术也将有着广阔的发展前途。这种纹样设计速度是高效率的，只要改变一下参数，立即能提供大量打印纹样，供人们选择采用。

[注] 由于版面限制，长语句只能续行排印。

## 参 考 文 献

- [1] Мартиненас Р. Б. Горъарарук В. Н.  
Анализ Технологические Возможности  
Кругловоезальнов Машины, «Мультиколор»,  
Техн, Пег, Пром, 1981, №. 50
- [2] 高惟龙等，《BASIC 语言入门》，国防工业出版社，1979。