

照 明 自 动 控 制 仪

李 绍 福

(上海第十七棉纺织厂)

一、对电路设计的几点要求


1. 定实用照度指标：当外界光线为零，车间全部照明灯开启的情况下，布面的照度就是我们对仪器进行自动控制的基本参数。经运用 ZF-2 型照度计实测结果，平均布面照度为 110 勒克斯，110 勒克斯以上的平均照度为 126 勒克斯。据此定 130 勒克斯为布面实用照度指标，低于此数据则仪器自动开灯。为了不使仪器在 130 勒克斯左右时发生闪动，设计时给定大于 140 勒克斯关灯。

2. 仪器的自然光线接收器 3DU(即图中的 3D4)必须安装在车间内，其位置应高于车间照明设备。考虑到车间内尘埃、短绒等会影响 3DU 的接收灵敏度，应对 3DU 作周期性的清洁工作。因此，电路的设计还应满足做清洁工作时(约 10~20 秒)即使 3DU 全部被遮，仪器也不动作。

3. 仪器实用照度指标的控制应是可调的。

二、电路原理

一、根据上述要求设计的电路图如下。



照明自动控制仪电路图

3DU 为自然光线接收器，它与 R_1 、 W_1 、 BG_2 、 BG_3 、 W_2 组成光电接收转换电路。 BG_2 、 BG_3 为复合射极跟随器，通过 W_2 将 3DU 接收自然光线的“亮”和“暗”转换成电压由 W_2 输出。 BG_4 、 R_2 、 BG_5 、 BG_6 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、 R_7 组成史密特开关电路。它由 W_2 取样端输出的电压控制史密特电路的开关状态。 R_8 、 C_1 组成开关延时电路，它将史密特电路的开关状态经过一定时间的延时后输入由 BG_7 和 BG_8 组成的复合射极跟随器，达到驱动继电器 J 的吸合或释放，这样就完成了车间照明的开和关的自动控制过程。

现假定 3DU 接收光线较暗，则 3DU 内阻较大，流经 BG_2 、 BG_3 的 I_e 也大， W_2 的输出电压也较高，因此史密特电路 BG_5 导通， BG_6 截止，电路通过 R_7 、 R_8 向 C_1 充电，待一定时间 C_1 的电压逐渐升高后使 J 吸合，车间照明自动开启。反之，3DU 接收光线较强，则 3DU 内阻较小， W_2 输出电压也低，史密特电路翻转， C_1 上的电压通过 R_8 、 BG_6 、 R_8 进行放电，待一定时间后， C_1 的电压通过 BG_7 、 BG_8 的输出不足以维持 J 的吸合，则 J 便释放，车间照明自动关闭。 R_8 与 C_1 组成的开关延时电路具有两项功能：

1. 当电路处于“开”或“关”临界状态时，史密特电路的频繁翻转将是可能的，车间照明的时开时关也随之而来，尽管史密特电路存在回差，它有助于克服临界状态时的频繁翻转，但经 R_8 、 C_1 延时之

后，电路的稳定状态就更好了。因此，它能做到当布面照度大于 140 勒克斯时，照明自动关掉，小于 130 勒克斯时自动开启。

2. 当 3DU 需要清洁时（用毛刷刷去 3DU 上的积尘或短纤维），尽管史密特电路相应翻转， R_8 向 C_1 充电。但 C_1 的充电电压值达不到使 J 吸合，故不影响车间照明的开关。

三、调 试

1. 先将 3DU 通过安装对准外界自然光线，以测得 3DU 的内阻较小为好，并紧固之。

2. 将 ZF-2 型照度计置于工作面上（布面），待照度恰指所需照度指标时，调节 W_1 ，使其在 W_2 两端的输出电压大于 BG_5 导通时的输入电压（一般可调在 5~6 伏间），然后再调节 W_2 ，从零伏起调，至恰使史密特电路翻转时止。

四、效 果

1. 在照明管理上实现了自动化。
2. 仪器运转正常，性能稳定，连续使用五个多月，没有发生任何故障。
3. 能源使用合理。以二织车间为例，每少开一小时可省 8.64 度电，在晴天每天有 5~7 小时能自动关闭。
4. 该仪器不受装接容量的限制，一个车间用一台就可以了，每台仅 50 元左右。