

经编机花型的计算机辅助设计系统

谢驹謨 陈克明

(中国纺织大学)

【摘要】本文研讨了采用微型机实现经编机花型辅助设计的全过程，重点介绍编织用图形输入微型机 IBM-PC，经转换后成为图形数据，接着再生成单板微型机 TP-801 中适用的磁带文件的方法。该文件经 IBM-PC 机磁带机接口输出，供 TP-801 机控制经编机编织该花型。

一、概述

经编机善于在网格地组织上编织衬纬花型，传统的花型设计与上机需经下列六个步骤：1. 画出花型小样；2. 修改花型以适合编织的工艺要求；3. 将花型画到意匠纸上；4. 确定每把梳栉垫纱运动的号码；5. 决定各梳栉穿纱与对纱方式；6. 根据垫纱运动号码选择花板并排花板链。

上述步骤 3 相当繁琐，步骤 4 又非常细致，为了减轻花型设计人员、机器操作人员的脑力和体力劳动强度，进行了技术改造，用单板机 TP-801 来控制经编机梳栉的左右移动，取消了链块，以单板机中数字量表示编织花型图样，但是要将小样转换成单板机上的花型数据，还得经历上述第 1 到 5 步骤，并需在单板机键盘上逐点输入花型数据，操作速度较慢，一个普通花型数据输入需要 2~3 天，且易出错，可见单靠经编机本身的机构改造，还不能完全改变低效率状况，迫切需要研究一种简便的花型输入方法，这就是本文讨论的使用计算机辅助设计系统来完成此任务。

该系统配置：一台彩色显示的 IBM-PC II；内存 512K；一台数字化仪；一台磁带机，系统结构如图 1 所示。

本系统在 AUTO CAD-86 软件包的支持下，将设计人员绘制的花型小样，通过数字化仪输入计算机，生成花型的工艺数据，最终从




图 1 系统结构图

IBM-PC 机的磁带机输出，其间经历了计算机作软件变换，图形编辑，格式处理等工作，该输出的磁带上的数据即可送入单板机，去控制经编机编织。采用本辅助设计系统节省了第 3 ~ 5 步骤，减轻了劳动强度，大大缩短了辅助生产时间。

二、花型输入及处理


AUTO CAD-86 绘图软件包是 IBM-PC 机的一种辅助设计软件包，它的素描功能(Sketch)，从数字化仪上输入经编机上每把梳栉编织的花型轮廓，将轮廓线放在相应层次(LAYER)中，对于对称性花型，只需输入对称梳栉中任意一把梳栉花型及它的对称轴，即可形成相对对称梳栉的花型。花型小样并不需要按 1:1 大小输入，输入完毕，计算机自动生成交叉数据文件，供辅助设计使用。

在用户输入编织花型的交叉数据文件名称、花型实际宽度、高度、对称性等基本参数后，辅助设计软件根据这些参数对小样数据作纵向、横向放大或缩小，画出对应的 1:1 编织花型，若实际花型高度大于屏幕高度时，程序将自动地将实际花型分割成多幅。对花型还可进行编辑修改，如对指定梳栉花型作增删线段

处理，对称梳栉花型自动编排；如一局部花型由两把梳栉编织组成时，会因数字仪手动输入而使两者的花型边沿没有对齐，造成织出花型的中间出现裂纹，而本系统软件可解决此问题，只要指出该相邻两把梳栉花型边沿对齐时应具有的起点与终端坐标，计算机即可作自动对齐处理。

花型编辑修改完毕后，该花型数据即存入到初级文件区中，以备后继处理。

该部分处理程序框图如图 2 所示。



三、系统数据格式的转换

初级花型数据文件仍是 ASCII 码的文本文件，如图 3 格式尚不能为单板机 TP801 理解和接受，故还需作进一步变换，加上经编机要求的各种控制字符、底梳信息，以生成 TP801 机能接受的二进制代码文件，即所谓最终数据文件如图 4，其功能如下：

1. 读入初级花型数据文件中数据。
 2. 把上述数据从 ASC II 码 转换成二进制

编码

3. 按工艺要求一完全组织为6把花梳、3把底梳，因此需在每6把花梳数据后面加上3把底梳数据，并于一完全组织最后一个数据上加入控制字符。

4. 转换结束后输出数据作为最终数据文件, 读入磁盘. 图 4 为其文件格式.

上述过程的程序框图如图 5 所示。




图 3 初级数据文件格式





图 4 最终数据文件格式



图 5 最终数据文件形成简框图

四、磁带机接口和输出

将 IBM-PC 上形成的最终数据文件输出到单板机 TP-801 上，还得解决两种计算机型的磁带制式不兼容问题。如 IBM-PC 机以周期 $500\mu s$ 的方波表示“Mark”， $1000\mu s$ 方波表示“Space”，其记录数据格式是以 256 字节引导信号开始，后随同步位、同步字节、数据



块，最终是二字节循环冗余校验码 CRC。而 TP-801 机则以频率 2400Hz 方波的 8 个周期表示“Mark”，1200Hz 的 4 个周期表示“Space”，字符格式以“Space”为起始位，后随 8 个数据位，最后 2 个“Mark”为停止位。每个数据记录的末尾二字节为校验和。显见，该两种机型在磁带记录格式，速度，密度等方面均不相同，须进行处理，以完成二者之间的转换。

本系统采用软件处理方法，通过一磁带录写程序，其框图见图 6，仍由 IBM-PC 机磁带机接口输出，但生成一种 TP-801 上可使用的

磁带，录制在盒式磁带机上，以后该盒带即可转送给 TP-801，以控制经编机运行。

五、结 束 语

该项目研制成功，大大缩短经编机花型设计周期，提高工效约 25 倍左右，并提高了设计质量，由于系统还设计了随机花型库，使新花型，新品种的设计更趋快速，能更好满足国内外市场多层次消费需求，提高了产品的竞争能力。

参 考 资 料

- [1] «The IBM Personal Computer Technical Reference Manual», IBM Corp., 1983.
- [2] «IBM BASIC MANUAL», IBM Corp., 1982.
- [3] 张福炎等：«微型计算机 IBM-PC 的原理与应用»，南京大学出版社，1984。
- [4] 夏东涛译：«Auto CAD 十六位微机辅助设计及绘图软件包»，海声计算机软件开发公司，1985。

(6) 高效皂洗根据不同工艺采取有效措施，为提高皂煮效果，拟宜多发展液下履带既是松弛式，又容布量大。

5. 后整理设备

(1) 积极研制轧光、磨擦轧光、轧纹、轧花、电光等多功能轧光机，首先要开拓用各种材料制成的软辊(羊毛纸辊、花衣辊、工程塑料辊等)，该设备在国内几乎空白，现有的普通轧光机由于软辊质量不过关，主机停台多，等于虚设。

(2) 防缩机在现有基础上提高，扩大轻重系列，同时发展选择性防缩机。

(3) 提高树脂整理设备的设计与制造水平，发展积木式与快速树脂整理设备，以利用户选用，扩大树脂整理使用范围。

(4) 继续改进提高磨毛、起毛、剪毛等设备的设计与制造水平，并扩大系列，以利各种品种的使用。

(5) 发展化学整理设备，尤其发展涂层设备。

6. 电气技术方面

(1) 结合我国国情，从速解决在电气拖动上长期存在的问题，改进拖动系统，提高稳定性，扩大速比至 1:8~1:10，保证各单元机间松式和同步拖动。

(2) 对电源及控制柜强化标准化设计与制造；容量规格参照国外情况可按 5 个单元以下，6~8 个单元，9~12 个单元以及 13 个单元以上四档规格进行设计与制造。

(3) 发展强力、压力、温度、酸碱浓度、流量、液面等各种传感器的研制与生产，该类传感器还要适应染整工艺高温高压的工作环境，又是自控装置的先驱，要组织国内有关单位进行。

(4) 对单独使用的卷染机、液流染色机等先行参数检测与反馈自控、进而实现微机全部自控。

(5) 对典型的联合机如热熔染色机与定型机等机台对全机工艺参数、机械参数及操作程序进行计算机自控试点，以积累经验，进而推广之。