

# 电脑纹制工艺的理论与实践

刘常澍 庞维珍 孙振杰

(天津大学) (石家庄市丝绸厂)

**[摘要]** 本文叙述在应用微型计算机自动处理提花织物组织的过程中，改变传统的意匠密度比实现原理，并给出具体计算方法。此法在实际生产中，较传统的意匠密度比实现法灵活多变、误差低，并能适应提花织机的各种类型装造。

我们于1988年研制成的《丝绸提花织物纹制工艺自动化系统》(以下简称本系统)，三年多来已完全代替手工操作，用于丝绸提花织物生产的花板准备工序。在使用过程中我们不断完善和扩充它的功能，改进后的意匠密度比实现原理较传统的实现原理灵活多变，误差低，适应提花织机各种类型装造。

## 一、扫描小样与点意匠图的区别

传统的手工纹制工艺是设计好小样之后，意匠师根据织物经纬向的密度，计算出意匠密度比，选用相应规格的意匠纸，再在意匠纸上进行放样，并点出供轧板用的意匠图，而后轧板工人按照意匠图轧制纹板。

本系统扫描小样是根据织物的经纬密度比例，计算出经格与纬格的比例及整个小样所需要的经、纬线数，从而控制每个组织点在经、纬向扫描的位移及各扫描多少经格和纬格。本系统意匠密度比的基数不只是八，也可以是三、七等，如七之十一，九之二十二等。两者相比较，传统意匠密度比实现原理存在两个缺陷：


1. 由于意匠密度比基数固定为八，而系列规格范围是八之八至八之三十二，当计算织物经纬密度比之值出现小数与八之比时，采用四舍五入取整的方法，选用相近规格的意匠纸来点意匠图，这样就必然会出现织物成品上的图案与小样之间的变形问题。如计算经纬密度比为八点五比八，则要选择八之九的意匠密度比，

本系统对于此比例，可选择十六之十七的意匠密度比进行扫描与处理，变形问题就不存在了。

2. 当组织经线循环数不是八的倍数时，如五枚、三枚等类组织，提花织机的装造可以适应此类组织(如用十六排针中的十五排针的装造方法)，以八为基数的意匠密度比表示法，在使用中就不方便了，而本系统可适应各种装造。我们处理了采用十五排针装造的纹板，用于生产台布(组织为正反五枚缎)，织出了完全符合工艺要求的产品，收到了良好效果。

## 二、光电扫描的经格与纬格

光电扫描示意图如下图所示。



光电扫描示意图

小样贴在滚筒上，扫描头上的镜头摄取小样的像素点，通过分光镜将光束分解成R(红)、G(绿)、B(蓝)三个基色光，再由光电倍增管转换为三路电信号，经放大调整，A/D转换及取样分割为像素数据送入计算机存贮。

滚筒由直流电机驱动匀速转动，与滚筒同

轴转动的光电码盘产生等时间间隔的脉冲信号，该脉冲信号经倍频器倍频被变换为周期更短的脉冲，用此脉冲信号的周期分割像素点，决定像素点的垂直宽度；滚筒旋转一周，由步进电机转动丝杠使镜头水平移动一个像素行的距离，驱动步进电机的步进脉冲分割像素行，决定像素点的水平宽度。

本系统扫描像素点最小垂直(纬向)宽度为 $h=0.04\text{mm}$ ，水平(经向)方向每八个步进脉冲带动镜头移动的距离为 $0.04\text{mm}$ ，即平均每个步进脉冲对应像素点最小水平宽度为 $v=0.005\text{mm}$ 。

本系统设计九个像素点组成一个组织点，经线宽度为经格，是三个像素点的垂直宽度，取 $h$ 的 $K_J$ 倍；纬线宽度为纬格，是三个像素点的水平宽度，取 $v$ 的 $K_w$ 倍。 $K_J$ 与 $K_w$ 均为正整数。组织点中九个像素点的垂直宽度与水平宽度可以不等，视 $K_J$ 与 $K_w$ 数值而分配。

### 三、经纬格的计算和意匠密度比的实现

经密度 $D_J$ 与纬密度 $D_w$ 是按织物成品规格要求决定的，由工艺给出。经纬密度比

$$P = D_J/D_w$$

传统意匠密度比的实现是规定基数为八，选接近 $P$ 值的系列规格意匠纸，意匠密度比由下式计算：

$$P_A = (P \times 8)/8$$

式中： $P \times 8$ 要四舍五入取整数。

本系统意匠密度比是由经格与纬格宽度之

比反映出来，通过扫描小样时预置经格与纬格来实现

$$P_B = vK_w/hK_J$$

式中： $P_B$ 为本系统实际意匠密度比，它与 $P$ 的平均差值比 $P_A$ 与 $P$ 的平均差值要小。其原因为： $K_J$ 为纬向扫描每个组织点的步数，根据小样花型横向宽度包含的经线数算出，它的取值由扫描计数器预置，可以是三至十中的任意整数，也可以是这些值的二倍、三倍或四倍； $K_w$ 为经向扫描每个组织点的步数，根据小样花型纵向宽度包含的纬线数算出，由扫描程序计数器预置，可以是小于768的任意正整数。因为 $K_J$ 和 $K_w$ 的取值很灵活，可以取 $P_B$ 与 $P$ 最为接近的值，其平均误差自然比 $P_A$ 要小。

我们在实际生产中，将上述过程倒过来执行，使比例合理，结果精确。过程如下：

首先根据工艺给出的 $D_J$ ， $D_w$ 值得出 $P$ ，计算 $K_J$ ， $K_w$ 值，取最接近 $P$ 的整数值；而后计算(或由工艺决定)小样花型的经线数 $J$ 和纬线数 $W$ ；最后根据 $hK_JJ$ 和 $vK_wW$ 的尺寸画出小样。由于 $K_J$ 和 $K_w$ 的值确定灵活，因而也可以根据花型的繁简程度，放大绘制小样，以利于花型细节的描画，提高小样的绘制质量；缩小绘制小样可以缩短扫描时间。

另外，计算 $P_B = (vK_w/hK_J)$ ，确定 $K_w$ 和 $K_J$ 时，要反复试算比较 $P_B$ 与 $P$ ，取最小差值，利用计算机编程计算，可使繁琐的试算过程变得简单易行(程序略)。