

杂志简介

信息发布

投稿须知

杂志订阅

在线阅读

广告服务

年度索引

在线投稿

文章名称: 焦炉煤气鼓风机叶轮防腐措施 ----- 周亚平

文件大小:

文章语言: 简体中文

添加时间: 2006-7-28

文章等级: ★★☆☆☆

下载次数: 190

:: 文章简介 ::

摘要: 介绍了煤气鼓风机叶轮腐蚀现象, 并简单分析了腐蚀原因, 还提出了8项改进措施。 Abstract: Corrosion phenomenon of gas blower impeller is introduced, The corrosive reason is briefly analyzed, and 8 items of improving measures are put forward.

:: 下载地址 ::



下载地址1

人气: 189

中国风机技术网

www.cftn.cn

Copyright © 2004 - 2008 cftn.cn All Rights Reserved. 辽ICP备06004220号

地址: 沈阳经济技术开发区开发大路16号

电话: 024-25800521 25801521

传真: 024 -25800521 E-mail: ft@cftn.cn

