

杂志简介

信息发布

投稿须知

杂志订阅

在线阅读

广告服务

年度索引

在线投稿

文章名称: 催化裂化装置烟机叶片断裂原因分析及对策

魏鑫

文件大小:

文章语言: 简体中文

添加时间: 2006-6-2

文章等级: ★★★★★

下载次数: 420

:: 文章简介 ::

通过对300万t/a催化裂化装置TP11-160烟机断裂叶片断裂口的宏观、微观和金相组织的观察,分析了叶片断裂的原因,同时提出了防止叶片断裂的建议与相应的对策措施。

:: 下载地址 ::



下载地址1

人气: 419

## 中国风机技术网

www.cftn.cn

Copyright © 2004 - 2008 cftn.cn All Rights Reserved. 辽ICP备06004220号

地址: 沈阳经济技术开发区开发大路16号

电话: 024-25800521 25801521

传真: 024-25800521 E-mail: ft@cftn.cn

