

杂志简介

信息发布

投稿须知

杂志订阅

在线阅读

广告服务

年度索引

在线投稿

文章名称: 轴流压缩机首级叶片疲劳断裂的原因分析 ----- 谢进祥

文件大小:

文章语言: 简体中文

添加时间: 2007-6-11

文章等级: ★★☆☆☆

下载次数: 104

:: 文章简介 ::

摘要: 从轴流压缩机叶片设计、操作、环境腐蚀、进口过滤器缺陷、维修维护等方面分析了首级动叶片疲劳断裂的原因。关键词: 轴流式压缩机 叶片 断裂 The Cause Analysis of Fatigue for the First Stage Blade of Axial-flow Compressor Abstract: In the design、operation、environment corrosion、defect of inlet filter、mending maintain for compressor blade, analyze the cause of fatigue for first stage blade. Key words: Axial-flow compressor Blade Fracture

:: 下载地址 ::



下载地址1

人气: 103

中国风机技术网

www.cftn.cn

Copyright © 2004 - 2008 cftn.cn All Rights Reserved. 辽ICP备06004220号

地址: 沈阳经济技术开发区开发大路16号

电话: 024-25800521 25801521

传真: 024 -25800521 E-mail: ft@cftn.cn

