

孙京红 郑州市 河南省电子检验所 45003

摘要：本文介绍WZZ-2A旋光仪在使用中出现钠灯闪烁,持续时间较长,且测试数值无重复性的故障现象以及产生的原因。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[\[下载全文\]](#)

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [\[下载阅读器\]](#)

---

45003

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [\[关闭窗口\]](#)