

岛津GC-14B气相色谱仪不升温故障的检修

高兴旺 天津 天津市药品检验所 300070

摘要：本文较详细地介绍了岛津GC-14B气相色谱仪不升温的故障现象、故障分析、检修方法及修理过程中的注意事项。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载到本机浏览。[\[下载全文\]](#)

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [\[下载阅读器\]](#)

300070

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [\[关闭窗口\]](#)