

目次

如何解决锦棉交织罗纹的翻丝现象

车社海

中国人民解放军第3532工厂

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文针对生产锦棉交织罗纹时存在的翻丝现象,详细地分析了锦棉交织罗纹的编织原理和影响因素,提出了改进措施。并指出了编织罗纹的垫纱角、张力,原料选择等工艺条件。

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

车社海

作者个人主页: 车社海

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(243KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [车社海](#)