

目次

应用CAD设计1511M型织机踏盘

何平,刘雪芬

上海纺织机械研究所; 航空航天部上海811研究所

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 1511M型织机一般只能织简单织物, 织物一个循环中的纬纱数最多可达到9纬, 而9纬织物的踏盘设计很困难。本文介绍了应用CAD设计可织6经9纬织物的踏盘, 该方法显示了CAD在设计中的优势。

关键词

分类号

DOI:

---

通讯作者:

何平

作者个人主页: 何平, 刘雪芬