

# 地弄尘室安装SFU滤尘设备的经验

赵俊锦 陈凤玉

(上海第十六棉纺织厂)

**【提要】**本文介绍了上海第十六棉纺织厂利用地弄尘室安装国产SFU型清花滤尘设备的经验。经实地运行证明，该设计的主要优点有：1.不占车间面积；2.除尘效率在99%以上，排出空气含尘量在1毫克/米<sup>3</sup>以下；3.棉卷重量不匀率在0.7~0.9%较好水平；4.耗电省，万米<sup>3</sup>风量耗电2.9~3.1千瓦；5.投资少，总风量为10万米<sup>3</sup>/小时，总收资为10万元；6.维修保养方便。

我厂原清花滤尘设备是六十年代末利用原尘塔，采用A171二级滤尘形式，长期以来，布袋容易充塞，过滤能力衰减，虽每班振荡和采取接长滤袋等措施，也无济于事。由于清棉机组的排风量原设计较大，加上除尘风机逐步增加，排风量增大等因素，导致老除尘设备日益处于超负荷运转状态，使滤尘系统存在着排风不畅，背压增加，排尘管道处于正压，运转班中常因气流不畅而轧车，经常打开排尘管上风门，致地弄积尘严重。排尘管道内由于尘屑、泥沙等物沉积，常常堵塞，直接影响棉卷质量；原料浪费，机配件损耗大，滤尘管理工劳动强度高，亟需改造。

## 一、设备选型

我们收集了引进的滤尘设备的使用情况和资料，比较了瑞士罗氏(Luwa)、日本东和(Towa)、西德SF-123和SF-123/2和英国Mvcr等除尘系统。发现除瑞士罗氏第一级为预分离器外，虽各具特色，但大都是二级转笼式。我们又调研了近年来国产的各种滤尘设备，比较了SFU型、HX箱式型、XLZ型，除XLZ型外，第二级滤尘也均为回转尘笼；也有二级滤尘都采用回转尘笼的。在进行反

比见表2。

由表2可见，松式整理后的主要几项指标都有较大提高。

复研究和比较后，结合我厂具体情况，决定采用江阴纺织机械厂的SFU型系列滤尘设备。该系统中的第一级滤尘为预分离器，其风量较大，结构简单，传动回转机构毋需动力，占地小，高度低，维修方便，适合我厂具体情况。缺点是过滤效率低一点和整个系统动力消耗较多，因此，我们在设计方案中重点注意，充分发挥其优点，研究克服不尽理想部分。

## 二、布置安装设计的特点

我厂有四万多枚纱锭，配四套清花机组。有不同类型的凝棉器27只，总排风量为9.45万米<sup>3</sup>/小时，另加纤维分离器两台，排风量为4千米<sup>3</sup>/小时，每套清花机组的风量平均是2.5万米<sup>3</sup>/小时。选用滤尘设备为：1.FUO21预分离器4台；2.FUO11-1500/3400转笼两台；3.FUO32-2000/1700转笼台；4.FUO41-46集尘器4台；5.FUO31-57纤维分离器2台；6.4-79-No.10E型离心风机4台。

采用的工艺流程为：

预分离器 → 纤维分离器 → 集尘器  
 ↓回转式尘笼 → 4-79-No.10E风机  
 → 总风道

## 参考资料

- [1]《棉纺织技术》，1984，No.3，p.55~56。
- [2]《江苏纺织产品》，1985，No.1，p.3, 10。

在具体安装中要注意集尘器安装向位，因江阴纺机厂生产的集尘器不分左右手，如安装时，不注意向位，则管道弯头增加，吸嘴真空度不足，集尘效率不理想。另外，还要注意使集尘器布置的路线力求缩短，吸尘管不漏风。

本厂是老厂，厂房四周辅房拥挤，厂区建筑系数高达80%以上，清花间四周均无空地，无滤尘设备设计选择安装的余地。只能利用清花间下层的地弄，经过对地弄结构的考察，查明了地弄有效高度为1.6米，地弄下层有0.06米厚的混凝土，0.9米厚的煤渣层和基础层0.28米。我们挖去上面两层，完整地保留基础层，取得2.6米的有效空间（将SFU转笼方箱高度超过2.6米部分截去）。由于设备较轻，占地面积较大，只要注意施工质量，该设备的安装是有把握的。由于地弄面积较宽阔，可将设备安装在主机的正下方。这样做，上马快，经济实用。

本设计的主要特点如下：

1. 利用了地弄现有建筑面积，省去四套SFU滤尘设备需要占地200米<sup>2</sup>的建筑费用4万元，并可腾出旧尘塔，将其分隔为四层，得到160米<sup>2</sup>的辅房。

2. 排尘管路短，位置合理，阻力小，排风畅；滤尘设备在主机的正下方，管道短，弯头少，效果理想（见图1）。




图1 排尘管道图

3. 四套滤尘设备的总风道用砖砌墙，以涂料粉刷，置于地弄内，阻力只有9.8~98

帕，施工简单，效果好（我厂目前没有将排出的风进行处理，而是天冷放入车间，天热排向室外）。

4. 地弄干燥、滤网清晰。经过黄霉季节的考验，设备运行稳定。

5. 为了管理方便，纤维分离器和集尘器没有安装在地弄中。

6. 排尘管直接进地弄，改善车间环境。

7. 加装一只长1.75、宽1.3、高1.2米的稳流箱，将各排尘管单独通入稳流箱，以保持含尘空气进入预分离器时风速流畅、稳定，使气流能较均匀地分布于转笼表面。将进入转笼的进风口安排在转笼的中心位置，使进风口对准转笼下部，并将出风口两侧制成斜线，使含尘气流进转笼后沿轴向均匀分布，其冲力同转笼的回转方向一致，参见图2。




图2 转笼进风口图

### 三、本设计的主要效果和改进

1. 除尘效率高：在99%以上，排放空气中含尘浓度在1毫克/米<sup>3</sup>以下。

2. 棉卷均匀度好：重量不匀率稳定在0.7~0.9%。

3. 节能：万米<sup>3</sup>风量耗电2.9~3.1千瓦。

4. 不占车间面积。

5. 投资少：全套设备及施工费用在10万元左右。

6. 维修保养方便。

7. 清花机组因气流不畅而产生的轧车  
大为减少。

8. 落棉中棉杂分清，有利于废棉利用。

9. 要进一步完善本设备的使用效果，还

需(1)完善回风系统；(2)合理优选滤料；(3)  
解决排出棉尘的打包及搬运。