

# 变性黄红麻织物的研制

徐珍珠 杨培志 宋远丁 卢士森 李能波  
 (芜湖市纺织科研所) (芜湖市苎麻厂) (芜湖市毛纺总厂)

**【摘要】**本文探讨了变性黄、红麻产品的工艺及生产过程中的主要问题，并对变性黄、红麻产品的风格特征有了一定的了解，提出下一步研究方向。

## 一、变性黄麻纯纺试验情况

我们采用的工艺流程是，变性黄麻纤维经过软麻、堆仓、梳理(二梳)、并条(三并)，粗纱、细纱，纺制出 166.7tex(6Nm)纯纺纱。

### 1. 梳理前准备工作

机械软麻→给湿加油→分磅→堆仓，用 CZ141 软麻机进行机械操搓，在软麻机的输出部分，添加一定量的水和油，乳化油的主要成分为茶油、烧碱和渗透剂 J.F.C，总上油率按黄麻重量的 3%，根据进包回潮率达到 35% 的要求来控制给水量就能达到纺纱的要求。

### 2. 梳理及并条工艺不变。

### 3. 粗纱

粗纱机用 CZ411 苎麻头道粗纱机，由于黄麻的特数高，工艺长度不匀很大，必须适当地缩小梳针的密度，加大针板之间的距离，重新设计了针模，用的针密是 22 根/英寸，抽出一块针板来达到加大螺杆螺距的目的。将捻度加大到 25 捻/m，否则成形困难。

### 4. 细纱

采用绢纺细纱机，DJ562(CX)型，降低车速，增加捻系数，主要工艺参数如下：车速 141r/min，捻度 327 捻/m，钢丝圈 G30\*。

## 二、在粗毛纺设备上试纺及试织

黄麻经过变性后机械物理性能大大提高，柔软度增加并带有卷曲，再经过纺纱前准备工作，软麻、梳理等工序提高了可纺性。变性黄麻与晴纶、羊毛混纺，弥补黄麻因变性后强力

下降的缺点，并改善了黄麻的可纺性，扩大了使用领域，提高加工附加值。羊毛、变性黄红麻、晴纶三者混纺，要求其纤维细度差距不大，纤维长度接近，便于合理调整工艺，达到均匀


试织品种与规格表

类 别	羊毛、变性黄麻、 晴纶		羊毛、变性红麻、 晴纶	
品 种	72001	72002	72003	72004
混纺比	10:30:60	10:30:60	25:25:50	25:25:50
tex	经 125(8.5) 纬 125(8.5)	经 125(8.5) 纬 125(8.5)	经 125(8.5) 纬 125(8.5)	经 125(8.5) 纬 125(8.5)
(捻/10 cm)	经 36.8 纬 36.8	经 36.8 纬 36.8	经 36.8 纬 33	经 36.8 纬 33
捻向经纬	Z 捻	Z 捻	Z 捷	Z 捷
总经根数(根)	2218	2276	2088	2088
幅宽(cm)坯呢	176	180.5	167.5	167.5
密度(根/10cm)	126×120	126×100	126×116	126×120
箱 号	42*	42*	42*	42*
坯呢重量(g/m)	500	470	500	505
组 织	147 411 Si = 2 2/2 破斜	2/2 破斜	变化斜纹	
纱线排列	经纬纱均为咖啡 24A, 12B, 18A, 10B, 12A, 6B, 4A, 2B 2A, 2B 纬纱: A-咖啡 B-驼色	经纱: 咖啡 纬纱: 黄色	经纱: 咖啡 纬纱: 黄色	经纬纱均为咖啡色

混和的目的，纺纱特数达到 $142.9\sim600\text{tex}$ 。

### 1. 织物组织规格设计(见表)。

### 2. 工艺流程



### 3. 技术探讨

#### (1) 原料

腈纶纤维切断成 $5\sim6.5\text{cm}$ (变性黄红麻预先经过软麻→堆仓→头梳→二梳)。

#### (2) 散纤维染色

腈纶纤维的染色：选用阳离子染料，染后色泽鲜艳，各项色牢度均好，并用阳离子缓染剂，控制染料的上染速度。

染色工艺：将染料和硫化碱用开水溶解(小浴比)稀释，倒入染缸内，煮沸5分钟，然后加水和元明粉调节浴化和温度到 $50^\circ\text{C}$ 。至 $95^\circ\text{C}$ 保温45分钟，在保温时第二次加入元明粉，不经降温，放掉脚水，清洗 $5\sim7$ 次。

#### (3) 和毛

由于毛、麻、腈纶三种纤维性能有一定的差异。因此，将羊毛、腈纶和黄红麻纤维分别在和毛机上预开松一次，然后把羊毛和麻先在和毛机上进行一次开松，混和后再与腈纶纤维混和，在梳理前加入适当的和毛油，抗静电剂以提高毛麻和其它纤维在受应力时的延伸性。在和毛工序中，和毛油水、抗静电剂和平平加不宜直接加在毛、麻、腈纶纤维上而应在三种纤维的混料在最后一次开松时加入，浸渍时间比一般粗呢顺延5小时左右，使油水能充分渗透在各种纤维中，使之得到混料和回潮双均匀的目的。平平加用量控制在 $0.5\sim1\%$ 左右。和毛油在3%左右。水分是根据天气变化和混料本身回潮情况制定，在不影响纺纱性能的情况下，水可适当多加一点。

#### (4) 梳毛

采取低速度、轻加压、大隔距的工艺，以减少纤维的损伤，出条速度为 $16\text{m/min}$ ，喂毛周期约在382次/秒，为了使其以上三种纤维混和更均匀减少落率，在梳毛机的后部隔距偏松掌握。

#### (5) 细纱

纺 $125\text{tex}$ 纱，捻度在 $36\text{捻}/10\text{cm}$ 为宜，牵伸倍数为 $1.20\sim1.25$ ，锭速在 $3500\text{r/min}$ 为佳，钢丝圈号数比正常同支粗毛纱高 $1\sim2^*$ 。

#### (6) 织造

络经、整经、织造工艺基本同粗毛呢，重点是减少厚薄段和穿错等织疵。

#### (7) 染整

我们根据三合一毛呢的原料成分，选用209净洗剂 $30\text{g/L}$ ，105净洗剂 $20\text{g/L}$ ，缩呢温度 $40^\circ\text{C}$ ，以采用先幅缩后长缩比先长缩后幅缩的呢面丰满度更好，同时少加压，使毛、麻、腈纤维充分摩擦蠕动，互相啮合，从而达到预定长度。因净洗剂成分较大，放在洗呢机内无需加匀洗剂，洗呢温度以 $40^\circ\text{C}$ ，清洗时间以1.5小时为宜。织物较厚重，不易烘干，放在 $85\sim90^\circ\text{C}$ 以 $5\sim8\text{m/min}$ 进行烘呢。蒸呢压力为 $9.8\times3\times10^4\text{Par}$ ，时间为5~15分钟，抽冷时间为25分钟。

### 三、结论

1. 在粗毛纺设备上纺制 $125\text{tex}$ 毛、麻、腈三合一混纺毛呢是成功的，成品织物毛呢质地结实，韧性较强，手感丰满而不糙，适用于装饰和服装面料。

2. 变性黄红麻应用于粗纺呢绒，经济上是合理的，工艺上是可行的。现有粗毛纺设备的适应性较强，是开发黄红麻纺织品的一条重要途径。

有待于进一步研究的问题(1)混纺比例：经过这次试验认为：变性麻的比例一般在20%左右，毛比例不少于20%。(2)变性麻使用染料：这次试验，变性麻用硫化染料，效果不理想，今后指定试用活性染料，使织物色泽鲜艳，提高牢度和上色率。