

# 地面气象通信系统常见故障处理

梁淑娥 (辽宁省气象通信台 沈阳 110015)

**摘要** 对地面气象通信系统作了介绍，并对常见故障加以分析，提出了处理方法。

**关键词** 地面气象通信系统 网络 故障 处理

通信部门是气象事业一个不容忽视的部门，它为气象预报提供充分的资料和可靠的数据，因此，保证通信系统正常运行，对系统进行有效的维护，是通信人员必须具备的技能。笔者通过几年的实际操作及积累，经过分析总结，将地面通信系统(区别于卫星通信系统)常出现的故障及处理方法做以介绍，供参考。

## 1 网络系统构成及功能

概括来说整个通信系统由转报系统和网络系统两部分组成。转报系统由互为备份的两台微机组，负责编发东北地区的 75 个站及转发北京的下行资料。网络系统由远程广域网和本地局域网组成。该网络系统以 VAX4000/400 网络服务器为核心，以 DECnet 网络为主体，通过路由器，一方面与北京太极网并网，进而实现了全国各区域气象中心的计算机联网；另一方面与哈尔滨、长春及省内 14 个市台联网，构成远程广域网。局域网上用户包括省气象台、科研院所、资料室、局办、老干办等业务部门。

该系统负责为网上业务用户收集和转发气象电报、传真图、卫星云图以及其他气象资料，即由 VAX4000/400 小型机负责网络资源的收集和处理，实现资源共享。上行资料由市地台通过远程广域网以文件形式传到 VAX4000/400 小型机，经处理送至微机转报系统，经微机转报系统编辑并转发到北京。下行资料则由微机转报系统负责收集，以文件形式即每 15 min 打包送至 VAX4000/400 小型机，供网上用户使用。

## 2 业务系统介绍

### 2.1 磁盘分配情况

VAX4000/400 小型机共有 6 张硬盘，其中 0 号盘和 4 号盘是系统盘，两者互为备份；5 号盘为业务用盘即网络用户盘，用于存储网络用户所需信息；其他盘为用户盘。

### 2.2 业务用目录

\$1 \$dia5:[teledata] 报文信息及云图信息  
\$1 \$dia5:[teledata.tele] 分类信息  
\$1 \$dia5:[teledata.exe] 可执行文件  
\$1 \$dia5:[fax] 传真资料

\$1 \$dia5:[umsg] 以文件形式发给北京的上行资料

\$1 \$dia5:[umsg.history] 各市地回执  
\$1 \$dia5:[text] 中文资料  
\$1 \$dia5:[text.history] 中文资料回执  
\$1 \$dia5:[grib] 格点资料及暴雨格式资料  
\$1 \$dia5:[prog] 公益产品信息  
\$1 \$dia5:[star] 卫星图像  
\$1 \$dia5:[clim] 气候资料。

### 2.3 主要业务进程

bcsy 负责将 VAX4000/400 小型机收集的上行资料传至微机转报系统。

newtran 负责传真图的接收。

ctl pdp34-txa3 tele-head 负责 34 通道的收发报工作。

ctl pdp42-txal tele-headl 负责 42 通道的收发报工作。

## 3 系统常见故障分析及处理

### 3.1 VAX4000/400 小型机

#### 3.1.1 VAX4000/400 主机与电缆脱节

现象。在 VAX4000/400 小型机用 sh n 命令查网络状态，发现只有 2.200 一个节点，其他

节点全无。

处理方法。查看硬件连接。由于所有远程用户的调制解调器都是通过路由器与VAX4000/400小型机相连,而路由器又是通过细缆连到VAX4000/400主机。此时应到主机房查看细缆与VAX4000/400主机连接的插头,若掉了,将此插头插上即可恢复正常;或此插头损坏了,则更换。

### 3.1.2 北京不上网

现象。在VAX4000/400小型机用sh n命令查看网络状态,看不到北京节点,只有省内各接点。

处理方法。有两种情况。一种情况是若v.29调制解调器工作异常,即v.29调制解调器前面面板上各指标参数没有,说明外线有故障。则用拨号方式上网,维持网络正常运行。然后查外线,尽快排除故障。另一种情况是若v.29调制解调器工作正常,则查看v.29调制解调器与路由器连接是否有问题,即查看RS-232接口。因为v.29是通过RS-232口与路由器连接。若此口松动,将其插紧;若此口损坏,则更换。

### 3.1.3 微机转报系统收不到市地台的报文信息

现象。在微机上统计来报,发现东北地区大面积缺报。

处理方法。到VAX4000/400小型机的\$1\$dia5:[umsg.history]中查无各区报文,\$1\$dia5:[umsg]中报文全有,由于VAX4000/400小型机向微机转报的工作是由bcsy进程来完成,所以此时用sh sys命令查看bcsy进程状态,如果显示如下信息,说明bcsy进程已停止工作,SEARCH-I-NOMATCHES,NO STRINGS MATCHED,此时要将它重投入系统,用下列命令:

```
$ r $1 $dia5[teledata.exe]bcsy.exe/proc  
=bcsy/detach.
```

### 3.1.4 VAX4000/400终端自动退出

现象。VAX4000/400小型机终端自动退出显示LNTXT>,重新登录登不上。

处理方法。查终端服务器后面3个绿色指示灯是否全亮。若不全亮将终端服务器重新启动。

## 3.2 微机转报系统

目前由两台微机担负着本区域中心业务转报功能,从而取代PDP11/44机,缓解了VAX4000/400小型机超负荷运转的局面。

### 3.2.1 watch进程异常

watch进程是微机转报系统中非常重要的一个进程。它的功能是监控其他进程,并自动提交其他进程,正常状态是S。如果状态异常或进程掉下来,都应重启。

### 3.2.2 终端画面被锁住

一旦终端画面被锁住,所有的命令系统均不接收。处理方法是按下ctrl+j,然后敲入stty sane,再次按下ctrl+j。

## 3.3 线路和供电系统

### 3.3.1 外线中断

现象。在VAX4000/400小型机上查不到某地节点。

处理方法。由于各远程用户现采用专线方式连接,在确定本台无故障的前提下,与本台机务站联系,查是否能收到本台信号。方法是本台送800周信号,若对方能听到,说明市内中继没问题,此时,一种情况是长途线路故障,由双方机务员处理;另一种情况是对方市内中断故障,由对方用户处理。若本台机务站听不到800周信号,说明沈阳市内中继故障,此时与市话39局联系,通过混线、断线等手段,逐段排查故障。

### 3.3.2 市内供电故障

现象。UPS告警显示灯闪亮并鸣叫。

处理方法。由于计算机不允许瞬间断电,所以采用UPS不间断电源供电。当市电供电有故障时,由电池放电支持UPS工作,此时不能离开现场。当UPS放电15min或UPS工作到下限报警时,应关掉所有负载,并通知省台关机,然后停止使用UPS。当油机发电稳定后,再接入UPS工作。