

【作者】	闫晨曦, 黄伟
【单位】	天水师范学院生命科学与化学学院, 甘肃天水
【卷号】	37
【发表年份】	2009
【发表刊期】	32
【发表页码】	16132-16134
【关键字】	古建筑; 木构件; 生物危害
【摘要】	通过对天水市建筑物南北宅子、伏羲庙和玉泉观的生物危害状况进行仔细勘察与勘测, 对各种病害的种类及其危害范围和程度进行了详细笔录和摄影记录。结果表明: 木构件主要存在檩、枋、斗拱的彩绘脱落, 腐朽、虫蛀, 表面有色斑、沉积物, 断裂、翘曲, 植物滋生等问题。并分析了病因。
【附件】	 PDF下载 <input type="button" value="PDF阅读器下载"/>

关闭