

HTTP://WWW.TARGY.CN

天然气工业 » 2010, Vol. 30 » Issue (9): 55-59 DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2010.09.015

钻井工程

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

◀◀ [前一篇](#) | [后一篇](#) ▶▶

## 气态二氧化碳对气井固井水泥石的腐蚀分析

严思明, 戴珍珍, 裴贵彬, 帖强, 吴宗国

1.西南石油大学化学化工学院; 2.中国石油天然气集团公司川庆钻探工程有限公司

### An analysis of CO<sub>2</sub> gas corrosion on the cement stone of gas wells

Yan Siming, Dai Zhenzhen, Pei Guibin, Tie Qiang, Wu Zongguo

1.School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China; 2.Chuanqing Drilling Engineerin Ltd., CNPC, Chengdu, Sichuan 610051, China

摘要

图/表

参考文献(0)

相关文章 (15)

点击分布统计

下载分布统计