

杂志简介

信息发布

投稿须知

杂志订阅

在线阅读

广告服务

年度索引

在线投稿

文章名称: 送风机轴承箱密封的改进 ----- 李文龙 等

文件大小:

文章语言: 简体中文

添加时间: 2006-12-11

文章等级: ★★★★★

下载次数: 194

:: 文章简介 ::

摘要: 分析了送风机轴承箱运行中泄漏产生的原因, 结合其密封结构上的不足, 采取简便易行的改造措施, 消除了漏油, 达到了保证设备完好和安全运行的目的。关键词: 离心式通风机 轴承箱 迷宫密封 挡油环 Abstract: The reason of leakage during the running of bearing box is analyzed, combining with the structural defect of its seal, the simple and practical reform measures is used to avoid oil leakage, and it keeps the device in good condition and safe running. Key words: Centrifugal fan Bearing box Labyrinth seal Oil slinger

:: 下载地址 ::



下载地址1

人气: 193

中国风机技术网

www.cftn.cn

Copyright © 2004 - 2008 cftn.cn All Rights Reserved. 辽ICP备06004220号

地址: 沈阳经济技术开发区开发大路16号

电话: 024-25800521 25801521

传真: 024 -25800521 E-mail: ft@cftn.cn

