

中国电机工程学报 2008, 28(36) 119-124 DOI: ISSN: 0258-8013 CN: 11-2107/TM

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索
闭]

[打印本页] [关

论文**金属化电容器中金属丝温升及断开机理**

孔中华 林福昌 戴玲 马亮 李化

华中科技大学电气与电子工程学院 华中科技大学电气与电子工程学院 华中科技大学电气与电子工程学院
院 华中科技大学电气与电子工程学院 华中科技大学电气与电子工程学院

摘要:

采用安全膜结构的金属化电容器能防止贯穿性击穿, 从而起到二次保护作用。研究了T型金属化膜的熔丝断开机理、熔丝断开能量与时间的关系以及熔丝断开的机理, 计算了熔丝表面最高温升。实验结果表明: 当熔丝的通流时间大于1.5 ms时, 电流热效应产生的机械力使安全膜熔丝的金属层产生微小裂纹, 当裂纹达到一定长度, 两端发生击穿放电, 金属层因蒸发而断开; 当熔丝中通过较大的电流时, 短时间内(<150 ns)的电流热效应使熔丝金属层发生熔化产生裂纹, 裂纹两端发生击穿放电, 金属层因蒸发而断开。

关键词: 温升 自愈 金属丝 金属化安全膜**Temperature Rise and Blowing out Mechanism of Fuse in Metallized Capacitors**

KONG Zhong-hua LIN Fu-chang DAI Ling MA Liang LI Hua

Abstract:

Safety electrode protects metallized capacitors from catastrophic breakdown, which helps the metallized capacitors achieve better self-healing as a role of second protection. The blowing out mechanism of the fuse in T-polypropylene metallized film, the energy for blowing, the relationship between broken-down energy and time, and the highest temperature rise of the fuse was analyzed. The experimental result shows that when the discharge time was more than 1.5 μ s, small crack emerged in the fuses due to mechanical force on the heated fuse, and the metallized layer would be evaporated as the crack became long enough to generate disruptive discharge. When the discharge time was less than 150ns, small crack emerged in the fuses due to the current heat, and the metallized layer would be evaporated as the crack became long enough to generate disruptive discharge.

Keywords: temperature rise self-healing fuse metallized safety film

收稿日期 2007-08-10 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

通讯作者: 孔中华

作者简介:

参考文献:**本刊中的类似文章**

文章评论 (请注意:本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容!评论内容不代表本站观点.)

扩展功能

本文信息

▶ Supporting info

▶ PDF(355KB)

▶ [HTML全文]

▶ 参考文献

服务与反馈

▶ 把本文推荐给朋友

▶ 加入我的书架

▶ 加入引用管理器

▶ 引用本文

▶ Email Alert

▶ 文章反馈

▶ 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 温升

▶ 自愈

▶ 金属丝

▶ 金属化安全膜

本文作者相关文章

▶ 孔中华

PubMed

▶ Article by

反馈人
反馈标题

邮箱地址

验证码

9187

反馈内容



提交

Copyright 2008 by 中国电机工程学报