



## 2007年南方电网220 kV及以上系统保护运行情况分析

赵有铖, 赵曼勇, 舒双焰

**摘要:** 介绍了2007年南方电网220kV及以上系统继电保护装置的运行情况,列举了线路保护、元件保护及断路器保护不正确动作事故实例,总结了保护不正确动作原因并进行责任分类,分析了保护不正确动作事故暴露出的在人员、设备、管理等方面存在的主要问题,并针对问题提出了改进措施及建议,以不断提高南方电网继电保护运行水平。

**关键词:** 继电保护; 运行情况; 分析; 措施及建

Operation Analysis of 220 kV and above System Relay Protection of CSG in\_2007

ZHAO You-cheng, ZHANG Ji-yang, ZHAO Man-yong, SHU Shuang-yan

**Abstract:** The operation status of 220 kV and above system relay protection for CSG in-2007 are introduced, the incorrect action examples of line protection, component protection and circuit breaker protection are enumerated, its causes are also summarized. The main issues on personnel, equipment, management and other aspects are analyzed, the measures & suggestions are also proposed, in order to enhance the operation level of relay protection for CSG.

**Key words:** relay protection; operation condition; analysis; measure & suggestion

点击此处下载

关闭窗口