

工程施工

参窝水库底孔加固处理

师晓东, 隋丽君

辽宁省参窝水库管理局

收稿日期 2004-5-13 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本文介绍了参窝水库底孔破坏的基本状况及成因。结合工程实际情况, 阐述了采用钢纤维混凝土对底孔空蚀破坏进行加固修补的措施, 工程效果明显。

关键词 [参窝水库; 底孔; 修补加固](#)

Consolidation treatment of bottom in Shenwo reservoir

Abstract

Keywords

DOI 分类号 [TV544](#)

通讯作者 师晓东

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ 本刊中 包含“[参窝水库; 底孔; 修补加固](#)”的 相关文章

▶ 与本文作者相关文章

· [师晓东的文章](#)

· [隋丽君的文章](#)