

防洪与工管

灯塔市电力排水站病害与处理

李玉德, 邱艳, 王兴义

灯塔市水利局

收稿日期 2006-4-5 修回日期 网络版发布日期:

摘要 针对电力排水站病害情况, 对电排站的运行进行分析、研究, 提出防治对策和工程养护措施。

关键词 [病害分析](#); [处理措施](#); [工程养护](#); [电力排水站](#)

Disease and treatment of electric drainage station in Dengta city

Abstract

Keywords

DOI 分类号 [S276.3](#)

通讯作者 李玉德

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ 本刊中 [包含“病害分析; 处理措施; 工程养护; 电力排水站”的相关文章](#)

▶ 与本文作者相关文章

· [李玉德的文章](#)

· [邱艳的文章](#)

· [王兴义的文章](#)